Bu beziehen burch jede Buchhandlung:

Herrmann Schrader's Schriften

über bie

Benchfärberei und Benchdruckerei.

- 1. Bodn. Praftifches Lehrbuch ber gefammten Bollen oder Schönfärberei, jum Farben sowohl ber lofen Bolle, als ber Garne, ber Tücher, Coatings, Flanelle zc. 3weite, vermehrte Auflage, geh. 1 Thr.
- 2. Bohn. Braftifches Lehrbuch ber gefammten Baumwollen, Leinwandund Seidenfärberei, nebst einer grundlichen Anleitung gur Turfifc-Roth-Farberei, sowie zu den Physit-Badern. Zweite, verm. Aufl., geb. 1 Thir.
- 3. Bochn. Renefte Erfahrungen in ber gefammten Schönfarberei, ober praftifche Anleitung jum Farben ber lofen Bolle, Seibe, Baumwolle, des Leinen und ber Garne 2c., geh. 1 Thr.
- 4. Bochn. Anleitung zum richtigen und vortheilhaften Gebrauch bes Catechu (Terra Catechu) zum echten Braunfarben, bes chromfauren Rali zur Darftellung echter griner und schwarzer Farben und ber Coda-Indigo-Rüpe zum echt Blaufarben ber schaftwollenen, baumwollenen und halbwollenen Beuche 2c. Zweite, verm. u. verbefferte Aufl., geh. 22½ Agr.
- 5. Bodn. Die Farberei im Mleinen, enthaltend die Grundlage der Aunft ju farben und der dazu erforderlichen Farbstoffe, nebst Auleitung jum Appretiren, Breffen und Decatiren aller Arten wollener, feidener und baumwollener Stoffe, Chiffond ze. Rebst einem Anhange über zwedmäßige Anlage und Ginrichtung von Farberei-Anstalten und Anleitung zur Dampscheizung. Zweite, verm. u. verbefferte Aufl., geb. 221/2 Agr.
- 6. Bodn. Renestes theoretisch prattisches Lehrbuch der Zeuch : Druderei für Bollen., Geiden., Baumwollen. und Leinen-Gewebe. Rebst einer vollständigen Belehrung über die Anfertigung der hierzu nöthigen Metall-Aussteingen (Beizen) und Substanzen, sowie über das Bleichen, Dampfen und Appretiren der Zeuche. Erfter Theil, geh.
- 7. Bochn. Deffelben Bertes zweiter Theil, enthaltend: Die Buntbeige, Beigbeige und Blaudruderei für Baumwollene und Leinen-Gewebe, nebft vollständiger Belehrung zur Darftellung der hierzu nöthigen Grundfarben 2c., geh.

- 8. Bochn. Reueftes theoretisch-prattisches Lehrbuch ber Farbemaarentunde, enthaltend : ben Ursprung und die Kennzeichen ber mehr ober minder guten Beschaffenheit aller in der Farberei, Beuchdruderei und andern technischen Künften und Gewerben, anzuwendenden Farbematerialien 2c. Rebst einem Unhange, geh. 22½ Rgr.
- 9. Bodn. Anschauliche Darftellung ber neuesten franzöfischen Methoden und grundliche Belehrung über die Fortschritte und vortheilhaftesten Erfindungen in der Seiden- und Baumwollenfärberei. Enthaltend das Farben ber roben Seide, der baumwollenen Garne 2c., sowie auch die Methode des Faibens und Appretirens von getragenen Kleidungsstuden aller Art aus obigen Stoffen. Mit neun Seidenproben, geb. 22½ Ngr.
- 10. Bodyn. Das Schönfarben fchafwollener Garne und aller barans gewebten Stoffe. Mit einem Anhang über bas Ombriren ber Bollgarne, vier Bollproben und einer lithogr. Tafel, geh. 221/2 Ngr,
- 11. Bedon. Buverlaffige und neue Erfahrungen in der gefammten Schönfärberei, jum Farben der Seide, Schaf- und Baumwollen-Garne, nebft Boibereitung und Farben bes Manilla - Sanfes. Mit einem Anhange: Unweisung zur eigenen Bereitung und Anwendung der neuesten vortheilhaftesten Bleichstüsssigseit (zur Schnellbleiche) 2c., auch Anleitung zur Berbesserung der Baidtupe. Mit sieben Seidenproben, geh. 1 Thir.
- 12. Bodn. Rene Anfichluffe über bas Farben ber Seide, ichaf- und baumwollenen Garne und Gewebe 2c. Rebft einer Zugabe über die Schnell-Bleiche baumwollener und flachsener Garne und Gewebe, sowie über eine wichtige neue Methode bes Degraiffiren 3. Mit fiebzehn Boll- und brei Seidenproben, geh.
- 13. Bochn. Lehrbuch für Sutmacher, Saartuch-, Teppichfabrikanten und Schönfärber, betreffent bas Farben ber thierischen Saare, insbesondere ber Roß-, Ruh-, Sasen- und Ziegen-Saare, sowie der daraus gefertigten Fabrikate, als Kila, Teppiche, Sute 2c., geb.
- 14. Bochn. Reueste Mittheilungen über die gesammte Wolldruderei, jum Bebruden ber schafwollenen Garne, Flanelle, Tuche (für Tischeden), Meublesftoffe, Filgfabritate, nebst Anleitung jum Farben ber beliebteften Grundfarben für diese Stoffe nach ben neuesten Methoden, besgl. die Bereitung und Anwendung ber in ber Reuzeit entdedten vortheilhaftesten Farbe-Extracte, Beige und Berbidunge-Substanzen 2c., geb. 18 Agr.
- 15. Bbchn. Die neueften Recepte und Mittheilungen über bas Farben der lofen Schafwolle und deren Fabrifate, fowie ber Boll- und Baumwollengarne (Twifte), Seide und ber baraus gewebten Stoffe 2c. Unleitung, bas

neue Scharlach (escarlat des Gobelins) und bas Mailander Schwarz richtig zu farben 2c., geb.

16. Bbon. Die Fortführung und Darlegung beffen, mas die neueste Zeit in der gesammten Schönfärberei in Frankreich und Deutschland ergründet hat. Rebst Enthullung eines neuen chemischen Braparats jum Färben gemischter Stoffe, als der Lüftres, Orleans, Cassinets 2c., sowie die neueste Berfahrungsweise, echte Modefarben, sowie das Lyoner Schwarz für Filzhüte richtig zu farben 2c., geh.

17. Bochn. Reuc Recepte und Erlauterungen über bie gefammte Schonfärberei, fowohl ber roben, als gewebten Stoffe, nebft Anleitung über Anfap und Führung ber warmen Indigo-Rüpe und Bereitung des Indigo-Carmin, ber Biferinfaure und bes Chlorginns ze., geb. 25 Agr.

18. Bbchn. Neue Farbe-Recepte und Erläuterungen, vorzüglich jum Farben ber lofen Schafwolle, Garne, Tuche, Flanelle 2c., sowie die neueste englische Farbemethode ber Seide, der baumwollenen Garne 2c. und Belehrung über die Entstehung, Bereitung und Anwendung ber neuesten zwedmäßigsten Sauren und Beigen, geh. 27 Agr.

19. Bochn. Rene Entdedungen und Erlauterungen über bie Schönfarberei rober und gewebter Stoffe. Rebft Anleitung jum Farben und Appretiren ber thierifchen Febern. Desgleichen Bereitung und Anwendung bes Acid Tarter (funftlichen Beinfteins) 2c., geb. 27 Rgr.

20. Bochn. Reneste Resultate aus der Farberei, betr. die Behandlung der Schaswolle, Seide und Baumwolle sowohl als Garn, wie im losen Zustande, und der aus denselben gewehten Zeuche (Stoffe), Merino, Tuch 2c. Ferner: Das Färben der Filisbute, nebst Anleitung der Bereitung und des Färbens der Kunstwolle aus gemischten Lumpen (der Schoddy-Bolle). Sodann die Bereitung und Anwendung eines bisher in Deutschland unbekannten Mordant (Beize) zum Färben der Schaswolle und Filisbute, und die Anwendung des Anilin oder Futsin zur Darftellung echter rother Farben sür Schaswolle, Seide und Baumwolle, und des Purpur français zur herstellung der Lisafarben, geb.

21. Bochn. Neues handbuch ber Zeuchfärberei und Zeuchdruderei. Erffer Theil: Die Darftellung ber zum Bedruden sich eignenden Grundfarben, die Bereitung und Unwendung der neuesten und vorzüglichsten Berbidungsmittel und Appreturmassen und die Gewinnung der Salze, Sauren und Farbesubstanzen auf chemischem Wege behufs der Zeuchfarberei und des Zeuchdruck, geb.

Bayerische Staatsbibliothek München Berrmann Schrader, ber recht wohl weiß, daß der Geldpunkt bei Manchen feiner Beschäftefreunde fehr in Betracht kommt, hat seinen Berleger gebeten, allen Denen, welche die Bandchen 1-20 seiner vorstehend angezeigten Schriften zusammen kaufen, dafür einen billigern Preis zu gemähren, und dieser erklart fich bereit, dieselben

statt des Ladenpreises von 171/6 Thaler für nur 10 Thaler

abzulaffen.

Ferner ericbien in bem unterzeichneten Berlage :

Serrmann Schrader, Runft- und Schönfarber in hamburg, Bollftändige Anleitung zur Farberei und Runftwalscherei für hausliche 3wecke, enthaltend das Farben und Umfarben. Bafchen, Bleichen, Appretiren, Fleckerreinigen ze. aller Belleidungsftude und Pupgegeuftande vom häuslichen Bedürfniß bis zur feinsten Toilette, nehft Angabe der Mittel, die Echtheit der Farben zu prufen. Braftische Anweisungen und Recepte für Sausfrauen, Aleidermacherinnen, Modistinnen, Strobputfabrikanten, Febersichmuderinnen ze. in mittleren und kleinen Städten und auf dem Lande, (234 Seiten) geh.

Beipzig, im October 1861.

C. F. Amelang's Berlag (Friedr. Boldmar).

Drud von 3. F. Fifcher's Buchtruderei in Dreeben.

herrm. Schrader's Schriften, 21. Bandchen.

Neues

Bandbuch der Zeuchfärberei

und

Benchdruckerei.

Erfter Theil.

Die Darstellung der jum Bedrucken sich eignenden Grundfarben,

die Bereitung und Anwendung

ber

neuesten und vorzüglichsten Berdickungsmittel und Appreturmassen

die Gewinnung

ber Salze, Sauren und Farbesubstanzen auf chemischem Wege behufe ber Beuchfarberei und bes Beuchdrude.

Nach

eigenen in Deutschland, Frankreich, England, Belgien und ber Schweiz gemachten und erprobten praktifchen Erfahrungen und nach bem neuesten Standpunkte ber Aunfi.

- 680800

Leipzig, 1862.

C. F. Amelang's Berlag. (Friedr. Boldmar.)



Borwort.

Soll die Kunst des Zeuchdruds und der Zeuchfärberei sicher, leicht und lohnend sein, so muß man den gewöhnlichen Weg, auf welchem man bisher zum Ziele zu gelangen strebte, verlaffen und die Grundlage derselben, auf die sie sich stüpt — die hierzu unumgänglich nötbige Chemie — erlernen.

Diesem Grundsas bin ich schon als Farber- und Zeuchdruckerlehrling nachgekommen, denn ich habe von der Pike an in dieser Kunft gedient und sie als eine der angenehmsten gefunden.

Es giebt aber wohl kein Geschäft, welches mehr Ordnung, Genauigkeit und Scharssinn erfordert, als die Zeuchdruckerei und Farberei. Wie sehr muß man seine Gedanken sammeln, um die Gesete der Natur zu erforschen, und überlegen, ob man im Stande ift, vielleicht selbst zufällige Entdeckungen der Art zu durchdringen und deren Grund wissenschaftlich zu erforschen.

So wie Schießpulver und Borzellan, Glas, Daguerreotypie und unzählige Dinge durch einen Zufall entstanden, indem un bewußt chemische Stoffe mit einander in Berührung kamen und jene großen Erscheinungen als ein sichtliches wunderbares Ganzes zu Tage brachten, — so mag ich, meine lieben Collegen, nicht untersuchen, welch' zahllose Bervollkommnungen in unserer Kunst ihren Ursprung dem Zufall verdanken! Aber diesen glücklichen Zufall sestzuhalten, nicht zu ruhen und zu rasten, bis man seine Naturgesetze ergründet hat, das ist die Aufgabe der Färbekunst — nur so wird das Zufällige zum bleibenden Gesetze

Den Grund zu meinen chemischen Kenntnissen habe ich fast einzig und allein bem für die Kunft bes Zeuchdrucks und ber

Färberei vielfach thätig gewesenen hochverdienten Chemiter Geheimrath hermbstädt zu danken; benn dieser große Chemiter wirkte meist nur für die technischen Künste und Gewerbe und seinen Bemühungen und Forschungen ist es hauptsächlich zuzuschreiben, daß man in denselben so weit fortgeschritten ift.

Jest ift freilich dem Gelehrten gut predigen, — jedoch sind viele unserer gelehrten Chemiker auf dem Holzwege — d. h. ihre Angaben sind nicht für den einfachen Fahrikanten geeignet, da sie gewöhnlich eine Menge dem Deutschen unverständliche Wörter und Ausdrücke enthalten, sodaß diese sogenannten chemischen Anleitungen oft mehr Nachtheil, als Bortheil verursachen können.

Mit den mir früher erworbenen chemischen Kenntnissen ausgerüstet, habe ich in den späteren Jahren in England, Frankreich ze. das Glück gehabt, die für technische Künste und Gewerbe anwendbare, jest so fortgeschrittene höhere Chemie zu erlernen, welche namentlich für den Zeuchdruck in jetiger Zeit von großer Bicktigkeit ist und daher jedem angehenden sowohl, als auch dem schon praktisch in seiner Kunst arbeitenden Färber, Zeuchstrucker, Schönfärber und Fabrikant angenehm sein sollte.

Die in bieser Schrift enthaltenen Mittheilungen für Zeuchs bruck, Färberei, Appretur find sämmtlich die neuesten praktischen Erfahrungen, die ich in der Neuzeit gesammelt, jedoch erst jest

ber Deffentlichkeit übergebe.

Wie feit einer Reihe von Jahren, werden sich meine Herren Collegen hoffentlich auch durch diese Schrift in Allem befriedigt finden.

herrmann Schrader.

Inhalts = Berzeichniß.

| Erfte Abtheilung. Grundriß der allgemeinen Chemie, in | |
|--|----------------|
| ihrer Unwendung fur die Beuchdrude und Farbefunft, | |
| sowie für andere technische Kunfte und Gewerbe . | 1 |
| 1-3. Bon ben Gegenständen ber Chemie und bie Mittel, fie gulam- | _ |
| mengufegen ober zu zerlegen | 2 |
| 4. Det Cauerfloff | $\frac{3}{3}$ |
| 5. Der Stidstoff (Stidstoffgas) | 3 |
| 6. Der Wafferstoff und bas Wafferstoffgas (Waffer) | 4 |
| 7. Der Roblenftoff | 6 |
| 8. Der Barmeftoff (Barme) | 6 8 10 |
| 9. Die atmosphärische Luft | |
| 10. Das Licht | 10 |
| | |
| O | |
| Zweite Abtheilung. Bon der Erkennung der Gute und | |
| Anwendung der beim Beuchdrud, der Farberei und an- | |
| beren Runften und Gewerben verwendeten chemischen | |
| Producte und Farbmaterialien, sowie ihre Entstehung. | |
| Nach den neuesten Erfahrungen und Fortschritten faß- | |
| 17 1 5 10 | |
| lich dargestellt | 12 |
| Die Pflanzenstoffe (Begetabilien) | 12 |
| Beinfarre (Weinstein) | 12 |
| Crystall tartari (gereinigter Weinstein) | 13 |
| Beinfteinfaure | 13 |
| Beinsteinsaure | 14 |
| Acpfelfaure (Bogelbeerfante) | |
| The state of the s | 14 |
| Bucterjaure (Sanerticejaure, Draijaure) | 14 15 |
| Buderfaure (Sanerfleefaure, Dralfaure) | 14 |
| Indigo : Schwefelfaure (Indigo Carmin, Lappen : Indigo : Tinctur) 1) Reinigung der ichwefelfauren Judigologung mittelft Schaf- | 14 15 15 |
| Juderjaure (Sanerticejaure, Draffaure) Indigo Schwefelsaure (Indigo Carmin, Lappen Indigo Tinctur) 1) Reinigung der schweselsauren Judigologung mittelit Schaf- wolllappen oder Schaswolle | 14 15 |

| | Effigfant | rer 3 | ndig | 10 . | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
|----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|------|-------------------|---|-----|-----|---------------------------------------|-------------|---|--|
| | Effigfaut Zinn = I | ndigi | 0 (11 | ir ed | t B | lau |) | | | | | | | | | | | | 18 |
| | Bifering | iure | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | Effigfäur | re (C | cifig. | , HO | lzeij | ig) | | | | | • | | | | | | | | 19 |
| | Indigo Orfeille | | | | | | | | ٠ | | | | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | 20 |
| | Orfeille | (Dr | eille | · Er | trac | t) | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | | 22 |
| | Perfio (| | | | | | | | | | | | | | | | • | | 23 |
| | Drlean | | | | | | | | | | | • | | | | | ٠ | | 24 |
| | Quercitr | | | | | | | | | | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 25 |
| | Wau . | | | | • | | • | | | • | • | • | | | | | | | 26 |
| | Scharte. | (y) | njter | | 100 | | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | | • | • | • | • | | 26 26 |
| | Rothbolz | . 30 | othn | 013 = | eri | raci | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | • | ٠ | 25 |
| | Blauholz Gelbholz | . 20 | laug | 013 = | Gil | raci | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | $\frac{25}{29}$ |
| | Gelopois | . હ | elop | 013 = | હોા | ract | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | 31 |
| | Rreugbee | te (2 | ivig | nont | ecre | " | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 31 |
| | Rrapp (| gata | nem | e, e | ate | nce | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | 34 |
| | Catechu. Sumach, | 34 | ount | tu . | - 24 | | *** | • | • | • | • | • | | | • | • | • | <u>.</u> | 35 |
| | Gallapfe | (00 | 2612 | 17 mu | i ge | ini | ar | | 601 | • | • | | • | | • | • | • | • | 35 |
| | Baumwe | II A | uvia | y, 2 | wii | not, | 301 | itta | UUI | u | • | • | • | | | <u>.</u> | • | • | 36 |
| | Lein (Flo | ratia) | | • • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | 37 |
| | Hanf. 1 | Rani | IIa. | San | ÷ | • | • | | | | | • | • | • | • | ÷ | • | • | 38 |
| | Dele . | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | 38 |
| | Bflanzen | | | | ÷ | | | | | | | | | | | • | • | _ | 40 |
| | Planten | 100 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dr | itte 916t | hei | (mm | a 9 | Die | m | eta | ffi i | (fve | 11 | ϊ: | rne | r 11 | nb. | ih | re ' | Re | r= | |
| Dr | itte Abt | hei | lun | g. I | Die | m | eta | Illi | dje | n. | Rö | rpe | r u | nd | ih | re | Be | r= | |
| Ъ | nduna 1 | mit | Sä | urei | 1 1 | ınd | 0 | Sal | zer | ı i | n i | br | er | An | ine | nd | un | a | |
| Ъ | indung 1 ir den 3 | mit eud | Sä | urei | ı ı | ınd di | e S | sal rär | zer bei | t i | n i | hr | er | An | we | nd | un | g | 41 |
| Ъ | indung 1 ir den 3 Schwefel | mit euck | Sä dru e (V | urei ict u | t t ind löl, | ind di Ei | e { | sal sär | zer bei | rei • | n i | hr : | er : | An | · | ent | un | <u>g</u> | 42 |
| Ъ | ir den Z Schwefel Salpeter | mit euch jaur jaur | Så dru e (V e (S | urei ict u itrio cheit | t t ind löl, | ind di Gi | e { 301) r) | sär | zer bei | rei • | n i | 6r | er : | An | · | ent | un | <u>g</u> | 42 44 |
| Ъ | indung ir den 3 Schwefel Salpeter Salzfäur | mit eud jaur jaur e . | Så dru e (B e (S | urei ict u itrio cheit | t t ind löl, | ind di Ei | e { 301) r) | sär | zer bei | rei • | n i | 6r | er : | An | · | ent | un | <u>g</u> | 42 44 45 |
| Ъ | indung i ir den 3 Schwefel Salpeter Salzfäur Chlor. | mit euch jaur jaur e . | Så dru e (V | urei itrio cheit | ind löl, dewo | ind di Gi affe | e { 301) r) | sal sar | ber | rei | n i | | er | 21n | · | ent | : : : | <u>g</u> | 42 44 45 45 |
| Ъ | indung i ir den 3 Schwefel Salzfäur Chlor . Laugensa | mit euch jaur jaur e . | Sä dru e (B e (S Rali | urei ict u itrio cheir | t tind | ind di Ei | e { } 301 r) | sar sar | ber ii, | rei | n i | hr : | er : : | 21n | · | ent | : : : | <u>g</u> | 42 44 45 45 45 |
| Ъ | indung ir den Z Schwefel Salpeter Salzfäur Chlor Laugensa Soda (N | mit euch jaur jaur e . | Sä dru e (B e (S Rali | urei ict u itrio cheir | t tind | ind di Ei | e { } 301 r) | sar sar | ber ii, | rei | n i | hr : | er : : | 21n | · | ent | : : : | <u>g</u> | 42 44 45 45 45 47 |
| Ъ | indung ir den 3 Schwefel Salpeter Salzfäur Chlor Laugensa Soda (N Kalk | mit euch jaur jaur e . | Så dru e (B e (S Rali n, fo | urei itrio cheir i, foi | t tind | ond Gi | e (1 301) r) | Sal Sar Ra | bei | rei · · | n i | hr : : : | er : : | An | : | ent | : : | <u>g</u> | 42 44 45 45 45 47 48 |
| Ъ | ir den 3 Edwefel Salpeter Salsfäur Chlor Laugensa Soda (M Ralf Chloriau | mit euch jaur jaur jaur e . | Så dru e (B e (S Rali n, fo | urei id u itrio cheil i, fol | t tind | ond Gialle iaures | e { { 301} t) | gar Gar Ra tro | ber ii, | rei · | n i | che: | er : : : : | An | : | ent | · | <u>g</u> | 42 44 45 45 45 47 48 49 |
| Ъ | ir den 3 Edwefel Salpeter Salzfäur Chlor Laugensa Soda (W Ralt Auftisch | mit euch jaur jaur e . | Så dru e (B e (C Rali n, fo | urei ict v itrio cheit i, fol blen (Ble | ind lol, lol, ewo len fau | ind bi Giaffe iau res | e E r) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | sal sar Ra tro | jen bei ii, n) | rei Bo | ttaj | che: | er : : : : | An | | : : : : : | : | <u>g</u> | 42 44 45 45 45 47 48 49 49 |
| Ъ | ndung ir den 3 Echwefel Salpeter Salzsäur Chlor . Laugensa Soda (M Kalk . Chlorsau Kauftisch | mit euch jaur jaur e. lize (atro rer s es R Ilum | Så dru e (B e (S Rali n, fo dali. ium | urei itrio cheil i, fol bhlen (Ble Kai | ind lol, ewo len jau | ind bi Gi affe iau res all, the | e ((sol) r) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Sal Fär Ra troi | jer ber ii, n) | po ! | n i | (hr) | er : : : : : : | An | | : : : : : | : | <u>g</u> | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 |
| Ъ | ndung ir den 3 Edwefel Salpeter Salzfäur Chlor. Raugenfa Schaft. Chlorfau Kauftich Milann (2 Eifiafaur (2) | mit euch jaur jaur e . | Sali Rali ali. | urei itrio cheit , fol Sau (Ble Rau | ind löl, dewo den jau dichtif hon Tho | ind di Eigaffe | e Totol | Sal Fär Ra Ra troi ige | jer ber ii, n) | po lve | n i | (hr) | er : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | An | | : : : : : | : | | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 |
| Ъ | ndung ir den 3 Edwefel Salpeter Salzfaur Chlor. Saugenfa Schaft. Chlorfau Kauftich Allann (Vijigfaur Anilin (Final | mit euch jaur jaur jaur e . | Sä dru e (B e (C Rali n, fo ium oner n) . | irei itrio ideil i, fol ohlen (Ble Kai | t tind lol, dewolen jau eichti hon | ind di Eigaffe | e Tosol) rcs Rai | Ra troi leid nfä | di, n) inn ge) | Bo ive | n i | (hr) | er : : : : : : | An | | : : : : : | : | <u>g</u> | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 51 |
| Ъ | ndung ir den 3 Edwefel Salpeter Salzfäur Chlor. Raugenfa Schaft. Chlorfau Kauftich Milann (2 Eifiafaur (2) | mit euch jaur jaur jaur e . | Sä dru e (B e (C Rali n, fo ium oner n) . | irei itrio ideil i, fol ohlen (Ble Kai | t 1 ind lol, ocewo independent plen ichtif hon | ind di Eigaffe | e Tosol) rcs Rai | Ra troi leid nfä | di, n) inn ge) | Bo ive | n i | che: | er : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | An | | : : : : : | : | | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 |
| b fi | ndung fr den Z Schwefel Salzfäur Edberter Laugenfa Soda (M Kalf Eblorfau Kauftisch Maun (N Gjigfaur Antlin (H | mit euck jaur jaur jaur jaur jaur jaur jaur jaur | Sändrus (Baltin, to ali. ium) oner | urei itrio deili, fol oblen Kai (Ble Kai | ind lol, dewo den jau dichtif hon tho | fautres all, de erb | e [[sol] r) res Wa Rai | Ra Ra tron leid uge | der ber li, n) ppu nun ge) | Po interior in the second sec | ttaj | (hr | er : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | An | : | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | | | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 51 |
| bi fi | ndung ir den 3 Egweiel Salpeter Salffaur Ehlor . Laugenfa Eds and Rauftich Maurich (Effection für den Auftich (Effigian auftich (Effigian auftich (Effician arte Abtil erre erre Abtil erre erre erre Abtil erre erre erre erre erre erre erre er | mit euch jaure jaure e | Sändrude (Balina) | urei id vitrio deili i, foldell (Ble Kar). Tede (| t tind lol, beweight | die derde erd | e { { } } sol) res Rai e. bea | sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar Sar S | den ber ii, n) pu | Bo ive | n i | che | er | Un | iwe | ent | bir | | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 51 |
| bio fi | indung ir den 3 Edweiel Ealpleter Ealplatur Chlor . Laugenfa Edward (R. Kalf Laugenfa Rauftlich (R. Kalf Laugenfa Rauftlich (R. Kalf Laugenfa Laugenfa (R. Kalf Laugenfa Laugenfa (R. Kalf Lauge | mit euch faur faur faur faur faur faur faur faur | Sändrung (Baltum) Ralf ali. ium oner n) Bolf | urei ict vitrio icheil i, folgen (Ble Kai Rai ede (| t tind lol, beweichten jau icidit thon lau don un | ind di Giaffe affe all, the erd ner | e Tosoll r) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rattron in a market in a marke | den bei ili, n) byu iun ge) | Bo ive | n i | thr the | er · · · · · · · · · · · · · | Un | n 2 | ent | birruc | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 51 |
| bio fi | ndung ir den 3 Egweiel Salpeter Salffaur Ehlor . Laugenfa Eds and Rauftich Maurich (Effection für den Auftich (Effigian auftich (Effigian auftich (Effician arte Abtil erre erre Abtil erre erre erre Abtil erre erre erre erre erre erre erre er | mit euch faur faur faur faur faur faur faur faur | Sändrung (Baltum) Ralf ali. ium oner n) Bolf | urei ict vitrio icheil i, folgen (Ble Kai Rai ede (| t tind lol, beweichten jau icidit thon lau don un | ind di Giaffe affe all, the erd ner | e Tosoll r) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rattron in a market in a marke | den bei ili, n) byu iun ge) | Bo ive | n i | thr the | er · · · · · · · · · · · · · | Un | n 2 | ent | birruc | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 42 44 45 45 47 48 49 49 50 51 |

| | Eciti |
|--|------------|
| 1) Gisenvitriol, Rupfermaffer (ichmefelfaures Gisenornbul) | 56 |
| 2) Salzfaures Gifen (Gifenchlorur, Chloreifen) | 57 |
| 3) Salpetersaured Gifen (salpetersaured Gifenornd) | 58 |
| A) Calustanifum efelfannag filen | 58 |
| 4) Salpeterichweselsaures Eisen | Jo |
| 5) Chan Gifen (Bintiangenjaiz, biaufantes Rait, Bettinet | ** |
| Blau, rothes Blutlangenfalg) | 5 9 |
| Effigiaures Gifen (effigiaures Gifenornd). Solzeffigiaures Gifen | 60 |
| Rupfer (Rupfervitriol ober Blauftein, Grunipan, froftallifirter | |
| Grünipan) | 61 |
| Blei (effigfaures, falpeterfaures und chromfaures Blei) | 64 |
| Binn. Salpeterfaures Binn. Chlorginn. Binnfalg. Schwefel- | |
| falgfaures Binn | 65 |
| falzfaures Zinn | 68 |
| Braunitein (Manaan Khlaraas) | 69 |
| Braunstein (Mangan, Chlorgas) | 70 |
| Arfenif. Arjeniffaure, Arjenige Saure. Rothes Arjenif | 71 |
| atjentt. Atjentifunte, Atjenige Sunte. Rothes Atjentt | - 1 1 |
| | |
| Fünfte Abtheilung. Bon den thierischen Stoffen und deren | |
| chemischen Berbindungen, welche im Beuchdrud, ber Far- | |
| dentificer Serviteungen, werde im Senderna, ver Var- | |
| berei und anderen Runften und Gewerben Berwendung | |
| finden | 73 |
| Schafwolle | 73 |
| Seibe | 76 |
| Codenille | 78 |
| Cochenille Ammoniat (Cochenille prepare) | 81 |
| Lad Dye (Farberlad, Ladlad) | 81 |
| | 82 |
| Ammoniat. Salmiat. Salmiatgeift | 83 |
| Leim (Gelatine, fluffiger Leim) | 50 |
| Blutlangenfalz, fiche Cpan - Gifen. | |
| parn (Urin) | 84 |
| Seife. Talgseife. Delfeife | 85 |
| | |
| Sechfte Abtheilung. Die Beigbleiche und das Farben der | |
| October State Company Comments of the Comments | |
| jum Bedruden bestimmten baumwollenen, leinenen, | |
| schafwollenen und seidenen Gewebe (Zeuchstoffe) für | |
| | 8 |
| Lafel-, Beig- und Delbruck | |
| 1. Das gatoen bet jum Bebructen bestimmten baumibbuenen und teis | 0.7 |
| nenen Zeuchstoffe | 87 |
| Die Beigbleiche (chemische Bleiche) fur baumwollene und leis | 00 |
| nene Gewebe (Beuchftoffe) nach neuem praftifchen Berfahren | 88 |
| 2. Die kalte Indigo . Rupe, jowie Unjag und genaue Leitung ber- | |
| felben | 92 |
| 3. Echt Braun aus Catechu für Tafelbruck | 94 |
| 4. Braun aus Rothholg fur Beigdrud (Fregdrud), Tafel- und Delbrud | 96 |
| 5. Roth (unecht Turfifchroth) aus Rothbols, fur Tafel- und Beigdrud | 98 |

__ VIII __

| 6. | Eifenblau aus blaufaurem Rali | Erite 99 |
|-----|---|-----------------|
| | Bellgelb (Citrone) aus chromfaurem Rali | |
| 8. | Goldgelb aus dromfaurem Rali | . 101 |
| | Drange aus chromfaurem Rali | |
| 10. | Echt Grun aus ber falten Indigofupe und Quercitronrinde | . 103 |
| | Maigrun aus Quercitronrinde und Lappen . Indigo . Tinctur | |
| 12. | Schwarz aus holzeffigfaurem Gifen und Blauholg | 106 |
| | Gilbergran aus Gallus (Gallapfel) | |
| 14. | Chamois aus bolgeffigfaurem Gifen | 108 |

Erfte Abtheilung.

Grundriß der allgemeinen Chemie, in ihrer Anwens dung für die Zeuchdrucks und Färbekunst, sowie für andere technische Künste und Gewerbe.

Die technischen Kunfte und Gewerbe find in der Neuzeit fammtlich im Fortschritt begriffen, welches nur dadurch möglich geworden, daß man sich bei der Ausübung derselben jest hauptsächlich auf die Grundssätze der Chemie flüst, welche dem einsachen Braktiser die geeignetste Unleitung giebt, die früher mit den Operationen namentlich in der so verzweigten Zeuchdruck- und Färbekunft verbundenen zahllosen Schwiesrigkeiten nicht nur mit Ebre, sondern auch mit Rusen zu überwinden.

Es ift daher gewissermaßen Bflicht und Schuldigfeit jedes angehenden Lehrlings sowohl, als auch des bereits prafticirenden Beuchdruckers, Schönfarbers und Fabrifanten, sich mit den Regeln der Chemie befannt zu machen, denn fie allein ift es, die nach festen Grundfagen die Reihe von Zusammenfegungen und Zerlegungen der so viel-

fach verzweigten Raturforper vermittelt.

Ich habe es mir daher zur ftrengen Aufgabe und Pflicht gemacht, in diesem Grundriß der allgemeinen Chemie alles dahin Bezügliche faßlich, deutlich und verftändlich mitzutheilen und alle dem einfachen Braktiker oft unverftändliche lateinische Ausdrucke und Benennungen vermieden; denn diese führen oft zu Irrthumern und können ebenso zu manchem großen Nachtbeil und Schaden Beranlaffung geben.

Bon den Gegenständen der Chemie und die Mittel, fie zusammenzuseten oder zu zerlegen.

1.

Dan fennt die chemischen Rorper in dreierlei Buftanden: feft,

fluffig (liquid) und gasformig.

Der feste und fluffige Bustand eines Körpere ift abhängig von einer Unziehungekraft, die zwischen seinen kleinsten Theilen thatig ift, die aber aufhört sich zu äußern, wenn sich diese Theilchen in gewisser Entfernung von einander befinden.

2.

Durch Buführung von Barme entfernen fich die Theilchen der Korper von einander, durch Entziehung von Barme nahern fie fich. Durch Erwarmung dehnen fich die Korper aus, und durch Abfühlung ziehen fie fich zusammen. Durch Barme werden feste Korper fluffig, fluffige gasförmig. Durch Entziehung von Barme werden gasförmige Korper fluffig, fluffige fest.

3,

Alle Körper unferer Erde, und alles beffen, mas darauf ift, find entweder zusammengesetten dore einfache; die zusammengesetten laffen fich in die einfachen zerlegen; die einfachen Rörper (die Elemente)

find durch fein Mittel zerlegbar.

Bon den bis jest bekannten einfachen Körpern hat man 55 an der Zahl und find folgende: Sauerstoff, Schwefel, Rupfer, Blei, Eisen, Silber, Gold, Sticksoff, Selen, Tellur, Phosphor, Arsenit, Antimon, Chlor, Brom, Jod, Fluor, Rohlenstoff, Bor, Riesel, Kalium, Natrium, Lithium, Barium, Strontium, Calcium, Magnesium, Alumium, Bernlium, Itrium, Birconium, Thorium, Cerium, Lanthan, Mangan (Braunstein), Robalt, Nickel, Zink, Zinn, Uran, Kadmium, Quecksilber, Balladium, Rhodium, Blatin, Fridium, Osmium, Chrom, Titian, Kantal, Wolfram, Molybdan, Banadium und Basserfoff.

Bon biefen genannten Rorpern finden aber nicht alle fur ben Beuchdrud, die Farberei und andere technische Runfte und Gewerbe

Berwendung, es fann daber nur von denjenigen die Rede fein, welche in den in diefer Schrift mitgetheilten Runften und Gewerben angewendet werden.

4.

Der Sauerftoff.

Der Sauerftoff ift eine einfache Substanz und ift von allen Stoffen in größter Menge vorhanden, wenigstens 1/3 unserer Erde ift Sauerstoff; außerdem ist er wesentlicher Bestandtheil verschiedener Thier- und Pflangenstoffe.

Man findet ihn niemals frei, fondern jederzeit in Berbindung mit anderen Körpern, namentlich in großer Menge im Braunstein

(Mangan).

Er ift ein farblofes Gas ohne Geruch und Gefchmad und äußert seine Wirkung hauptsächlich badurch, daß brennende Körper in der gewöhnlichen Luft, die naturlich mit Sauerstoff geschwängert ift, leichter verbrennen.

Diese Bereinigung ift die Ursache der Erscheinung, die man Berbrennen oder Feuer nennt; b. h. die Entwickelung von Barme und Licht.

Um fich mit dem Sauerstoff zu verbinden, muffen die meiften Rorper der freien Luft ausgesetzt oder auch bis zu einem gewissen Grade erhigt werden.

Einen mit Sauerstoff verbundenen Körper nennt man ein Ornd oder orndirten Körper; z. B. wenn sich gewöhnlicher Schwefel mit Sauerstoff verbindet, entsteht Schwefelfaure (englisches Bitriolof).

Der Sauerstoff ift von dem deutschen Chemiter Scheele im Jabre 1774 entbedt worden.

5.

Der Stidftoff (Stidftoffgas)

findet fich ebenfalls wie der Sauerstoff in großer Menge in der Luft, außerdem ift er ein wesentlicher Bestandtheil vieler Thier- und Pflanzenstoffe.

Er ift ein farblofes Gas, ohne Geruch und Geschmad, leichter als die Luft und nicht breunbar; im Stickftoffgas fterben Thiere und verlöscht das Feuer, daher fein Rame. Die Darftellung beffelben wird vollzogen, daß man der atmosphärrischen Luft das Sauerftoffgas, z. B. durch glubendes Gifen, ent-

gieht, worauf bae Stidgas allein gurudbleibt.

Gine eigene Operation gur Darftellung des Sticftoffgases bildet bas bekannte Schwefeln der Schafwollen, und Seidenftoffe; hierbei verbindet fich der brennende Schwefel mit dem Bafferstoff, der in den zu bleichenden mit Baffer gefeuchteten Gegenständen enthalten ift, wodurch zwar teine Berbrennung derfelben, jedoch eine Erstidung jedes thierischen Körpere stattfindet.

6.

Der Wafferftoff und bas Wafferftoffgas (Waffer).

Der Bafferstoff ift eine einfache Substanz, durch deren Berbindung mit dem Sauerstoff Baffer entsteht, woher diese Substanz auch ihren Namen hat. Es ift ein wesentlicher Bestandtheil aller Thier- und Pflanzenstoffe.

Derfelbe ift ein farblofee Gas ohne Geruch und Geschmad, bet leichtefte aller Rorper, 15 Mal leichter, ale Die Luft, lagt fich leicht

entgunden und verbrennt mit wenig leuchtender Flamme.

Um einfachften wird terfelbe bargeftellt, wenn man Baffertampfe über glubendes Gifen leitet, oder Bint mit einer Mifchung von reinem Baffer und Schweselfaure (englischem Bitriolol) übergießt. In beiben gedachten Fällen nimmt das Metall ben Sauerstoff des Baffers auf, beffen Bafferfoff frei wird und als Gas sich verfluchtigt.

Begen feiner Leichtigkeit wird das Bafferftoffgas gur Fullung der Luftballons angewendet, und auf feiner Entzundlichkeit beruht die Ginrichtung der Bafferstoffzundmaschinen. Man bildet diese Maffe

aus reinem talten Baffer, Schwefelfaure und Bint.

Demnach ift bas gewöhnliche Fluß: ober Quellmaffer feine ein- fache Substanz, wie man früher glaubte, fondern, wie bemertt, bas

Erzeugniß der Berbindung von Baffer- und Cauerftoff.

Das Baffer findet fich in drei naturlichen Buftanden: im festen, als Schnee oder Gis; im fluffigen, in welchem es am meiften vortommt, und im Buftande des Dunftes (Nebel), in welchem lettern Buftande es einem Gas fehr ahnlich ift.

Das meifte Flug- und Quellmeffer ift unrein und enthalt meift falg- ober talthaltige Theile, welche in manden Gallen bie Farben

benachtheiligen. Gelbft das Regenwaffer wird oftmals bei Gewitter-

regen durch Schwefeldunft verunreinigt.

Gine der nüglichften Eigenschaften des Baffere ift seine Reinheit, wodurch es geschickt wird, sowohl in allen Zweigen der Zeuchdruderei und Farberei, als auch in anderen technischen Gewerben vortheilhafte Anwendung zu finden.

Um fich ein von allen fremdartigen Theilen freies Baffer zu verichaffen, muß man daffelbe destilliren; diefe Operation ift jedoch zum großen Betrieb der Zeuchdruckerei und Karberei felten ausführbar.

Eine andere Methode, das Fluße oder Brunnenwaffer (Quellwaffer) von fremdartigen Salzen zu reinigen, ift durch das Filtriren deffelben zu bezweden, zu welchem Behuf man die Fluffigfeit durch abweche seinde Schichten von Kohlenpulver und groben Sand durchlaufen läßt. Diefes Berfahren kann ebenfalls nicht im großen Färbereisbetrieb angewendet werden.

Um ein hartes Waffer (Brunnen- oder Quellwaffer) von den meistens darin enthaltenen Kalktheilen oder anderen salzigen Substanzen zu befreien, so daß man dasselbe zur Zeuchdruckerei und Farberei ohne Nachtheil in Unwendung bringen kann, ift folgendes Bersfahren das einsachste.

Man loft für 100 Berliner Quart Baffer (200 Pfund), welches man reinigen will, 2 U. calcinirte Soda oder beste Pottasche in 10 Berliner Quart (20 Pfund) reinem, scharf heißem Baffer auf, schüttet in die Lösung 4 Uh. zerschnittene Marfeiller oder jede andere gute weiße Seife und rührt diese Mischung gut um, damit die Seife volltommen gelöst wird.

hierauf erhitt man die zu reinigende Fluffigkeit zum Rochen und fett derfelben die gelofte Soda und die Seifenfluffigkeit hinzu. Es bildet fich auf der Oberfläche derselben ein dider Schaum, den man mit einer Schaumkelle vorsichtig abnimmt; in diesem Schaume sind die in dem Baffer enthaltenen nachtheiligen Substanzen enthalten. Das durch dieses Berfahren erhaltene Baffer ift weich und kann so gut wie Flufwasser geeignete Anwendung finden.

Auch kann man ein hartes Waffer durch einen Zusat von Beigenkleie reinigen, wobei sich die unreinen Theile deffelben an die schleimigen Theile derfelben anhängen, wobei aber ebenfalls der sich zeigende Schaum abgenommen werden muß. Den größten Nachtheil zur Darftellung heller, glanzender Farben verursacht ein mit Gifensalzen gemischtes Baffer. Um fich von der Gegenwart von Gifentheilen zu überzeugen, füllt man ein glafernes Gefäß mit dem zu prüfenden Baffer und sest der Fluffigkeit sehr wenig blaufaures Kali (Blutlaugensalz) hinzu. Rimmt dieselbe eine blauliche Farbe an, so enthält das Baffer Cisentheile.

Gegen die Faulnif icoust man das Baffer am besten, daß man baffelbe in ausgebrannten (vertohlten) Faffern aufbewahrt und der Fluffigleit fehr wenig Schwefelfaure (englisches Bitriolol) bin-

gufest.

7. Der Kohlenstoff.

1) Im reinen Zuftande kommt derfelbe in der Natur ale Diamant und ale Graphit mit Roblenfaure verbunden vor.

Der Diamant ift der hartefte aller Korper, farblos, burchfichtig und glangend. Im Cauerftoffgas laßt fich berfelbe entzunden und verbrennt obne Rudftand zu Roblenfaure.

2) Die vegetabilische Kohle. Alle Pflanzenftoffe werden burch die Glühhige zerftort, und es bleibt der größte Theil ihres Rohlenftoffgehalte, bei Ausschluß der Luft, ale vegetabilische Rohle zurrud. Auf diese Beise erhält man die gewöhnliche Holztohle.

Die außere Beschaffenheit der holztohle und die Gute derselben ift sehr verschieden und hangt von der Natur des Pflanzenstoffs ab, aus dem fie entstand. Sie ift schwarz, undurchsichtig, glanzend und poros.

Sie hat die Eigenthumlichkeit, viele Stoffe der verschiedensten Ratur ans ihren Auflösungen auf sich niederzuschlagen, so namentlich gefärbte und riechende Stoffe organischen Ursprungs, daher ihre Anwendung zur Entfärbung von Flusssteten, zur Entfernung des Geschmads von faulem Wasser, zur Erhaltung von Fleisch ze. Größere Massen sehr feinen Kohlenpulvers können sich sehr leicht entzünden, in Folge jener Eigenschaft aber sind sie fähig, Luft und Wassergas einzusaugen.

Beim Berbrennen ber holztohle entwidelt fich eine gasartige Rohlenftofffaure, die fur jedes lebende Befen durch Erstidung tottlich wirtt, daher darf man fich nicht in gefchloffenen Raumen, wo holztohlen entzundet find, aufhalten, ohne ben Butritt ber Luft zu bewirken.

3) Die thierische Roble entucht durch Berkohlung von Thierftoffen. Sie ift meift von geschmolzenem Ansehen, glanzend und schwerer verbrennbar, als Holzkohle.

Dieselbe besitt in noch höherem Grade die Eigenschaft, aufgelöfte Stoffe zu fallen, daher ihre vielfache Anwendung zur Reinigung und Entfarbung des Buders.

Sie wird aus Thierknochen schwarz gebrannt, feingepulvert und unter bem Namen Beinschwarz in den Sandel gebracht und zu dem bemerkten Behuf verwendet.

4) Die Steinkohle. Dieses bekannte Naturprodukt findet fich in fast allen Theilen der Erde, kommt jedoch überall meist von versichiedener Gute vor.

Die Bestandtheile derfelben find tohlenstoffhaltige Bafe, woher die gute Brennbarkeit derfelben.

Dieses Gas, merkwürdig wegen seiner Anwendung zur Gasbeleuchtung, wird zu diesem Endzwed durch Destillation der Steinkohlen nach folgendem Berfahren erzeugt.

Die Steinkohlen werden in gußeisernen Gefäßen geglüht, wodurch fich das Rohlenwasserstoffgas entwidelt. Nachdem es in den ersten großen Ableitungsgefäßen viel Theer (Steinkohlentheer) abgesetht hat, wird es zur weiteren Reinigung durch heu oder Moos und loder aufgeschichteten gelöschten Ralt in die großen Gasbehälter geleitet, von da in die Gasleitungsröhren gedrüdt, und endlich dahin befördert, wo es zum Leuchten dienen foll.

Der erhaltene Steinkohlentheer kann durch Destillation mit Wassereinigt werden; es geht hierbei ein öliger Körper über, und was zurüchleibt, bildet eine früher nicht gekannte Masse, in welcher man jedoch jest das Anilin entdeckt hat, welches zum Färben der Seide und Schaswolle für die schönsten rosenrothen und Carmoisinfarben bedeutende Berwendung sindet.

Das Anilin ift jest kauflich zu haben. Es kommt in dickflussigem Bustande und von lebhafter Carmoisinsarbe vor. Im festen (krystallistren) Bustande ist dasselbe von außen in gelblichen Arpstallen, die sich jedoch in heißem Wasser leicht lösen. Die Krystallisation des flussigen Anilin verursacht viele Mühe, wodurch dasselbe vertbeuert wird.

8.

Der Barmeftoff (Barme).

Bas Barme ift, ift Jedem durch fein Gefühl bekannt. Den Stoff felbst, der fie bildet, kennt man nicht naher; er ift unsichtbar, unwägsbar, und blos durch feine Birkungen auf andere Körper bekannt. Der Barmestoff ift demnach die Ursache der Barme, und die Barme ist die Birkung des Barmestoffs. Tritt daher der Barmestoff in einen Körper über, oder häuft er sich in demselben an, so sagt man: er wird ermarmt; verläßt er ihn, so wird er erkaltet.

Bird der Barmeftoff jugleich mit Lichtstoff verbunden, fo ent-

fteht das Feuer.

Bon dem Korper, aus dem diese Entbindung erfolgt, sagt man: er glubt, wenn sie aus seiner ganzen Masse fattfindet, und er brennt, wenn sie blos aus den von ihm aufsteigenden Dampfen vor sich geht. Im letteren Falle bilden diese brennenden Dampfe eine Flamme, die entweichenden, nicht brennenden den Rauch.

Der aus einem Körper fich entwidelnde Barmeftoff zerftreut fich schnell in den benachbarten Raum, ober tritt in andere Körper über.

Das Bertheilen Des Barmeftoffe geschieht auf brei Arten: Durch

Burudwerfen, burch Ausstrahlen und burch Fortleiten.

Die Menge Barmeftoff, die ein Körper bei gleicher außerer Barme erhalt, ift übrigens seiner Natur nach sehr verschieden. Außerdem hat auch jeder Körper die Fähigkeit, sich mit Warme in unbestimmter Menge zu verbinden, verandert aber dann seinen Zustand. Er wird flussig entweder tropfartig, oder bei mehr Barme luftartig flussig. So wird das Eis in Berbindung mit Barme zu Basser. So werden alle Metalle durch Barme flussig und durch noch mehr Barme verflüchtigt.

Die Quellen des Barmeftoffe find :

1) die Sonne, welche Strahlen von Barmeftoff ausströmt. Sie führt der Erde die meifte Barme gu;

2) das Berbrennen, oder die Berbindung bes Sauerftoffs ber

Luft mit brennbaren Rörpern;

3) der Drud oder Stoß, weil dieser eine Berdichtung hervorbringt und dadurch den Körper veranlaßt, Wärme zu entwideln. So entsteht durch Aneinanderschlagen vom Stahl und Feuerstein ein Funken; 4) die Berbindung verschiedener Körper, wenn babei ihre Dichtigleit zunimmt. Go wird viel Barme frei, wenn man gebrannten Kalt mit Baffer lofcht, indem fich diefes dabei mit einem festen Körper (Kalkbudrat) verbindet.

Die Mittel, um die Barme zu erzeugen, find fehr verschieden, und es verdient dies die größte Beachtung namentlich für die Zeuchdruckerei und die Farberei, sowie für jedes andere technische Gewerbe, bei welschem Rlüffigkeiten vielsach erhibt werden muffen, damit daffelbe mögslicht billig und schnell vollzogen werden kann.

Bur Erhitzung der mafferigen Fluffigkeiten für den technischen Betrieb bringt man verschiedene Brennstoffe in Anwendung, nämlich Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle 2c. Diese Brennstoffe unterscheiden fich in hinsicht der Menge Barme, welche fie hervorbringen.

Das Budenholz in möglichst trodenem Zustande erzeugt die größte Site unter allen bekannten Holzarten. Diesem folgt das Cichen: und Birkenholz. Diese Holzarten erzeugen doppelt mehr Sige, ale Beiden: und Bappelholz.

Das Berhaltniß der Steinkohlen zu den Holzarten ift vortheilhafter, läßt fich jedoch nicht genau bestimmen, da die Steinkohlen an Beizkraft fehr verschieden find. Um die Gute des Brennstoffs zu prufen, muß man das Baffer dem Berdunften unterziehen.

Ein Pfund bester englischer Steinkohle (Haswell Kol) bringt 3 Pfund Baffer jum Berdunften, bagegen 1 Pfund Tannenholz nur 16 Loth. Gute Ruhr - Steinkohlen ergeben ein gleiches Resultat.

Die fachfifden, namentlich die Zwidauer Steintohlen, zeigen fich beinabe von gleicher Bute.

Die Coats, welche aus der Steinkohle nach Bereitung des Leuchtgafes entstehen, brennen nicht mit heller Flamme und erzeugen nicht ben Sigegrad, als die Steinkohlen.

Der Torf tommt in Gute fehr verschieden vor und fann nur in Gegenden, wo derfelbe in Menge und billig zu haben ift, vortheilhaft verwendet werden.

Die Braunkohle, ein bem Torf ähnliches Raturproduct, findet fich nur in einigen Gegenden Deutschlands und kann deshalb keine allgemeine Unwendung finden.

Bon ben ju Erhigung der Fluffigfeiten nöthigen zwedmäßigften Befägen und bem dabei anzuwendenden vortheilhafteften Berfahren

ift Das Erforderliche in meinen Schriften ber prattifchen Farberei bereite mitgetheilt.

9

Die atmosphärische Luft.

Die atmofpharifche Luft ift Diejenige Materie, welche ben Erdball, den mir bewohnen, überall umichließt, und die auch gemeinbin Quft genannt wird.

Sie ift eine durchfichtige und volltommen elaftifche Gubftang, Die weder Geruch noch Geschmad hat, verschiedene Schwere befigt und fich

zusammenpreffen läßt.

Die Bestandtheile derfelben find Sauerstoff- und Stidftoffgas, fo daß 100 Theile berfelben 21 Theile des erftern und 79 Theile des lettern enthalten. Außer Diefen find ihr noch fremde Gubftangen, pornehmlich toblenfaures Bas beigemifcht. Das Cauerftoffgas, meldes fie enthalt, erfordert vorzüglich die Aufmertfamfeit des Beuchdrudere, Farbere und Bleichere.

Es ift ermiefen, bag viele farbenden Gubftangen von dem in ber Luft enthaltenen Sauerftoff abhangig find, vornehmlich bas Blau

aus ber falten und marmen Indigofupe.

Eben fo entfarbt Diefelbe Bflangen oder thierische Gubftangen, ale Flache, Bache, Anochen zc., welches man bas Bleichen nennt.

10.

Das Licht.

Das Licht ift eine unwiegbare Gubftang, welche aus außerft fei= nen, febr elaftischen Theilen besteht, Die fich reigend ichnell bewegen und durch die durchnichtigften Gubftangen durchschießen. Go geht bas Licht ber Sonne und ber Sterne im Beltenraume in einer Secunde burch eine Gerne von über 40,000 Deilen.

Der wesentlichfte Charafter Dieser Gubftang ift, daß fie auf das

Draan ber Augen wirft.

Der Ginfluß des Lichts auf alle Farben ift bem Beuchdruder und

Farber aus der Braris binlanglich bekannt.

Biele Karben zeigen fich bem Ange bei einem ungeregelten Licht in gang anderer, ale ber urfprunglichen Farben : Ruance.

So tann ein fon gefarbtes hochroth (Bonceau) wie mit einem

grauen Schleier bededt erfcheinen.

Die weißen Substanzen oder Zeuche erscheinen uns dadurch weißer, daß sie die Lichtstrahlen auf den Gegenstand zurudwerfen und nicht einsaugen. Aus diesem Grunde ift ein weißer Stoff schwerer zu trodnen. Ein dunkler, vorzüglich schwarz gefärbter Stoff, verschludt alle Lichtstrahlen und trodnet demnach schneller.

Das Licht wirft in der Lange der Zeit auf die echteften Farben. Die chemische Wirkung des Lichts ift, daß es bald gewiffe Subftangen gerfett, bald die Berbindung einer mit der andern befordert.

So werden das Gelbholg, der Saffor, die Orfeille 2c., wenn man biefelben langere Beit dem Licht ausfett, entfarbt und faft unbrauchbar.

Das Licht ift bemnach die Urfache ber mehr ober minder ichnellen und bemertbaren Bermandlung vieler Farben und Farbfubstangen.

3weite Abtheilung.

Bon der Erfennung der Güte und Anwendung der beim Zeuchdruck, der Färberei und anderen Künften und Gewerben verwendeten chemischen Producte und Farbmaterialien, sowie ihre Entstehung. Nach den neuesten Erfahrungen und Fortschritten faßlich dargestellt.

Die Pflangenftoffe (Begetabilien).

Die im Pflangenreich erzeugten Gewächse kommen theils frei, die meiften aber an Gauren und Salze (Bafen) gebunden vor.

Sie haben im Allgemeinen alle Eigenschaften ber Gauren; feine

ber natürlich vortommenden Bflangenfauren enthalt Stidftoff.

Alle find an bafifches Baffer gebunden, mas nur in den meiften gallen und nur durch Bereinigung der Saure und anderer Bafen abzuscheiden ift.

Beinfäure (Beinftein).

Die Beinfaure kommt vorzüglich im Saft der Beintrauben vor. Der aus jungem Bein sich absehende Beinstein wird durch die Gährung des Beins in den Fässern gebildet, und ist eigentlich doppelweinsteinsaures Kali. Rach der Farbe des Beins, von dem derselbe entstanden ist, hat er eine weiße oder röthliche Farbe.

Die Bute beffelben beruht darauf, daß derfelbe in möglichft großen, harten, im Bruch glanzenden Studen ift. Der Alorentiner und rhein-

landifche Beinftein ift der beste, die frangofifchen und croatifden Sorten geringer.

Derfelbe findet vorzüglich in der Schafwollenfarberei ale Beigmittel Berwendung.

Crystall tartari (gereinigter Beinftein)

ift ein Praparat, welches folgendermaßen im Großen dargestellt wird.

Der robe Beinftein wird fein gemablen, mit hinreidend reinem Baffer eine Zeit lang gekocht und dann die heiße Auflösung durch Leinwandfade in hölzerne Gefäße gegoffen, worin fich hierauf das Salz fryftallifirt. Dieses Broduct ift balbgereinigter Beinftein.

Um benfelben jedoch ganglich ju reinigen, mafcht man bie noch rothlich scheinenden Arpstalle in reinem kalten Wasser aus, bringt sie in eine Fluffigkeit von reinem Wasser, dem man etwas Thonerde hinzugeseth hat, und läßt sie darin kochen. Während man ben sich zeigenden unreinen Schaum von der Oberfläche abnimmt, ift die Reinigung vollzogen.

Man bringt nun die Fluffigfeit in holzernen Gefägen an einen tublen Ort, worauf fich die Fluffigfeit in weißen Arnftallen an die Bande und ben Boden tee Gefäßes anlegt.

Derfelbe muß von weißer Farbe, in harten, glanzenden Arnftallen

und von angenehm faurem Befdmad fein.

In der Schafwollenfarberei findet er gur Darftellung der echt rotben Karben vorzugliche Berwendung.

Im gemahlenen Buftande fommt berfelbe ale Cromor tartari vor, und bient beebalb auch zu medicinischem Gebrauch.

Beinfteinfäure.

Die Darstellung dieser für die Beuchdruckerei und Farberei jest

fo wichtigen Gaure wird folgendermaßen vollzogen.

Der gereinigte Weinstein (Crystall tartari) wird erft fein gepulvert, bann mit bem vierten Theil feines Gewichte feingeriebener Kreide vermischt und in fleinen Portionen in tochendes reines Wasser geschüttet, wobei er zerlegt wird und weinfaure Kalferde abscheidet. Durch Chlorcalcium Dosung wird bas entstandene neutrale Kalisalz in Chlorfalium und weinfaure Kalferde verwandelt; aus bem erhaltenen Kalfsalz wird mit Baffer verdunnter Schwefelfaure (englisches Bitriolol) die Beinfteinfaure abgeschieden, dann filtrirt und kryftallifirt.

Gute Beinfteinsaure muß troden, in weißen Arhstallen und von angenehmem, ftart faurem Geschmad fein. Gie zieht leicht Feuchtigkeit aus ber Luft an . baber ift fie an trodenen Orten aufzubewahren.

Die Anwendung derselben findet vorzüglich beim Zeuchdruck zum Beizen, als auch zur Bereitung von Limonade flatt, da fie nichts Rachtheiliges für die Gesundheit enthält und in vielen Fällen die theure Citronensaure ersest.

Citronenfaure (Citronenfaft).

Diefe Saure kommt vorzuglich im Safte ber Citronen im freien Buftande vor, ferner in den Johannis- und Stachelbeeren und mehrreren anderen Früchten.

Man erhalt den Citronensaft durch das Auspreffen der reifen Citronen und es findet derfelbe sowohl im Beuchdruck für Beigfarben, als auch in der Seiden- und Baumwollenfarberei vortheilhafte Answendung. Im flussigen Bustande ift derfelbe nicht vollkommen rein und nicht kruftallifirbar.

Um die Citronenfaure darzustellen, verfahrt man folgendermaßen.

Der durche Rochen mit Eiweiß geklarte und filtrirte Citronensaft wird erft mit gepulverter Areide gesättigt, sodann die unlöslich abgeschiedene eitronensaure Kalkerde abfiltrirt, gewaschen und durch mit reinem Basser verdünnter Schweselsaure zersett. hierauf wird die Fluffigleit abgedampft und kryftallistet.

Die Citronenfäure bildet farblofe, durchsichtige, nadelförmige Krystalle von angenehm saurem Geschmad; im Baster ift sie leicht löslich; 60 Pfund Citronensaft geben ohngefähr 10 Pfund krystallissirte Citronensaure.

Bringt man ju diefer Operation Johanniss oder Stachelbeerensfaft in Berwendung, fo hat man gang daffelbe Berfahren ju beobachten.

Die Citronenfaure findet fur ben Beigbrudt jedoch felten Unwenbung, befto mehr aber zu medicinischen 3meden.

Aepfelfäure (Bogelbeerfäure).

Diefe Saure ift in den fauren Aepfeln, den unreifen Cbifchbeeren (Bogelbeeren) und in anderen Früchten enthalten; man ftellt diefelbe aber auch auf folgende Beife dar.

Der Saft faurer Nepfel oder unreifer Bogelbeeren wird zuerst mit Eiweiß vermischt, dann gekocht und filtrirt und so lange mit in reinem warmen Baffer gelösten Bleizuder vermischt, als noch ein Riederschlag erfolgt. Diese unreine apfels oder vogelbeerensaure Substanz zeigt sich nach Zeit von 24 Stunden in Arpftallen. Ift dies der Ball, so spult man dieselben mit reinem falten Baffer ab, kocht sie dann in mit reinem Baffer verdünnter Schweselsfäure und läßt das so gebildete Salz wiederum krystallisten. In diesem Zustande kann dieselbe zwar nicht so vollkommen als die Sitronensaure, jedoch eben so gut als diese geeignete Anwendung finden.

Filtrirt man ben aus unreifen Bogelbeeren ausgepregten Gaft und vermifcht ihn mit etwas Schwefelfaure (englischem Bitriolol), fo

fann berfelbe in vielen Fallen ben theuren Beinftein erfegen.

Buderfaure (Sauerfleefaure, Dralfaure).

Sie kommt in der Natur meiftentheils an Kali gebunden im Safte des Sauerklee's (Oxalis) und des Sauerampfers vor. Um diese Saure darzustellen, wird der von diesen Pflanzen gewonnene Saft durch Auspreffen abgedunftet und dann zur Arpstallisation gebracht.

In der Neugeit findet jedoch diefes Berfahren wenig Anwendung mehr, da diefelbe fowohl billiger, ale and reiner und ftarter aus dem Buder in Berbindung mit Salpeterfaure (Scheidewaffer) barguftellen ift.

Die Buder- oder Dralfaure bildet weiße, nadelförmige Arnstalle von icharf saurem Geschmad und findet jest ebenso im Zeuchdrud als Beizmittel, wie auch in der gesammten Farberei ftets wichtige, vortheilhafte Berwendung.

Indigo : Schwefelfaure (Indigo : Carmin, Lappen : Indigo : Tinctur).

Die Indigo : Schwefelfaure (ichwefelfaurer Indigo) ift eine Berbindung des Indigo mit wafferfreier Schwefelfaure (Nordhäufer Bitriolol).

Dieselbe wurde im Jahre 1710 in Großenhain in Sachsen von dem Bergrath Barth entdedt, und es fuhrt daber die aus derfelben erzeugte blaue Farbe in allen Landern den Namen Sachsblau.

Eine einfache Auflösung des Indigo in rauchender Schwefelfaure war fie anfange nicht und man feste der Lösung derfelben oft nachetheilige Substangen hingu.

Um aus berselben ein schönes Blau und Grun für ben Zeuchdrud und für die gesammte Farberei zu erzielen, muß man die nach dem bekannten Berkahren bargestellte schwefelfaure Indigolösung von der anhängenden, nunmehr nachtheiligen Schwefelfaure reinigen, welches

auf folgenden zwei Begen vollzogen werden fann.

1) Reinigung der schwefelsauren Indigolösung mittelft Schafwolllappen oder Schafwolle.

Dieses Berfahren ift zwar etwas zeitraubend, jedoch jederzeit als das zwedmäßigste anzuerkennen, da alle in der Indigolöfung enthaltene Schweselsaure daraus entsernt wird, welche vorzüglich den Bau beim Grünfarben der Seide und Baumwolle benachtheiligt, sowie es auch im Zeuchdruck in Berbindung mit Areuzbeeren geeigneter ift. Die Darftellung dieser gereinigten Indigotinctur wird folgendermaßen

vollzogen ..

Man fullt einen kleinen kupfernen Keffel mit reinem Baffer, erhigt die Fluffigkeit handwarm und sett derfelben eine beliedige Menge von der nach dem bekannten Berfahren bereiteten, mit kaltem Baffer versdünnten schweselsauren Indiaolösung hinzu, thut nach Berhältniß weiße, reingewaschene, grobe Bolllappen, am besten Fries. 2. Lappen, oder, was zu dieser Operation zwedmäßiger ist, grobe Schaswolle hinein, rührt die Wasse daun gut um und erhigt sie nach und nach zum Kochen und läßt sie 8 Minuten lang gelinde darin verbleiben. Sierauf läßt man sie zugedeckt 10 Stunden lang steben. Nach Berlauf dieser Beit werden die Lappen oder die Bolle berausgenommen.

Dieselben erscheinen jest schwarzblau gefärbt und haben allen in der Flussigeteit enthaltenen Indigo angezogen. Die zuruckgebliebene Flussigetit zeigt fich grünlich und übelriechend; fie enthalt Schweselsaure, die als untauglich weggeschüttet wird.

Um die blaufarbende Tinctur ju gewinnen, ift folgendermaßen gu

verfahren.

Man bringt die schwarzblau gefärbten Lappen oder die Wolle in einen aus Weidenholz geflochtenen Korb, wascht fie so lange in fließendem Waster, bis sich keine Spur mehr von färbender Substanz zeigt. Je ausmerksamer dies vollzogen wird, ein desto besperes Resultat erzielt man.

Die Bewinnung der gereinigten Indigotinctur ift folgendermaßen

ju bezweden.

Man füllt einen kleinen kupfernen Keffel mit reinem Baffer, erhipt die Fluffigkeit handheiß, sett derselben Bottasche binzu, bringt die nach Borfchrift in Baffer gut gereinigten Lappen oder die Bolle hinein und die Fluffigkeit zum Kochen und läßt sie 15 Minuten lang darin verbleiben. Die Fluffigkeit hat nun eine schöne blaue Farbe angenommen, welche die gereinigte Indigotinctur bildet und die in diesem, als auch in noch starkerem Bustande durch Abdunftung dersselben verwendet werden kann.

Die Lappen oder bie Bolle zeigen fich in grunlicher Farbe; man fpult und trodnet dieselben und kann fie zu diesem Behuf verschiedene

Male in Gebrauch nehmen.

Um die Darstellung der gereinigten Indigotinctur im Großen zu bezwecken, läßt man 1 Pfund seingepulverten und gesiebten Indigo in 3 Pfund Nordhäuser Bitriolol lösen, verdunnt die Masse nach 24 Stunden mit 9 Pfund reinem kalten Basser, läßt mit hinreichenter Flussigeit 10 bis 12 Pfund Lappen oder Bolle nach bekanntem Berfahren ankochen und verwendet zum Abziehen 12 Loth Pottasche.

2) Indigo-Carmin.

Unter biesem Namen kommt seit einigen Jahren eine teigartige Indigoauflösung im Sandel vor, die zur Darftellung der blauen und grünen Farben im Zeuchdruck und allen Zweigen ber Färberei Berswendung findet.

Die Bereitung berfelben wird vollzogen, bag man nach bem be- tannten Berfahren Indigo in Nordhaufer Bitriolol lofen lagt, Die

Auflösung mit reinem Wasser verdünnt und durch Zusat von calcinirter Soda die in derselben enthaltene Schweselsäure entsernt, welches jedoch nicht so vollkommen, als bei der Lappen "Indigoblau "Linctur volkogen werden kann.

Guter Indigo - Carmin muß nicht fluffig, fondern in etwas festem Bustande sein, mit reinem Wasser befeuchtet und auf weißes Papier gestrichen eine schöne volle blaue Farbe barftellen und ohne merklich

fauren Befchmad fein.

Der in Frankreich, namentlich in Bordeaux bereitete Indigo-Carmin wurde früher bevorzugt. Derfelbe wird jedoch jest auch von berfelben Gute in Deutschland bereitet.

Der englische Indigo-Carmin ift von geringerer Bute, felten

frei von Schwefelfaure und auch fluffiger.

Effigfaurer Indigo.

Der effigfaure Indigo wird nur im Beuchdrud gur Darfiellung der blauen und grnnen sogenannten Tafeldrudfarben angewandt.

Die Bereitung beffelben wird folgendermaßen vollzogen.

Man bringt in einen glasurten Steintopf 3 M. rauchendes Nordhäuser Bitriolöl, sest der Flüssigeit in kleinen Theilen bei fortwährendem Umrühren 1 M. Bengal-Indigo in zerrinnbarem, seingesiebtem Bustande hinzu und verdunnt dieselbe nach Berlauf von 24 Stunden, besser später, solgendermaßen. Man läßt zu diesem Behuf in 10 Berliner Quatt (20 Pfund) reinem handwarmen Basser 8 M. Bleizucker lösen und sest diese kinstigeteit nach und nach bei fortwährendem Umrühren der Indigoaussösung hinzu. Sat sich die Blufsigkeit nach einigen Stunden geklärt, so gießt man das helle ab; der Sag wird auf ein Filtrum gebracht, mit einigen Berliner Quart reinem Basser ausgewaschen und die ablausende blaue Flussigkeit in Berwendung genommen.

Binn-Indigo (für echt Blau).

Man bringt in einen glafurten Steintopf 5 Berliner Quart (10 Pfund) faustische Lauge von 10 Grad Stärke nach Beaume's Saurenmeffer, fest dieser Fluffigkeit 11/2 W. gepulverten und fein-

gefiebten Bengal. Indigo und 11/2 M. gedrehtes, möglichst reines Zinn hinzu, rührt die Flussiglieit gut um und bringt den Topf in einen kupfernen Kessel, der hinlänglich mit Wasser gefüllt ift, erhigt dann die Flussiglieit und erhält sie 3/4 Stunden lang darin. In einigen Fällen kann die Operation etwas länger dauern, und zwar so lange, bis man erkennt, ob das Zinn vollkommen gelöst ist. Man läst hierauf die Flussigligkeit erkalten, klärt sie nach Zeit von 12 Stunden vom Bodensat ab, füllt sie auf Flaschen, die man gut zu versichtießen hat, und bewahrt sie zum Gebrauch auf.

Biferinfaure.

Die Bikerinfaure, gewöhnlich Bikerin genannt, ift eine Auflöfung des Indigo in concentrirter (ftarkfter) Salpeterfaure (Scheidewaffer). Rach der Löfung des Indigo in Salpeterfaure wird die Fluffigkeit durch Abdampfen der Arhstallisation unterworfen.

Gie bildet citrongelb gefarbte, nadelformige Arnftalle von eigen-

thumlichem Geruch und febr bitterem Gefcmad.

In der Schafwoll- und Seidenfarberei erzeugt die Biferinfaure vorzüglich ichone gelbe und in Berbindung mit Indigo- Carmin eben fo ichone grune Farben.

Effigfäure (Effig, Solzeffig).

Die reine Effig faure ift eine Zusammensetzung von Wafferftoff, Kohlenstoff und Sauerftoff in einem besonderen Berhältniß. Sie ist in völlig weißer Fluffigkeit, von angenehmem Geruch und saurem Geschmad. Die eigenthumliche Starke berselben ift nach Beaume's Saurenmeffer 2 Grad.

Bollommen ftellt man dieselbe bar, indem man bie in saure Bahrung übergegangenen weingeistigen Fluffigkeiten reinigt (Beinessig). Sie wirft auf die Metalle, namentlich bas Gifen, und orydirt ste lestigaures Gisen).

Die Anwendung der reinen Effigfaure murde jedoch fur den teche nischen Betrieb, namentlich fur den Zeuchdruck und die Farberei, zu koffpielig fein.

Um einen zum technischen ober jeben anderen Bebrauch guten Effig zu erzeugen, lagt man burch freiwillige Gauerung Bein, Bier,

Obfisafte in hölzernen Gefäßen unter Zutritt der Luft warm fleben. Um zwedmäßigsten geschieht dies bei der sogenannten Schnellesigsfabrication, wobei die zu sauernde Flussteit der Luft ausgeset wird; man laßt nämlich dieselbe durch mit Essig getrankte Hobelspane von Buchenbolz in ein mit Luftlöchern versebenes bobes Tag fließen.

Der nach diesem Berfahren erzeugte Effig tann in allen technischen Gewerben und zu jedem anderen Gebrauch vortheilhafte Unwendung

finden.

Durch Destillation läßt fich derfelbe fo weit reinigen, daß er der reinen Effiafaure gleichkommt.

Die Solzeffigfaure (Golzessig), ein in der Reuzeit fur den Zeuchdrud und die Baumwollenfarberei wichtiges Broduct, wird durch Destillation namentlich des Buchen- und Eichenholzes im Großen gewonnen.

Im natürlichen Buftande ift es eine faure, übelriechende, öl- und theerartige Fluffigkeit, die nach Beaume's Saurenmeffer oft eine Starke von 9 bis 10 Grad zeigt. Sie kann mit 3 bis 4 Theilen reinem Baffer verdunnt und in folchem Buftande zur Eisenlösung (Bereitung des holzesfigsauren Gifens) in Unwendung gebracht werden.

Die mit demfelben bargeftellten femargen Farben fur Baumwolle fallen weit voller aus, als die burch Getreibeeffig und Gifen erzielten.

Der natürliche Holzessig läßt fich jedoch so vollkommen reinigen, daß derselbe dem Beingeist (Altohol) fast gleichkommt. Dies wird gewöhnlich mit gelöschtem Kalk (Kalkhydrat) und Chlorcalcium durch Destillation am besten vollzogen.

Indigo.

Der Indigo ift ursprünglich der Saft, welcher in verschiedenen Pflanzen, im Nerium tinctorium, Isatis tinctori zc., enthalten ift, welche vorzuglich in Oftindien und Sudamerifa gedeiben.

Das Berfahren, die farbende Substanz aus ben Pflanzen zu ziehen, ist sehr einfach. Die in Bluthe stehenden Pflanzen werden in hölzerne Gefäße, welche mit reinem talten Wasser gefüllt sind, gebracht und durch Beschwerung mittelst einiger Breter unter der Flussseit erhalten. Nach einiger Zeit zeigt sich eine Gährung. Daß die Gährung weit genug gediehen ift, läßt sich leicht daran erkennen, daß die ansangs grune Flusssissisch fich an der Luft in ein kupfriges Blau ver-

wandelt hat. Diese Operation wird in ohngefahr 10 Stunden vollgogen. Bahrt die Gahrung langer, so wird kein so gunstiges Resultat erzielt; zeigt die Flusssielt einen fauern Geruch, so muß man eilen, sie aus der Aufe in eine andere (die Rührkuse) zu bringen und ihr eine hinlängliche Menge Kalkwasser hinzusepen, welches die entstandene Saure unschädlich macht. Die iu der Rührkuse besindliche Flusssielt wird fortwährend in Bewegung erhalten (gerührt), um die Berbindung der farbenden Substanz mit dem Sauerstoff der Lust zu befördern, worauf sich dieselbe in purpurfarbenen Floden ausscheidet, sich immer mehr verdichtet und dann als Sahmehl zu Boden sällt. Nach mehreren Stunden läßt man die Flüssselt vom Bodensag ablausen, bringt denselben in beliebige Form und trocknet ihn im Schatten, woraus derselbe als Indiag in den handel gebracht werden kann.

Der Indigo ift in Gute oder blaufarbendem Bigment fehr versichieden, welches theils in den Bflanzen selbst, theils auch in der sorgfältigen Bereitung deffelben liegt. Oft wird derselbe mit Thon oder anderen Substanzen bei der Bereitung betrügerischer Beise gefälscht. Bemerkt man eine folche Fälschung, so läßt sich diese badurch leicht darlegen, daß man eine Rleinigkeit desselben in einer eisernen Kelle gluht: hierdurch verbrennt der reine Indigo zu Afche und die erdigen

Substangen bleiben gurud.

Oft kommt auch ein geringer, blaßblauer Indigo, welcher, um demfelben von Außen ein schönes Ansehen zu ertheilen, mit feinem Indigostaub überzogen (gepudert) ift, im handel vor. Diesen Betrug kann man ebenfalls leicht entdeden, wenn man ein Stud desselben auseinander bricht.

Guter Indigo muß ziemlich leicht, im Bruch eine angenehme blaue Farbe und mit bem Ragel gestrichen einen festen Rupferglang zeigen.

Die jest im Sandel vortommenden Indigoforten find folgende:

1) Der oftindische Indigo, worunter fich ber aus der Landsichaft Bengalen durch Gute vorzüglich auszeichnet. Er ift meift in Quadratftude geformt und mit Stempel versehen.

2) Der Rurpah : Indigo, ebenfalle eine oftindifche Indigo-

gattung, ftebt dem Bengal : Indigo in Gute nach.

3) Die geringste und betrüglichste oftindische Indigogattung ift der Madras-Indigo; er ift in Quadratstuden von angenehm blauer Farbe, läßt sich leicht zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben und zeigt einen matten Kupferglanz.

4) Der Java-In bigo ift eine febr gute Indigosorte, kommt ieboch in ben Riften oft in verschiedener Gute (gemischt) vor. Man

muß baber beim Untauf beffelben febr vorfichtig fein.

5) Die ameritanifden Indigoforten, als der Guatemalaund der Caracas: Indigo, tommen gewöhnlich in unförmlichen Studen im Sandel vor. Die Gute derfelben ift fehr verschieden und man muß beim Antauf fehr vorsichtig verfahren. Diese Indigosvrten werden immer mehr durch den oftindischen und Java-Indigo verdrängt.

Orfeille (Orfeille - Extract).

Diefes eigenthumliche, fur Die Zeuchdruderei und Farberei jest fo wichtige Bigment findet fich nicht im naturlichen Buftande, sondern

wird auf funftlichem Bege bereitet.

Die im Sandel vorkommende Orfeille bildet eine breiartige Fluffigfeit von purpurrother Farbe. Bur Bereitung derfelben werden mehrere Flechtenarten (modeahnliches Krant von grauer Farbe) in Anwendung gebracht, namentlich die Roccella tinctoria, welche sich vorzüglich auf den Canarischen Inseln wild findet. Geringere Arten dieser Flechten sinden sich auch in England, Schottland und Schweden.

Die Bereitung berfelben wird folgendermaßen vollzogen.

Die obengenannten Flechtenarten werden feingemahlen in hölzerne Befage gebracht und mit durch reines Baffer verdunntem Salmiafgeift überfcuttet und möglicht dem Butritt der freien Luft ausgesett.

Das Pigment in der auf diese Beise dargestellten Orseille entwidelt fich schon nach einigen Tagen; tie Masse uimmt eine purpurrothe Farbe an und nach Berlauf einiger Bochen zeigt sich tieselbe schon brauchbar.

Das altere Berfahren, die Orfeille zu bereiten, murde mit ge-faultem Sarn (Urin) und Kalf auf demfelben Wege vollzogen, findet jedoch jest keine Auwendung mehr.

Gute Orfeille muß in möglichft didfluffigem Buftande, ohne Geruch nach Salmiakgeift und auf weißes Bapier geftrichen von purpurrother ober rothvioletter Farbe fein.

Eine eigenthumliche Erscheinung zeigt fich nach langerem Auf-

bemahren der Orfeille.

Die in dem unteren Theil des Faffes oder Gefäßes lagernde Orfeille hat oft eine gelbröthliche Farbe angenommen und wird beshalb von in der Chemie Unkundigen als gänzlich verdorben (unbrauchbar) betrachtet. Dem ist jedoch nicht so; man darf dergleichen Orseille nur mit durch reines Wasser verdünntem Salmiakgeist oder Kalklauge befeuchten und der freien Luft aussehen, so stellt sich die Farbe derselben wieder eben so vollkommen wie vorher dar.

hieraus ift zu ichließen, daß der in der Luft enthaltene Sauerftoff

auf viele Rorper einwirft.

Der Orfeille-Extract ift ein in der Reuzeit fur ben Beuchdrud ebenfalls fehr wichtiges Broduct.

Derfelbe wird durch Austochen der oben genannten Orfeille in reinem Baffer, fowie durch Abdampfen ber Bluffigfeit gewonnen.

Es ift eine didfluffige Maffe ohne Geruch, von brauner Farbe, Die auf meißes Bapier geftrichen ein Bioletbraun zeigt. Die Starte

berfelben muß 18 bie 20 Grad zeigen.

Der Orfeille-Ertract verbindet fich leicht mit Indigo-Carmin gur Erzengung der braunen Tafeldruckfarben für Schafwollen- und Seidenzeuche, die fich sowohl im Dampfen, wie auch in der Luft vorzüglich echt bewähren.

Perfio (Cudbeard).

Der Berfio, auch rother Indigo und nach feinem Erfinder Cudbeard genannt, wird aus der zubereiteten Orfeille durch Trocknen und Mahlen berfelben zu einem feinen Pulver vorzüglich in England bereitet.

Die Gute deffelben ift febr verichieden, welches, wie ichon bei Bereitung ber Orfeille bemerft murde, in der Gute der Flechtenart

liegt, die man gur Bereitung beffelben in Anwendung bringt.

Der beste Berfio ist von violetbrauner Farbe, fein gemablen, und zeigt einen Beilchengeruch, welcher demfelben nicht künstlich beigemischt, sondern natürlich ist. Oft kommt derselbe jedoch auch in schwarzbrauner Farbe, aber ebenfalls in vollkommener Gute vor. Man kann daher aus der Farbe nicht immer auf die Gute desselben fest schließen.

Um die Gnte des Berfio beim Untauf zu ergrunden, ift folgender-

maßen zu verfahren.

Man bringt 1/4 Loth bes zu prufenden Berfio in ein fleines beliebiges Rochgefaß, feuchtet benfelben nach und nach mit reinem Waffer breiartig an, fest nach Berhaltnig reines Baffer hinzu, erhist biefe Bersioflussteit zum Rochen und unterhalt fie 8 Minuten lang darin, bringt dann 1 Loth gereinigtes Schaswollengarn hinein und laßt es 8 Minuten lang gelinde darin kochen, worauf dasselbe herausgenommen und gespult wird. Das Garn wird jest eine volle, glangende Bioletsarbe zeigen. So kann man verschiedene Bersioforten prüffen und dann die beste zum behusigen Gebrauch wählen.

Der Berfio findet vorzüglich jur Darftellung der Biolet- und Lila-

farben in der Schafwollen- und Seidenfarberei Bermendung.

Orlean.

Der Drlean wird aus dem Mart der reifen Samentapfeln des

Drleanbaume burch eine Art Bahrung bereitet.

Die Orleankörner werden erft zerstampft, mit reinem kalten Baffer übergoffen und so die Flussigkeit mehrere Bochen lang ftehen gelassen. Dann drudt man die Maffe aus, läßt den sich gebildeten Orlean abstehen und später zu einem diden Brei abdampfen, nach welcher Operation die Bereitung vollzogen ift.

Es tommen jest zwei Orleanforten im Sandel vor:

- 1) Der brafilianif de Orlean. Derfelbe ift von rothbrauner Farbe, meift in die Blätter des Orleanbaums und in Körbe von circa 20 Pfund verpackt. Er hat das Nachtheilige, daß er nach längerem Aufbewahren einen üblen Geruch annimmt und sich mit Schimmel überzieht. Um denselben gegen diesen Nachtheil zu schüßen, ift als das einzige Mittel zu empsehlen, ihn von Zeit zu Zeit mit etwas in reinem Basser gelöster krystallister Soda zu beseuchten, welches Berfahren die Gute desselben nicht benachtheiligt.
- 2) Der Capennes Orlean wird ebenfalls, wie der brafilianische, aus den Samenkapseln des Orleanbaums bereitet, welcher jedoch eine befondere Gattung des ersteren ist und dessen Berschiedenheit von demselben im natürlichen Clima der Bflanze liegt.

Bei der Bereitung nimmt derfelbe einen angenehmen, dem Beilchenähnlichen Geruch an. Derfelbe wird nicht abgedampft, fondern tommt in Fäffern verpadt in möglichst didem Zustande namentlich über "

Marfeille in ben Sandel.

Diese Drleansorte, obgleich an Bigment (farbender Substanz) nicht reicher, als ber Brafil Drlean, bat bas Eigenthumliche, daß derfelbe

niemals einen ublen Geruch annimmt; ber Preis beffelben ift beshalb

wegen diefer guten Gigenschaft immer etwas höher gestellt.

Guter Orlean muß von lebhaft rothbrauner Farbe und ohne üblen Geruch sein, fich fettig anfühlen laffen und fich in möglichft

festem (compactem) Buftande zeigen.

Der Orlean findet in der Seiden- und Baumwollenfarberei fowohl zur Darftellung der Orangefarben, als auch zu anderen 3weden, namentlich zu dem Farben der Butter, vielfache Berwendung, da derfelbe die Gesundheit nicht gefährdet.

Quercitron (Quercitronrinde).

Die Quercitron ift die Rinde der in Nordamerika wild wachsens ben schwarzen Eiche (Quercus nigra), die im gemahlenen Buftande in Saden oder Faffern verpadt in den handel gebracht wird. Diesselbe enthält mittelft des in derselben enthaltenen Gerbestoffs ein gelbes, olivenfarbenes, bis ins Schwarze sallendes Bigment (Farbeiftoff). Die salzsauren Zinnaussosjungen erzeugen aus derselben für alle Zeuchstoffe gelbe Farben, Aupsers und Gisenlösungen Olivenfarben bis zum Schwarz.

Der Englander Ban croft mar der Erfte, der die Quercitron gu

Anfang Diefes Jahrhunderts in Guropa einführte.

Es tommen jest zwei Gattungen von Quercitronrinde im Sandel vor, die fich zwar nicht wefentlich im Aussehen, jedoch in Gute von einander unterscheiden.

1) Die Philadelphia Quercitron hat fich feither in vors juglicher Gnte erwiesen; dieselbe ift fein, jedoch nicht ftaubähnlich gemahlen, von angenehmer Chamoiefarbe und in faffer von 500 bis

1000 Pfund verpadt.

2) Die Baltimore-Quercitron fteht der vorigen an Gute nach und ift von nicht so lebhafter Chamois, sondern von braunlicher Farbe, welches dadurch entsteht, daß die Oberfläche der Rinde mit gemahlen wird. Dieselbe kommt in Saden von 150 bis 200 Pfund Gewicht im Sandel vor.

Gute Quercitron muß von angenehmer Chamoisfarbe, Riefen erregendem Geruch, bitterem Gefchmad und nicht zu Staub gemablen fein.

Durch zu langes Aufbewahren verliert die Quercitron an Bigment (Farbftoff); baffelbe wird burch ben Sauerftoff ber Luft zerfest, es nimmt diefelbe julett eine braunliche Farbe an und ift faft unbrauchbar.

Die Quercitron findet im Beuchdrud, fowie in allen 3meigen ber Farberei jur Darftellung der gelben und Dlivenfarben geeignete Berwendung. Gie fommt jest auch in festem Buftande ale Ertract vor.

Man

ift die Pflanze einer Reseda = Battung, welche vorzuglich im fudlichen Frankreich, nicht fo gut im fudlichen Deutschland jum Bebuf der Karberei angebant wird. Die mildmachsende ift von geringer Bute.

Die Bflange wird in der Bluthezeit geschnitten und forgfältig getrodnet. Das farbende Bigment enthalten Die Bluthen und Blatter,

in ben Stengeln ift wenig beffelben enthalten.

Bur ben Beuchdruck findet berfelbe feine Unwendung, erzeugt jedoch für Schafwollen:, Seiden- und Baumwollenftoffe fcone und bauerbafte gelbe Rarben.

Scharte. Ginfter.

- Gine in Deutschland auf Wiefen wild machfende Bflange. Diefelbe erreicht eine Sobe von 11/2 bis 2 Tug, bat langliche Blatter und lilafarbige Bluthenknospen; vor Aufbruch berfelben mird tiefelbe gefammelt und im Schatten getrodnet.

Bor der Entdedung Umerifa's, ebe man bas Gelbhol; fannte, fand diefelbe in allen 3meigen ber Farberei gur Darftellung ber gelben und in Berbindung mit Blau der grunen Karben Unwendung.

Der Binfter, eine ber Ratur nach ber Scharte abnliche Bflange, findet fich wildwachsend in Balbern. Gie erreicht eine Sobe von obngefähr 1 bis 11/2 Fuß, bat ichmale, langliche Blatter und gelbe Bluthen, und findet Diefelbe Unwendung, ale Die Scharte.

Rothholz. Rothholz-Extract.

Die im Sandel vortommenden Rothbolger find binfichtlich bes rothfarbenden Bigmente febr vericbieden, und man muß fich baber beim Ankauf terfelben von ihrer Gute burch einen kleinen Brobeversuch überzeugen, welchen man folgendermaßen bewerfstelligt.

Man läßt von dem noch in Stüden befindlichen Rothholz etwas abhobetn oder abraspeln, bringt ein bestimmtes Quantum desselben, 3. B. 1 Loth, in ein Porzellan- oder Glasgefäß, und sest demselben 8 Mk reines kochendes Wasser hinzu. Rach Zeit von einer Stunde hat sich das Bigment des Nothholzes in der Flüssigkeit entwidelt; man hängt sodann einen Streisen weißes Appier in dieselbe und lässe es 1 Stunde lang darin verbleiben, worauf tasselbe aus der Flüssigseit eit berausgenommen und getrocknet wird und man aus der dunklen, schonen rothen Karbe, die dasselbe angenommen, die Gute des Nothsbolzes beurtheilen kann.

Biernach erlangt man die Fabigkeit, unter ben verichiedenen

Rothbolgern bas befte und fraftigfte ju mablen.

Unter ben vorkommenden Rothhölgern ift das von Fernambuco in Brafilien an rothfärbendem Bigment bas reichste; es ift in nicht diden Studen, schwer und inwendig von gelbrother Farbe; die Studen find mit einem eingebrannten verschobenen N gezeichnet.

Da es ein Eigenthum ber brafilianischen Regierung ift, fo haftet ein bedeutender Ausfuhrzoll auf demfelben, welches ben Breis fehr

vertheuert.

In neuerer Zeit ftellt man aus anderen guten Rothhölzern durch Unwendung chemifcher Mittel eben fo foone rothe Farben bar.

Das Japan, und Bimas Rothholz (auch Bimas JapanRothholz) erzeugt eben so schöne rothe Farben, als das FernambutRothholz, ift jedoch nicht so farbreich, als dieses. Es ift in dunnen Studen, mit einem Mark inwendig versehen und von außen mit einer weißen Rinde (Splint) umgeben.

Das Coftarito-Rothhol; ift ein für die Schafwollenfarberei jur Darftellung der rothen und braunen Farben fehr brauchbares Rothholj. Es fommt in großen Studen, die gefurcht find, fowie von

gelbrother Farbe vor.

Das St. Martins : Rothholz tommt ebenfalls in großen gefurchten Stüden, die mit Splint überzogen find, von rothbraunlicher Farbe vor; daffelbe ift nicht fo farbreich, als das Coftarito : Nothholz.

Undere Rothholzgattungen, ale das Lima=, Manilla=, Ja=

maifa = Rothholz, find von geringerer Bute.

Das Nothhol; findet in der Beuchdruderei und in allen Zweigen der Farberei zur Darftellung rother und brauner Farben Berwendung, es ift jedoch bis jest der Chemie nicht gelungen, bas farbende Bigment mit den Zeuchstoffen fo fest zu verbinden, daß die Farben der Luft und mäßigen Gauren widersteben.

Bum Farbereigebrauch muß daffelbe im trodenen Buftande, in

bunne Spane gehobelt ober geraspelt merben.

Ranflich kommt daffelbe auch im feuchtgemahlenen Zustande im Sandel vor.

Um demfelben ein schönes Ausehen zu geben, wird es oft auch betrüglicherweise mit Sodas oder Bottascheftuffigkeit befeuchtet in den Sandel gebracht. Ein dergleichen Rothholz verliert aber nicht nur an Gewicht, sondern zieht auch das Berderben der Farben nach sich.

Der Rothholz-Extract ift eine für die Zeuchdruderei fehr michtige Substanz, da man durch die Anwendung desselben der weitsläufigen Ablochung und Abdunstung des Rothholzes überhoben ift. Derselbe wird gewöhnlich gleich in den Baldern, wo das Rothholz gefällt wird und das Brennmaterial keinen Berth hat, bereitet.

Der Hothholz-Extract ist eine harte, schwarzbraune, im Bruch glänzende Masse und in 40 bis 50 Pfund schweren Kisten verpackt. Ein Bfund desselben enthält eben so viel rothfärbendes Bigment, als

5 Pfund gutes Rothholz.

Um denselben fur den Zeuchdrud zu verwenden, läßt man in reinem Baffer ein beliebiges Quantum deffelben auftochen, worauf man die Stärke deffelben in beliebigen Graden nach Beaume's Säurenmeffer bestimmen kann.

Derfelbe ift auch im fluffigen Buftande fauflich zu haben.

Blauholz. Blauholz=Extract.

Das Blauholz ift das Stammholz eines vorzüglich in Sudamerika und Bestindien wild machsenden Baumes. Daffelbe kommt in großen Studen, inwendig von gelbbrauner Farbe und von sußlichem Geschmack, sowie in verschiedener Gute im handel vor.

Das beste ist das sudamerikanische, welches von der Campechebai ausgeführt und daher Campeche-Blauholz genannt wird. Diesem folgt in hinsicht der Gite das Tabasco- und das honduras- und Domingo-Blauholz. Das Jamaika-Blauholz ist das geringste und oft des Auskochens zum Färben nicht werth. Es kommt in nicht diden, langen Stüden von gelbröthlicher Farbe im handel vor und wird vielsach dazu benutt, gutes Blauholz beim Mahlen

betrüglicher Beife damit ju falfchen, um eine fingirte Billigkeit des

Preifes ju bezweden.

Gutes Blauholz in Studen muß möglicht ichwer, ohne Splint, inwendig von möglichft dunkler, gelbbrauner Farbe und fußlichem Geschmad fein, sowie beim Befeuchten eine dunkelrothbraune Farbe annehmen.

Das echte Campeche: Blauholg in Studen ift leicht daran zu erkennen, daß fich daffelbe inwendig mit einer Art harz überzogen zeigt.

Das Blauholg findet in der Zeuchdruckerei, sowie in allen Zweigen der Farberei Bermendung, ju welchem Behuf baffelbe ju dunnen

Spanen gehobelt ober geraepelt wird.

Bortheilhaft ift es, die troden gehobelten oder geraspelten Golzer mit etwas reinem Baffer anzuseuchten und fie langere Zeit der freien Luft auszusehen; der in der Luft enthaltene Sauerfloff wirkt auf das farbende Bigment deffelben so bedeutend, daß daffelbe um 10 Procent ausgiebiger ift.

Die im Sandel vorkommenden feucht gemahlenen Blauhölzer find für die Zeuchdruckerei und Farberei nicht vortheilhaft anzuwenden, und können nur zum Schwarzsärben sehr geringer Zeuche dienen. Dieselben stammen meistens von Jamaika und find auch oft von dem Ausschuß anderer Sölzer bereitet. Durch Beseuchten mit Sodas oder Bottascheftüssigkeit wird demselben gewöhnlich ein schönes Ansehen ertbeilt.

Der Blauholz-Extract ift eine für den Zeuchdruck wichtige Substanz, da man durch die Anwendung desielben ebenfalls der weit-läufigen, kostspieligen Auskochung und Abdunftung des Blauholzes überboben wird.

In Sudamerika wird derselbe im Großen bereitet; er bildet eine schwarzbraune, feste Masse und kommt in 40 bis 50 Pfund schweren Riften verpackt im Handel vor. Ein Pfund desselben ersest die Abskochung von 5 Pfund Campeches Blauholz. Um ihn fur Druckfarben geeignet zu machen, läßt man denselben in reinem Wasser auskochen, worauf man die beliebigen Grade, welche man anwenden will, bestimmen kann.

Gelbholz. Gelbholz - Extract.

Das Gelbholz ift das Stammholz eines in Gub- und Mittel-Amerika (Bestindien) wild wachsenden Baumes. Daffelbe kommt in verschiedener Gute im Sandel vor und zerfallt hinfichtlich des farbenden Bigmente in folgende Gattungen.

- 1) Das Cuba-Gelbholz ift die beste unter allen bekannten Gelbholzarten. Es ift in 2 bis 3 Fuß hoben Studen von runder Form und schwer, von außen in gelbbraunlicher und inwendig von bellgelber Farbe, mit gelbrothlichen Abern und einer Art harzigen Bestandtheilen durchschnitten.
- 2) Dem Cuba-Belbholz fteht das Tampito-Gelbholz in Bute nach. Daffelbe zeigt oft die nämliche Form, ift jedoch nicht mit rothlichen Abern burchzogen.
- 3) Das Maracaibo. Gelbholz, eine in der Reuzeit vortommende Gelbholzsorte, ift dem Tampito. Gelbholz fast ahnlich, jedoch mit Splint bededt und hat weniger gelbfarbendes Bigment.
- 4) Das brafilianische Gelbholz ift das geringste und fast ganz unbrauchbar für jeden Zweig der gesammten Zeuchdruckerei und Farberei. Es kommt in zwar großen, jedoch leichten Stücken, von außen mit Splint überzogen, inwendig von matter, grunlich gelber Farbe im Handel vor. Daffelbe wird vorzüglich betrügerischer Weise mit dem Abfall der guten, gemahlenen Gelbhölzer vermischt und seucht in den Dandel gebracht. Man hat sich daher vor den Ankauf dieses Holzes zu buten.

Das Gelbholz ift nach neueren chemischen Erfahrungen in volltommener Gute im Zeuchdruck sowohl, ale zu jedem Zweig der Farberei zu verwenden, und ersett den theuren Bau und die Kreuzbeere

ju ben vollkommenen gelben und grunen Farben.

Um dies zu bezwecken, brüht man das gehobelte oder geraspelte Gelbholz mit einer Fluffigkeit von reinem heißen Baffer ab und kocht hierauf das abgebrühte Gelbholz nach dem bekannten Berfahren in reinem Baffer aus, wodurch man eine reine Gelbholzfluffigkeit erzielt.

Der Gelbholz-Extract wird nach demfelben Berfahren, als der Roth- und Blauholz-Extract im Großen bereitet. Derselbe ift eine dunkelgelbe, feste Masse, in 40 bis 50 Pfund schweren Kisten verpackt. Ein Pfund desselben ersett die Abtochung von 5 Pfund Cuba-Gelbholz.

Fur den Zeuchdrud findet derfelbe vortheilhafte Bermendung, namentlich in Berbindung mit Indigo = Carmin oder blaufaurem Rali, jur Darftellung gruner Farben.

Areugbeere (Avignonbeere)

ift die Frucht des Farbe- Areuzdorns, welcher vorzüglich in Berfien, der Turkei, im fublichen Frankreich, jedoch auch in Deutschland vorstemmt.

Die Beeren werden, ehe fie gereift find, abgenommen, und zeigen fich in matt grungelblicher Farbe und von bitterem Geschmad.

Die perfische Kreuzbeere ift wegen ihrer Größe und bes reichs haltigen gelbfarbenden Bigments, welches fie enthält, die beste. Diefer folgt die turkische, welche in kleinerer Form und etwas braunlich gefarbt ift.

Die frangöfische Rreugbeere (Avignonbeere) ift von geringerer Gute und fleiner, mit einer braunlichen glatten Oberfläche verfeben und enthalt wenig gelbfarbendes Bigment.

In Deutschland findet fich Diefelbe nicht in hinreichender Menge

und ift auch von geringerer Bute.

Im gereiften Buftande findet Diefelbe gur Darftellung grunlicher Farben hauptfachlich fur Leber Berwendung.

Rach ju langem Aufbewahren nimmt fie eine braunliche Farbe

an und erzeugt ichlechte gelbe, fast untaugliche Farben.

Die Abkochung ber Areuzbeere findet nur fur ben Beuchdrud gur Darftellung garter gelber und in Berbindung mit Indigo : Carmin gruner Farben Bermendung.

Rrapp (Garancine, Garence.)

Der im Sandel vorkommende Krapp ift ursprünglich eine Burgel (Rubia tinctoria), welche vorzüglich in der Türkei, Frankreich, Holland

und Deutschland, namentlich in Schleffen, angebaut wird.

Die Krappwurzel verlangt einen guten Aderboden und eine fast dreijährige Entwidelung in demselben, um jum Farben geeignet verwendet werden zu können. Erft nach der angegebenen Zeit kann man fie ernten, worauf fie gereinigt und getrochnet wird und auf dazu eingerichteten Mublen zu Pulver gemahlen und als Krapp in den Sandel gebracht wird. Die Bereitung des Krapp ist jedoch nach den Landern, wo er gebaut wird, sehr verschieden.

In Frankreich und Schlefien wird die Krappwurzel erft nachdem fie von der außeren Rinde befreit ift, gemahlen. In holland erzeugt man aus der Burzel durch Entschälen derselben mehrere Sorten.

Die außere Farbe des Arapp bedingt nicht immer die Gute beffelben; fo zeigt fich der beste frangofische Arapp, der von Avignon, in braunlicher Farbe, dagegen geringerer hollandischer orangegelb.

Guter Krapp muß von fuglichem Geschmad, von eigenthumlichem, nicht unangenehmem Geruch sein und fich fettig anfühlen laffen.

Der Krapp findet fur ben Zeuchdrud ebenfo, wie in allen Zweigen ber Farberei zur Darftellung der echt rothen, braunen, violetten und Lilafarben vortheilhafte Berwendung.

Obgleich der Krapp auf allen Zeuchstoffen echte Farben erzeugt, so sindet doch mitunter ein Unterschied, namentlich bei Darstellung des sogenannten Türkischroth für Baumwolle, statt. Bringt man nämlich einen auf kalkhaltigem Boden gewachsenen Krapp in Berwendung, so erzielt man kein so volles Roth.

In vielen Fällen werden verschiedene gute Arappsorten, nämlich französischer und hollandischer, zusammengemischt und so in Anwendung gebracht.

Berfälschungen des guten französischen (Avignons) und hollandisichen Krapp finden wenig statt, jedoch sind die geringeren Sorten, namentlich der sogen. Mullerapp, um den Preis niedrig zu stellen, vielfach mit Thonerde und Sand vermischt, welches man jedoch leicht erkennt, wenn man einige Loth dieses Krapp mit reinem heißen Wasserlöst, worauf sich die beigemischten erdigen Theile desselben am Boden des Gefäßes abseigen.

Die Chemiter von Fach haben fich schon lange und viel darüber gestritten, wie vielfach farbende Substangen der Arapp enthält, welches der Zenchdruder und Farber jedoch längst ergrundet hat, wenn nach obiger Erkennung der Gute ein branchbarer Arapp in Unwendung gebracht wurde.

Die Praris hat bereits erwiesen, daß man keinen jungen (frifchen) Krapp zum Farben in Anwendung bringen foll, und daß fich beim Altwerden befielben in den Faffern ein befonderer Proces (eine Art Gahrung) entwickelt, die demfelben zum Bortheil gereicht.

Die im Sandel vorkommende Nothe ift ein einjährig machsender Krapp, der unter dem Namen Breslauer Rothe, in Commer- oder Gerbst-Krapp getheilt, nur zum Noth- und Braunfarben geringer Beuche bienen kann.

Der Aligari (turfifcher Krapp) kommt jest felten im Sandel vor; berfelbe wird meiftens von Rleinafien, wo er erzeugt wird, in Burgeln

und zwar in Ballen verpadt nach England gebracht und bafelbft gu Rrapp bereitet. Es ift eine febr gute Rrappforte, namentlich gur fogenannten Türkifdroth : Karberei ber Baummolle.

Die Baren eine ift ein aus bem Rrapp bargeftelltes Brobuct. welches vor einigen Jahren in Frankreich zuerft bargeftellt murbe, baber

fein Rame Barencine (gereinigter Rrapp).

Benn 1 Bfund berfelben 21/2 bis 3 Bfund gewöhnlichen Rrapp erfeten foll, fo taufcht man fich jedoch in mancher Sinficht, und man wird, namentlich in der Turfischrothe und Schafwollfarberei wieder ju dem naturlichen Rrapp feine Buflucht nehmen muffen.

Der Grundfat zur Darftellung der Garencine berubte bauptfächlich darauf, die Rebenbestandtheile des Rrapp, nämlich ben gelbfarbenden Stoff beffelben, ju fallen, welches fich jedoch, wie bemerkt, in ber Brarie nicht vortheilbaft ermiefen bat.

Das Berfahren gur Darftellung ber Garencine ift febr einfach und

wird gewöhnlich auf folgende Beife vollzegen.

Der zu reinigende Rrapp mird erft mit reinem falten Baffer angefeuchtet und Diefer Maffe bierauf Die Salfte Des Bewichts an Rrapp Schwefelfaure (englisches Bitriolol) bingugefügt. Racbem bies geichehen, lagt man die Daffe gut durcharbeiten und fie 24 Ctunden lang in Diefem Buftante verbleiben, worauf man Diefelbe in reinem falten Baffer ausmäffert, bann noch etwas calcinirte Goda- ober Bottafdefluffigfeit bingufügt und fie abermale in reinem falten Baffer auswäffert. Rachdem fie getrodnet, wird ber Rudftand als Barencine gemablen.

Das Barence mird aus dem icon jum Rothfarben gebrauchten Rrapp bargeftellt. Daffelbe fann vorzuglich gur Darftellung ber braunen Farben fowohl fur Baumwollen- ale Chafwollenzeuche vor-

theilhafte Unwendung finden.

Die Darftellung beffelben wird folgenbermaßen vollzogen.

Dan fammelt Die Farbflotten, worin man Baumwollens ober Schafwollenftoffe roth gefarbt, und flart nach einiger Beit die Glufnateit vom Bodenfat behutfam ab. Der bide Brei wird bierauf mit ichmefelfaurem Baffer von 30 Grad Starte nach Beaume's Gaurenmeffer verfest, gut umgearbeitet und läßt Dieje Gaure 10 Stunden, jedoch nicht langer, barauf einwirten. Rachbem bies geschehen, wird berfelbe in reinem falten Baffer gut ausgemafchen, bamit bie anbangende Schwefelfaure entfernt wird. Sierauf werden 100 Bfund Diefes Rrapprückstandes mit 1 Pfund Zuderfaure, welche in 20 Pfund reinem heißen Baffer gelöft ift, übergoffen, gut umgearbeitet und nach einigen Stunden abermals in reinem kalten Baffer ausgewaschen, dann mit etwas calcinirter Soda oder Pottasche verset, wiederum in reinem kalten Baffer gewaschen (ausgefüßt), getrodnet, gemahlen und nun zum Färben in Anwendung gebracht.

Catechu. Japonica.

Das Catechu ift keine erdige Substanz, wie man früher glaubte, und hat es demnach fälfdlich Terra-Catechu benannt. Es ift viel-mehr der eingetrodnete Rücktand von der Abkochung des Holzes der Mimosa Catechu, welche in Oftindien, sowie auch in einigen Gegenden Südamerika's wild wächst.

Das echte Catechu ift von dunkelbrauner Farbe, leicht zerbrechlich und muß in tochendem Baffer, ohne einen Rudftand zu hinterlaffen, löslich sein.

Daffelbe findet in der Zeuchdruderei, Baumwollen- und Seidenfarberei gur Darftellung echter brauner Farben vortheilhafte Unwendung.

Die Japonica, fälschlich auch Terras Japonica genannt, ift eine geringere Gattung von Catechu, und wird nach demselben Berfahren aus dem Artanabaum und der Frucht besselben bereitet. Dasselbe kommt in gelben, würselförmigen Stücken im Handel vor und dient ebensalls zum Braunfärben, enthält jedoch nur die Hälfte an Farbsubstanz, als das echte braune Catechu. Wegen des in demselben enthaltenen Gerbestoffe findet das Catechu als Japonica vorzüglich in England zum Gerben des Leders vielsache Anwendung.

Bei hohen Catechupreisen wird, namentlich in Deutschland, ein aus der Japonica erzeugtes, dem echten Catechu ähnliches Product dargestellt und betrüglicher Beise als echtes Catechu in den handel gebracht und Catechu préparé genannt. Die Bestandtheile desselben sind Japonica, chromsaures Kali und Blauholz.

Daffelbe ift von ichwarzer Farbe, beim Befeuchten zeigt es fich meift flebrig und läßt im Baffer getocht einen klebrigen Schleim als Bodenfag zurud. Man muß fich baber vor bem Ankauf diefes Products huten.

Sumad, auch Schmaf genannt.

Der Sumach besteht aus ben gemahlenen Blattern und Blattsfielen bes Gerber Sumachstrauches, welcher in vielen Gegenden Europa's wild angetroffen, jedoch auch eigens angebaut wird. Dersfelbe ift sowohl nach ben Ländern, wo er erzeugt wird, und beshalb auch in seiner Gute sehr verschieden.

Buter Sumach muß von lebhaft gelbgrunlicher Farbe, Riefen erregendem Geruch, bitter jusammenziehendem Geschmad, sowie fein gemablen fein.

Der beste Sumach ift ber ficilianische, da man dort nur die Blatter

jum Mahlen verwendet, welche das meifte Bigment enthalten.

Diesem folgt der venetianische und Beronefer. Bei den geringeren spanischen und Triester Sorten find oft Zweige, Blattstiele und Blätter zusammengemahlen; derselbe ist daher meist ganz werthlos.

Durch zu langes Aufbemahren verliert der Gumach febr an Gute

und verdirbt oft ganglich.

Der Sumad enthält Gerbestoff und findet zum Gerben namentlich des Saffianleders geeignete Berwendung. In der Zeuchdruderei wird derselbe bei Darftellung der aus Krapp oder Blauholz gefärbten Beizdruckfarben in Gebrauch genommen und trägt viel zur Erhaltung der weißen Muster bei. In der Baumwollenfärberei findet er sowohl als Basis, um die Farben schon und egal anzunehmen, als auch zum Grau- und Schwarzfarben der Baum- und Schaswolle vielfache Berwendung.

Gallapfel. Bablah, Dividivi, Mirabola.

Die Gallap fel find ber Auswuchs ber an ben Blättern einer nur in füdlichen Gegenden machsenden Eichengattung durch ben Stich eines Insecte, welches seine Gier dabin legt, entsteht.

Die besten find die von Aleppo. Sie find in fleiner Form, stachelig, von fcmarg-grunlich-grauer Farbe und schwer; dieselben kommen in

Saarfade verpadt im Sandel vor.

Die gemischten Gallapfel find ebenfalls eine turkische Gorte und zwar von dunkler und gelblicher Farbe; fie fteben daher denen von Aleppo in der Gute nach.

Die italienischen Galläpfel find größer, gelb, von glatter Ober-

flache und haben noch weniger Berth, ale Die gemischten.

Begen bes in benfelben reichlich enthaltenen Gerbestoffe finden fie nicht nur jum Gerben der feinen Ledersorten, sondern auch als Bafis beim Turkischroth-Farben und jum Grau- und Schwarzfarben

der Baum- und Schafwolle Unwendung.

Als Ersagmittel für ben echten sieilianischen Sumach und die Galläpfel haben die Bablah, Dividivi, Mirabola dann und wann Anwendung gefunden. Genannte drei Ersagmittel find die Fruchtförner von verschiedenen in Oftindien und Sidamerika wild wachsen Pflanzen; der in denselben enthaltene Gerbestoff ift jedoch nicht satschaft vorhanden und oft mit fremdartigen Substanzen, als Schleim ze., vermischt, auch hat deren Wirkung nicht überall und in Allem entsprochen.

Baumwolle.

Die Baum wolle wird von den Aloden gewonnen, welche in ben bolgigen Rapfeln enthalten find, die ben Camen bes Baumwollenftrauche einhüllen und von welchen derselbe fünftlich gereinigt wird. Das Baterland bes Baumwollenftrauche ift Offindien und die Levante. Die Berpflangung beffelben nach ben füdlichen Staaten von Rordamerita bat ein fo gludliches Refultat ergeben, bag nach faum einem Jahrhundert die Staaten von Tenneffee, Louifiana, Florida, Gud-Carolina Millionen Bfunde der besten Baumwolle erzenaten und in ber Cultur berfelben immer fortichreiten. Die nordameritanische Baumwolle zeichnet fich durch forgfame Reinigung, Weiße, fanften Angriff und elaftifchen Bug gegen alle befannten Baumwollenforten aus und fann ju dem Barn (Twift) fo fein ale Geide gesponnen werben. Die Musfuhr derfelben geschieht meiftens von Rem Drleans ans in Ballen von 4 bis 500 Bfund nach Liverpool in England, wofelbft fie in ungebeuren Maffen in Auctionen verfteigert, in den großen Spinnereien Englands meift zu Barn (Twift) gesponnen und von da nur ein fleiner Theil Deffelben nach Frankreich und Deutschland tommt. Die Breife ber nordamerifanischen Baumwolle merden durch mucherische Speculation ber Englander oftmale erhöht. Wie oben bemertt, ichreitet aber die Cultur derselben reißend fort, daß die Broduction die Confumtion mehr ale befriedigen fann, welches Die Breife ebenfo wieder berunterbruden mirb.

Die oftindischen, fudamerikanischen, levantischen Baumwollen kommen in Europa jest felten im Sandel vor und find von den nord-

amerikanischen fast gänzlich verdrängt worden. Die Surate-Baum : wolle, eine oftindische Baumwolle, ist von allen Baumwollsorten

die geringfte.

Es hat fich in der praftischen Baumwollenfarberei und Zeuchstruderei erwiesen, daß ein aus der nordamerikanischen Baumwolle erzeugtes Garn (Twift) oder Zeuchstoff fich vorzüglicher bleicht, farbt und jum Bedruden die Farben weit fraftiger annimmt, als die aus andereu Baumwollen erzeugten Garne und Gewebe.

Bei dem weiten Transport ift die Baumwolle oftmals der Raffe, namentlich der Beschädigung mit Seewasser ausgesest. Berbleibt die Baumwolle in diesem Zustande lange Zeit, so verliert sie nicht nur zum Spinnen einen Theil ihrer Elasticität, sondern es werden auch dadurch auf die zu färbenden Garne und Zeuche große Nachtheile ausgeübt, welche sich der Farber und Zeuchdrucker oft gar nicht zu erklären vermag.

Gine folde Baumwolle tann allenfalls nur zu folden tednifden 3meden, mo nicht foviel darauf ankommt, namentlich zur Fabritation

der Batten 2c., verwendet werden.

Lein (Flachs).

Der Lein ift eine Bflanze, welche in fast allen Belttheilen angebaut wird, theils ihres Camens (Leinsamen, Leinsaat), theils ihres Stengels wegen, aus welchem ber fur bie Gewerbe so wichtige Flachs gewonnen wird.

Die Gnte des Flachses hangt theils von dem Boden, auf dem er erzeugt worden, theils von der sorgsamen Behandlung, mit welcher das sogenannte Röften, d. h. den wirklichen Flache von der holzigen, gummiartigen Schaale befreien, vollzogen ift, ab.

Guter Flache muß von heller, graugelblicher (filbergrauer) Farbe, weich im Anfaffen, von feinem Faben, rein von Unreinigkeiten (Scheve)

und möglichft lang fein.

Flandern und Sannover erzeugen die besten Flacheforten. Bon

letterem ift der Uelzener Flache vorzüglich icon.

Der bei ber Reinigung bes roben Flachfes erzeugte Abfall (Beebe, Berg) wird jest namentlich von englischen Maschinen-Flache- Spinnerreien zu hoben Breifen angekauft, mit gutem Flache vermischt und zu Garn gefponnen. Die foldermaßen in den handel gebrachten englischen

Flachsgarne haben zwar ein sehr gleichförmiges Gespinnst, sind jedoch nicht von der Güte, als das aus reinem Flachs erzengte Handgespinnst.

Der Flache, ju Garn gesponnen, wird theile in Diesem Buftande

gu 3mirn, theile gu Leinewand verwendet.

Das Reinigen und Bleichen dieser Fabrikate verursacht mehr Mühe und Zeit, als dasjenige der aus Baumwollengarn erzeugten. Zum Färben und im Zeuchdenack bedürsen die aus Flachs erzeugten Zeuchstoffe zwar nicht so viel färbendes Pigment (Farbestoff), als die aus Baumwolle erzeugten, die Farben fallen jedoch niemals so schön und kräftig aus.

Sanf. Manilla-Sanf.

Ein dem Flache ahnliches Gemache, nur von ftarkerem, nicht so weichem Faden. Ursprünglich in Berfien zu hause, wird derselbe jest auch vorzüglich im süblichen Rußland, in Italien, sowie im südlichen Deutschland angebaut. Derselbe findet vorzüglich zur Ansertigung von Seilen (Tauen) und sogenanntem Segeltuch Bermendung.

Der oftindische Sanf, welcher unter dem Namen Manillahanf jest vielfach nach Europa in den Sandel gebracht wird, hat eine bastartige Eigenschaft und ift daher zum Spinnen nicht tauglich. Seine Berwendung findet meist nur zu nüßlichen Gestechten, wie auch zu Lurusgegenständen, die sich sehr dauerhaft erweisen sollen, statt. Die Gute desselben berubt darauf, daß derselbe von möglichst weißer Farbe, glänzend und in einer Länge von 1 bis 1½ Berliner Elle ist. Um denselben zu färben, bedarf er keiner vorherigen Reinigung. Das Färben wird ebenso, wie bei der Baumwolle oder dem Alachs vollzogen.

Dele.

Man unterscheidet zwei Arten derfelben, nämlich flüchtige und

fettige Dele.

Die flüchtigen oder atherischen Dele werden aus wohlriechenden Bflanzen oder aus den Früchten derselben, z. B. Citronenöl durch Ausbreffen der Citronenschaale, andere auch durch Destillation erzeugt. Diese Dele verflüchtigen sich in der Wärme, und finden in der Zeuchdruckerei und Farberei keine Berwendung, sondern werden nur in der Medicin 2c. gebraucht.

Die fetten ober feften Dele werden aus ben Gaamen verschiedener Bflangen und Fruchte durch Auspreffen derfelben gewonnen. Diefelben untericeiben fich wiederum baburd, daß einige an ber Luft austrodnen und hart werden, wie g. B. bas Leinol, und andere immer weich bleiben. wie j. B. das Baumol.

Unter allen festen oder fettigen Delen ift das Baum- oder Dlivenol Das einzige, welches in ber Farberei, namentlich bei ber Darftellung Des Turtifdroth Bermendung findet; man muß daber beim Antauf deffelben mit Borficht verfahren, da daffelbe vielfach gefälfct ift und bas unechte ju obigem Behuf nicht gebraucht werden fann.

Das Dlivenol mird in drei Gorten in den Sandel gebracht, welche

ebenfo in Gute, wie im Breife verfchieden find.

1) Das Jungferol. Diefes Del wird falt aus ben reifen Dliven gepreßt und ift ein fehr fettes Del von grunlicher Rarbe und angenehmem Dlivengeschmad. Es wird hauptfächlich nur ju Speifen vermenbet.

2) Das gewöhnliche Baumol mird aus dem Mart ber Dliven, aus benen man bas Jungferol gewonnen, gepreßt. Die ausgepreßten Dliven werden zu Diefem Bebuf mit beigem Baffer befeuchtet und nochmale ausgepreßt.

3) Die britte Gorte Baumol wird aus den ichon zweimal ausgepreften Dliven bereitet, indem man den beiß gemachten Rudftand ber-

felben ftarf ausprent.

Das Baumol ift, ba es viel Pflangenschleim enthält, namentlich fur Die Turfifdroth . Farberei und jur Bereitung der Geife, vorzuglich Der Marfeiller Geife, Das geeignetfte Del.

Begen der in demfelben enthaltenen Schleimtheile muß man daffelbe an einem fublen Orte aufbewahren, damit es nicht in Gah-

rung übergebt.

Das echte Dlivenol (Baumol) gerinnt (erftarrt) bei einem Raltegrad febr leicht. Durch diefe Gigenfchaft tann man die Falfchung mittelft anderer Dele gwar entreden, es ift dies jedoch nicht immer binreichend, um fich gegen nachtheiligen Betrug ju verwahren. Folgendes Berfahren wird am beften geeignet fein, fich von der Gute des Baumols ju überzeugen.

Man bereitet eine Fluffigfeit von reinem heißen Baffer und befter calcinirter Goda, fo daß Diefelbe nach dem Laugenmeffer eine Starte von 2 Grad zeigt, und gießt felbige über bas zu untersuchende Baumol.

Sobald sich die Sodastüffigkeit mit dem Oel verbindet, entsteht eine weiße seisenartige Flüssigkeit, diese gießt man einige Mal hin und her, damit sich Sodalauge und Del verbinden und auf einander wirken. Alsdann läßt man die Flüssigkeit 6 Stunden lang ruhig stehen. Hat sich das Del nach Berlauf dieser Zeit nicht von der Sodasstüfsigkeit abgesondert und ist es nicht auf die Oberfläche gestiegen, so kann man annehmen, daß dasselbe nicht mit geringerem Del, als gereinigkem Rüböl 20., gesälscht ift.

Bflangenftoffe,

welche in der Reuzeit fur den Zeuchdrud und die gesammte Farberei teine oder nur geringe Anwendung finden, find folgende: die Alkannas, Curcumas und Berberices Burgel, sowie der Saftor; letterer ift von dem schöner und echter farbenden Anilin verdrängt worden.

Dritte Abtheilung.

Die metallischen Körper und ihre Verbindung mit Säuren und Salzen in ihrer Unwendung für den Zeuchdruck und die Färberei.

Die meiften Metalle verbinden fich mit dem Sauerstoff, einige nur in einem, andere in mehreren, wieder andere in folden Berhaltniffen,

daß fie mit demfelben in Gauren übergeben.

Ift ein Metall mit weniger Sauerftoff verbunden, als es aufnehmen kann, so nennt man es ein Orndul; ift es mit so viel deffelben verbunden, daß es keinen mehr aufnehmen kann, so heißt es ein Ornd. Biele Körper können fich in mehreren Berhältniffen mit dem Sauerstoff verbinden.

Die Sauerstofffauren find badurch ausgezeichnet, baß fie fich mit anderen Rerpern vereinigen und Salze bilden; z. B. wenn fich Schwefel mit Sauerstoff verbindet, entsteht daraus bie befannte Schwefelfaure

(englisches Bitriolol).

Aber Schwefelfaure und Gifenorboul tonnen fich wiederum mit einander vereinigen und bilden ein Gifenfalz, den Gifenvitriol (Rupfer-

maffer).

Der Berbindung der Körper ift die Zerlegung derfelben entgegengefest. Die Zerlegung ift das chemische Berfahren die Bestandtheile derfelben von einander zu scheiden, um ihre Bestandtheile und Eigenschaften genauer kennen zu lernen. Die Erscheinungen, welche sowohl in der Berbindung, wie in der Berlegung der Rörper stattfinden, zeigen sich auch in der chemischen Anziehungefraft derselben. Diese Kraft strebt mit stärkerer oder schwächerer Macht unablässig, die getrennten Bestandtheile der Korper oder Substanzen wieder aneinander zu bringen.

Die demische Berwandtschaft wirkt zwischen Körpern und Subftanzen von verschiedener Natur; sie außert sich mit so viel ftarkerer Kraft zwischen zwei Substanzen, wovon die eine fluffig und die andere

feft ift, j. B. bei Bereitung bes falpeterfauren Gifens.

Die durch die Wirkung der Berwandtschaft entstandenen chemischen Berbindungen haben neue, von denen der Körper oder die Substanzen, aus welchen sie erzeugt worden sind, verschiedene Eigenschaften angenommen.

Die Entstehung, sowie die Bereitung der Salze und Sauren, ihre Anwendung fur den Zeuchdrud und die Farberei nach dem jetigen höheren Standpunkt der technischen Chemie ift in Folgendem mitgetbeilt.

Schwefelfaure (Bitriolol, Gisol).

Sie fommt in großer Menge, jedoch nur an andere Körper gebunden, 3. B. ben Schwerspath, ben Bitriolen 2c., vor. Es ift bie ftarffte aller Sauren.

Die Schwefelfaure wird auf zweierlei Urt gewonnen, und man

theilt fie in die rauchende und in die nicht rauchende.

1) Rauchende Schwefelfaure (Nordhäufer Bitriolöl) wird durch Deftillation des vorher an der Luft erhipten (calcinirten) Eisenvitriols in Thongefagen gewonnen. Es ift eine bald weiße, bald bräunlich gefärbte Fluffigkeit und raucht ftart an der Luft. Sie muß eine Stärke von 80 Grad nach Beaume's Säurenmeser zeigen. Diefelbe ift eine Auflösung von wasserfreier Schwefelfaure in wasserhaltiger, welche erftere, da sie sehr flüchtig ift, beständig davon abzudunften ftrebt und daber mit der Feuchtigkeit der Luft den Rauch bildet; man muß sie daber vor dem Butritt der Luft forasam bewahren.

In volltommener Gute lofen 3 Bfund derfelben 1 Bfund gart.

gepulverten Indigo vollfommen auf.

Die mafferfreie Schwefelfaure wird erhalten, wenn man Rordhaufer Bitriolol in einer Retorte mit Borlage bei gelinder Erhipung bestillirt.

Die wafferfreie Saure bildet in der abgefühlten Borlage weiße, feidenartige Arnstalle (Cieol), welche fich, ine Baffer geworfen, ftark erhipen. Die Darstellung derselben ift zwar koftspieliger, fie loft jedoch den

Indigo am volltommenften auf.

2) Richt rauchente Schwefelfaure (englisches Bitriolol genannt). Dieselbe wurde zuerft in England, jedoch jest eben so volltommen und billig in Deutschland dargestellt. Es ift eine farblose, nicht rauchende Flüssigkeit ohne Geruch, zerftort alle Pflanzen, und Thierstoffe, schwärzt sie und löst sie auf, daher das Schwarzwerden dieser Saure durch hineinfallen von Stroh oder holz. Sie ist nicht wasserfrei darzustellen, erzielt nur eine Stärke von 65 Grad nach Beaume's Säurenmesser und ist zur Auftösung des Indigo nicht tauglich.

Aus ber Luft zieht fie fonell Baffer an, mas berfelben nach langerer Beit fehr nachtheilig ift. Man muß fie baber in gut ver-

ichloffenen Befagen aufbewahren.

Die Bereitung wird badurch vollzogen, daß man in der Luft brennenden Schwefel mit salpetriger Saure in Berührung (Stickfoffgas) bringt und den Dampf in mit Wasser gefüllte Bleitammern leitet. Ift das Wasser bis zu einem gewissen Grade gesättigt, so wird es abgelaffen und in einem Platina Gefäß abgedampft, um der Saure die nothige Starte zu geben.

Sie dient zu vielfeitigem technischen Gebrauch und anch jur Dar-

ftellung vieler anderen Gauren.

In dem Grade, ale man die Saure mit reinem Baffer vermischt, vermindern fich die Grade derselben. Aber alles hinzugesette Baffer fann durch Erwärmung wiederum abgedunftet werden, so daß fie ihre vorherige Stärke wiedererlangt.

3) Unterichmefelfaure. Diefe Schwefelfaure ift nur in mafferhaltigem Bustande bekannt. Es ift eine geruchlofe, faure Fluffigkeit, Die fich beim Erhigen in schwefelige Gaure und Schwefelfaure gerfest.

Die Unterschwefelfaure entfleht, wenn schwefelfaures Gas in mit

Baffer angerührtes Braunfteinpulver (Mangan) geleitet wird.

4) Sch mefelige Caure ift ein farblofes Bas und entsteht von bem erftidenden Geruch bes verbrennenden naturlichen Schwefels in ber Luft.

Die ichmefelige Gaure hat die Eigenschaft, gefarbte Bflangen: und Thierstoffe ju bleichen, baber Die Anwendung des von verbrennendem

Schwefel fich entwidelnden Gases zum Bleichen det Seiden- und Schafwollenstoffe (Schwefeln), eine einfache bekannte Operation.

Salpeterfäure (Scheidemaffer).

Die Salpeterfaure ift eine der ftarksten Sauren, aber sehr leicht zu zersegen. Bersucht man, ihr das Wasser zu entziehen, z. B. durch starke Schwefelfaure, so zerfällt sie in Sauerstoffgas und gelberothe Dampse von salpeteriger Saure. Eben so wirkt das Sonnenslicht, jedoch langsam auf dieselbe, weshalb diese farblose Saure im Sonnenschein gelb gefarbt wird.

Die Salpeterfaure mird durch Destillation des Salpeters in Berbindung mit starter Schwefelfaure gewonnen, daher ihr Rame. Die erhaltene Saure ift farblos oder schwach gelb gefarbt, der Rudstand in der Retorte, worin dieselbe destillirt, ift faures schwefelfaures Kali.

Auf dieser leichten Zersetbarkeit beruht ihr Bermögen, viele Mestalle, namentlich Zinn, Gisen, Kupfer, Blei ze., aufzulösen. Das im Sandel käufliche Scheidewasser ift meistens eine mit Basser verdünnte Salpetersäure, und oft nicht in reinem Zustande. Dieselbe muß eine Stärke von 36 Grad nach Beaume's Saurenmesser zeigen. Da man nicht jederzeit Gelegenheit hat, sie zu prufen, so ift es sehr gut, dieselbe nur von gut renommirten Fabrifen zu entnehmen.

Der gur Darftellung der Salpeterfaure nöthige Salpeter (falpeter-faures Rali) wird zum Theil im Großen gewonnen. Derjenige, welscher in manchen Gegenden, 3. B. in Chili (Chili-Salpeter), aus der Erde wittert und in der Neuzeit in Europa in großer Menge einge-

führt wird, verdient den Borgug.

Früher hatte man aus funftlich zubereiteten Salpetererden, einem Gemenge von Pflanzen- und Thierstoffen, welche mit harn (Urin) befeuchtet und Jahre lang der Luft ausgesetzt wurden, wobei man die sogenannte Salpetererde mit Waffer ausgelaugt, sowie durch Arnftallifiren der Lauge den roben oder unreinen Salpeter erzeugt. Derselbe ift in feuchten, gelblich gefärbten Arnftallen.

Durch Reinigen (Umtruftallifiren), welches vorzüglich in England geschieht, tommt berfelbe in weißen, faulenförmigen, inwendig ge-

wöhnlich hohlen Arnstallen im Sandel vor.

Derfelbe findet, wie bemerkt, in vielen technifchen Bewerben, namentlich auch gur Bereitung bes Schiefpulvere, Bermendung.

Letteres ift ein inniges Gemebe von 76 Theilen Salpeter, 11 Theilen Schwefel und 13 Theilen Solztoble.

Califaure.

Die im Sandel vorkommende Salgfaure wird meistens durch Destillation des Rochfalzes (Chlornatriums) in Berbindung mit Schwefelfaure dargestellt. Im reinen Zuftande ift es eine weiße, scharf äpende Fluffigkeit, die an der Luft erstidende Dampfe ausstößt; oftmals ift dieselbe gelblich gefarbt, welches vielleicht durch eine Beimischung von Chlor entstanden sein kann, was jedoch die Gute derfelben nicht benachtheiligt.

In der Zeuchdruckerei und Farberei findet die Salzfaure zur Bereitung der Zinn- und Gisenauflösungen vielfache Berwendung. Zu diesem Behuf muß dieselbe aber nach Beaume's Saurenmeffer eine Starke von 22 Grad zeigen.

In der Neuzeit wird fie bei Bereitung des Glaubersalzes (ichmefelfauren Natrons) als Nebenproduct gewonnen, daher der jest so billige Breis derselben.

Chlor.

Die Darftellung bes Chlors wird kunftlich badurch vollzogen, bag man eine Mischung von gepulvertem Braunftein (Mangan), Rochsfalz und mit Baffer verdünnter Schwefelsaure in eine Retorte bringt, die Flüssigkeit erhipt und mittelst einer Glasröhre bas sich entwickelnde Eblorgas in reines Waffer leitet, so lange, bis dasselbe nichts mehr aufnimmt (nicht mehr aufbrauft).

Das Chlorgas ift von grungelber Farbe, bat einen eigenthumlichen Geruch und bleicht die Pflanzenstoffe, daher feine vortheilhafte Bermenbung zur Weißbleiche.

Die Zusammensetzung der demischen Substanzen zur Darstellung des Chlorgases ift abweichend; am zwedmäßigsten bringt man 10 Theile Rochsalz, 6 Theile gepulverten Braunstein (Mangan), 20 Theile Schweffelfäure (englisches Bitriolöl) mit 10 Theilen reinem kalten Basser mit einander in Berbindung.

Laugenfalze (Rali, tohlenfaures Rali, Pottafche).

Das Kali wird aus der Afche harter Holzarten und überhaupt aus der Pflanzenasche im Großen gewonnen, und kommt unter dem bekannten Ramen Bottasche im Sandel vor. Die Bereitung berfelben wird folgendermaßen vollzogen.

Die Afche, welche außer anderen meift unlöslichen Bestandtheilen auflösliches tohlenfaures Rali enthält, wird mit Baffer ausgelaugt und diese Lauge abgedampst, wodurch man die rohe Bottafche erhalt. Durch Glüben (Calciniren) in eigens dazu eingerichteten Defen wird dieselbe sodann gereinigt.

Die Pottasche ist ein mit mehreren Salzen mehr oder weniger verunreinigtes kohleusaures Rali, und in dieser Gestalt wird das meiste Rali verbraucht. Sie ist eine feste, weiße, häusig auch blau oder grunlich gefärbte Masse, zersließt leicht an der Luft und hat einen scharfen Laugengeschmas. Die Gute derselben ift sehr versichieden.

Die deutschen Bottaschesorten, vorzüglich aber die norde ameritanische, welche unter dem Ramen Berlasche im Sandel vortommt, find die besten.

Die ruffifche Pottasche ift febr baufig mit Gppe, Sand, Ralt zc. verfalicht.

Die rohe, uncalcinirte Bottafche bildet eine Sorte für fich, eben so die amerikanische Steinasche, welche nächft jener ebenfalls im roben Bustande vorkommt; lettere ist besondere fcharf und agend. Diefelbe wird meiftene jur Darftellung der Seife verwendet.

Sute Bottafche muß von weißbläulicher Farbe, von icharfem, laugenartigem Geschmad sein und im pulverifirten Buftande mit Speichel benest in der Sand eine auffallende Barme erregen, sowie sich in reinem warmen Baffer leicht losen, ohne einen bedeutenden unauslöslichen Rudftand zu hinterlassen. Etwas von solchem Rudftand enthält jedoch auch die beste Pottasche.

Um jedoch zu ergrunden, ob die Pottasche mit Sand, Gpps 2c. gefälscht ift, wodurch dieselbe naturlich schwächer an Laugensalz ift, verfährt man folgendermagen.

Man bringt in ein Glas 4 Loth reines, handwarmes Baffer und läßt in der Flussigiet 1 Loth der zu prusenden Bottasche lofen. In ein anderes Glas bringt man eine gleiche Quantität Baffer und eine gleiche Menge von der schon als gut besundenen Pottasche und setzt nun den Bottaschelösungen eine genau abgewogene Menge von Schwefelfäure (englischem Bitriolol) behutsam tropfenweis hinzu. Bleibt die Bottaschelauge, eine geringe Trübung ausgenommen, unwerandert, so ist die Bottasche nicht mit Gpps vermischt, welches jedoch der Fall

ift, wenn eine gallertartige Berdidung entsteht. Demnach ift die Bottaschelösung hinsichtlich ihres Gehalts an Laugensalz die beste, welche die meiste Schwefelsaure aufnimmt, welches man daran erkennt, daß die Flufsigkeit nicht mehr aufbrauft.

Die Bottafche findet fowohl in der Beuchdruderei und Farberei,

fowie gur Blad: und Geifenfabrifation vielfache Bermendung.

Coda (Natron, tohlenfaures Natron).

Im Allgemeinen hat die Soda diefelben Eigenschaften, als die Bottasche. Dieselbe wird in den Kunften und Gewerben auch zu ein und benselben Endzweden gebraucht.

Ge fommen zwei Gorten berfelben im Sandel vor, nämlich bie

natürliche und die fünstlich bereitete Goda.

In manchen Ländern wittert Dieselbe in großer Menge aus der Erde, wo sie zum behufigen Gebrauch gesammelt, gereinigt und sodann als calcinirte Soda in den handel gebracht wird. Bielfach wird jedoch die natürliche Soda durch Berbrennen an dem Meeresstrande wachsender Pflanzen gewonnen. Die davon zurudgebliebene Asch bildet steinartige Massen von laugenartigem, salzigem Geschmack; sie wird, um sie zum Gebrauch geschieft zu machen, gereinigt (calcinirt).

Oft findet diefelbe, namentlich gur Seifenfabrifation, auch im naturlichen, ungereinigten Buftande Berwendung. Die Sodaflumpen werden zu diefem Behuf nur febr feingepulvert und mit heißem Baffer ausgelaugt.

Die fpanifchen und ficilianischen Codaforten find die vorzuglichsten. Die Erkennung der Bute berselben ift ebenso wie bei der Bottafche

ju prüfen.

Die meifte Coda wird jedoch jest aus dem Glauberfal; (schwefel-faurem Ratron) funftlich gewonnen, daher der fo billige Breis der-

felben.

Die Darstellung derfelben geschieht auf die Beife, daß man wafferfreies Glaubersalz mit gleichen Theilen gepulverter Arcide (kohlen-saurem Kalk) und 2/6 Rohlenpulver genau mengt und in einem Calcinirofen so lange glubt, bis die Maffe dickflussigt (teigartig) geworden ift, worauf man sie erkalten läßt. Sie besteht aus einem Gemenge von Schweselcalcium und kohlensaurem Natron.

Die calcinirte Soda kommt in weißen, oft pulverartigen Studen von laugenartigem, salzigem Geschmad im Handel vor. In der Luft zieht dieselbe leicht Feuchtigkeit an, zerfließt jedoch nicht wie die Bottasche.

Dieselbe findet in der Farberei und bei der Seifenfabritation die-

felbe Unwendung, ale Die Bottafche.

Die kryftallifirte Soda wird auf demfelben Wege im Großen gewonnen; fie bildet weiße, feuchte, matt durchsichtige Arpstalle von kublem, laugenartigem, falzigem Geschmad. Der Luft ausgesetzt, überziehen sich dieselben mit einem weißen Staub und zerfallen zulest zu Bulver (Entweichung des in derselben enthaltenen Arystallwaffers).

Das Glauberfalz findet fich im natürlichen Zustande in vielen Mineralwäffern, wird jedoch im Großen aus Roch- oder Meerfalz und Schwefelfaure, sowie auch als Nebenproduct aus der Mutterlauge der

Salinen und bei ber Salmiatbereitung gewonnen.

Es bildet weiße Arnstalle von fühlendem, bitterlich falzigem Be-

ichmack, die an der Luft leicht verwittern.

Daffelbe findet in Berbindung mit Calpeter und Schwefelfaure in der Bollfarberei vielfache Unwendung.

Ralf.

Der Kalk bildet im naturlichen Buftande als kohlensaure und schweselsaure Kalkerde ganze Gebirge und Lager, findet sich jedod auch als phosphorsaurer Kalk in ben Anochen der Thiere.

Die reine Ralferde (Ralf) wird im Großen aus dem Ralfftein durch heftiges Gluben deffelben in befonderen Defen (Ralfofen) gewonnen, wodurch die in demfelben enthaltene Rohlenfaure ent-

fernt wird.

Guter Kalt nuß von grauweißer Farbe, leicht, gleichförmig im Bruch und, mit reinem Waffer benest, ohne harte Stüden zuruds zulaffen, zu einem weißen Pulver (Kalterdes Sydrat) von laugenhaftem Geschmad zerfallen. Kalt, welcher zu viel fremde Beimischungen, namentlich Kieselerde und Thonerde enthält, auch zu start gebrannt ift, löscht sich nicht (todtgebrannter Kalt) und ift zu Allem untauglich.

Die Aufbewahrung Des Ralts muß mit Aufmertfamteit und in dichten Faffern gefcheben, da er an der Luft Roblenfaure anzieht und

abstirbt (verdirbt).

Der nach diesem Berfahren erzeugte Rall findet in der Zeuchsdruderei und Farberei, wie auch bei der Seifenfabrikation und in der Gerberei vielfeitige Berwendung.

Aus dem fogenannten mageren Kalkftein (thon, und kiefelerde, haltigen Kalk) wird der Waffermortel (Cement), der fich nicht allein in der Luft, fondern auch unter Waffer zu einer fteinharten Maffe bildet, daraeftellt.

Der aus ben Muscheln, namentlich ben Austermuscheln dargestellte Kalf (Muschel-Kalf) bildet ein weißes Bulver ohne laugenartigen Geschmad und wird nur in Berbindung mit Cand von den Maurern permendet

Chlorfaurer Ralt (Bleichfalt, Bleichpulver).

Diefe zum Bleichen der baumwollenen und leinenen Wegenstände, wie auch zur Zerftörung fauler Gerüche und bei anstedenden Rrantsbeiten fo withtige Substang wird folgendermaßen im Großen dargestellt.

Man bringt zu Bulver gelöschten Kalt (Ralthydrat) in luftbichte bolzerne Aufen und lagt in dieselben fo lange Chlorgas einströmen, bis der Kalt mit demselben vollkommen gesättigt ift.

Der im Sandel vortommende Chlorfalt bildet ein weißes Bulver

von eigenthumlichem, ber chlorigen Gaure ahnlichen Gernd.

Un ber Luft zieht der Chlorkalf leicht Kohlenfaure und Baffer an, beshalb muß man denselben in gut verschloffenen Gefägen aufbewahren und in möglichst frifchem Zustande in Anwendung bringen.

Rauftisches Rali. Rauftische Lauge.

Das tauftische Rali (Aeptali) wird durch Losung ber Bottafche in reinem heißen Baffer durch Berfegung derfelben mit Kaltmilch ge-

Beide Substanzen werden zusammengemischt, 15 Minuten lang gekocht, die Fluffigkeit filtrirt, schnell abgedampft und der Kalte ausgesetzt, wo fie leicht fest wird.

Das kauflische Rali bildet eine weiße, fprode Maffe und zerfließt leicht an der Luft. Es loft sowohl Kieselerde, wie auch Metalle, namentlich Binn auf und zerflort alle thierischen Körper.

Im Beuchdrud findet baffelbe ale Beigmittel jum Beigen namentlich der faliblauen Farben fur weiße Mufter Bermendung. Die kanftische Lauge ift eine mehr ober weniger ftarte Lösung von Bottasche und Kalkmilch: nach ber ftartern ober geringern Berwendung beider Substanzen richtet sich gewöhnlich die Starte derfelben nach dem Laugenmeffer (Aerometer, auch Alkalimeter genannt).

Die taustifche Lauge enthalt dieselben Bestandtheile, wie das tauftifche Kali, wird jedoch nur in fluffigem Buftande in Anwendung

gebracht.

Die Bereitung berfelben wird folgendermaßen vollzogen.

Man läßt in 10 Berliner Quart (20 Pfund) reinem tochendheißen Baffer in einem Holz- oder Eisengefäß 3 Pfund beste Pottasche lösen; in einem andern Gefäß mit derselben Menge tochendheißem Baffer löst man 3 Pfund gelöschten Kalt (Kalthydrat), rührt diese Flüssigkeiten 8 Minuten lang mit einem Holzstäden um und mischt sie dann bei fortwährendem Umrühren zusammen. Nach Zeit von 5 bis 6 Stunden klärt man die Flüssigkeit behutsam vom Bodensat ab und bewahrt sie in verschlossenen Gefäßen gegen die Einwirkung der Lust aus.

Den Rudstand tann man nochmals mit einer Menge heißem Baffer ausziehen, läßt diesen Auszug fich klaren und tann ihn dann zu geeigneten Zweden in Anwendung bringen.

Die fauftifche Lauge findet vorzuglich im Beuchdrud, fowie in der

Baumwollen- und Seidenfarberei vielfache Bermendung.

Mlaun (Mlumium). Thonerde. Mlaunerde.

Die Thonerde bildet einen großen Bestandtheil des Mineralreichs. Die reine Thonerde kommt als Mineral krystallifirt als Edelstein, namentlich als Saphir und Rubin vor und ift nächst dem Diamant der harteste Körper.

Der im Sandel vorkommende Alaun, der nicht nur in allen Zweigen der Färberei, sondern auch zur Ledergerberei eine ausgedehnte Berwendung findet, ist eigentlich schwefelsaure Kali-Thonerde, und wird im Großen auf mehrsache Weise gewonnen.

1) Durch Auslaugen alaunhaltiger vulfanischer Erde, namentlich aus der Begend von Reavel:

2) aus bem Maunftein im Romifchen (romifcher Maun);

3) am allermeiften aber aus dem Alaunschiefer (Alaunerz) durch Berwittern deffelben an der Luft, Auslaugen, Busap eines schwefelsauren Laugensalzes, Gindampfen und Arnftallisten der Fluffigkeit.

Der Alaun frystallifirt in weißen Studen und schmedt fauerlich zusammenziehend. Der neapelitanische ift oftmale rethlich gefärbt, welches eine Beimischung einer eisenhaltigen Thonerde andeutet; oft entbalt derselbe viel Kalferde, baber er, wie auch der römische, in der Reuzeit wenig Berwendung mehr findet, da die Braxis gelehrt hat, daß die deutschen Alaunsorten ein billigeres und besseres Resultat erzielen.

Die Gute des Alauns beruht darauf, bag berfelbe ohne Beimischung von Gisentheilen sei; um dies zu ergrunden, ift folgendermaßen zu verfahren.

Man füllt ein Bierglas mit reinem handwarmen Baffer, laßt in diefer Fluffigkeit etwas gepulverten Alaun lofen und fest derfelben etwas blaufaures Kali (Blutlaugenfalz) hinzu. Farbt fich die Fluffigkeit nicht blaulich, fo ift der Alaun eisenfrei und kann zu ben zarteften Farben Berwendung finden.

Der im Sandel vorkommende ichwedische Alaun enthält meiftens

Effigfaure Thonerde (Thonerdeanfage).

Die effigfaure Thonerde bildet für den Zeuchdrud, fowie für die Baumwollen- und Seidenfarberei namentlich zur Darftellung der rothen, braunen und Bioletfarben eine bieber unentbehrliche Gubftang.

Die Bereitung berfelben ift zwar einfach, muß jedoch, um ein gunftiges Refultat zu erzielen, mit großer Aufmerksamkeit vollzogen werben.

Die Bestandtheile der esingfauren Thonerde sind Alaun und Bleisuder, welche in heißem reinen Baffer gelöst werden. Bei diesem Broceß erzeugt sich die esugfaure Thonerde, welche in flussigem Bustande bleibt. Die im Alaun enthaltene Schwefelfaure bildet mit dem im Bleizuder enthaltenen Blei schwefelsaures Blei, welches als weißes Bulver zu Boden fallt, früher als unbrauchbar weggeschüttet wurde, jest jedoch im Zeuchdruck vortheilhafte Berwendung findet.

Die Darstellung ber effigfauren Thonerde wird in der Brazis nach verschiedenen Grundsagen vollzogen: Es wird im Berhältniß jum Alaun oft mehr oder weniger Bleizuder in Anwendung gebracht; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß man möglichst nach einem auf der Chemie beruhenden Grundsat versahren muß, um bei Anwendung berselben einen auten, sicheren Erfolg zu erzielen.

Folgende in der Reuzeit praftifch erprobte Thonerdeanfage find

baber ale gang ficher angumenden.

Rach alterem Berfahren wurde in den Zeuch, oder Kattundrudereien die effigsaure Thonerde in verschiedenen Berhaltniffen bereitet
und danach eingetheilt, nämlich in dreifache, zweifache und einsache
effigsaure Thonerde. Dies geschah jedoch nur als Geheimnißtramerei,
benn jede effigsaure Thonerde in starkfter Darftellung läßt sich durch
Berdunnen mit reinem kalten Baffer nach Beaume's Säurenmeffer in
jeder beliebigen Starke (Grade) darftellen und in Anwendung bringen.

1) Effigfaure Thonerde, welche zu Roth, und in Berbindung mit Cifenauflöfungen zu Biolet und Braun im Beuchdruck fowohl, wie in der Baumwollen- und Seidenfärberei vollkommene, in jedem Grade

nothige Bermendung finden fann.

Man fullt, um Diefelbe darzuftellen, ein Tannenholzgefäß mit 50 Berliner Quart (100 Bfund) reinem, scharfheißem Baffer und läßt in der Fluffigfeit 30 W. eisenfreien Alaun in gepulvertem Bu-

ftande bei fortwährendem Umrühren lofen.

Nachdem die Alaunlösung zur Sandwarme erkaltet, sest man derselben 2 d. Ernstallifirte Soda hinzu, rührt dieselbe 1/2 Stunde lang fortwährend um und sest derselben noch 20 d. Bleizucker (Sacharum Saturni) hinzu, rührt die nun fertige estüglaure Thomerde bis zum völligen Erkalten fortwährend um, läßt dieselbe 24 Stunden lang ruhen, schöpft die klare Flüssigkeit vom Bodensaß (schweselzaure Thonerde) behutsam ab und bringt sie nach beliebigen Graden in Anwendung.

2) Die nach obigem praktischen Berfahren bereitete effigfaure Thonerde ift nicht allein im Beuchdrud und in der Baumwollen- und Seidenfärberei zur Darstellung der rothen Farben nach beliebigen Graden in Berwendung zu bringen, sondern dient auch in Berbindung mit Eisenfalzen, namentlich des effigfauren oder holzessigfafauren Eisens

gur Darftellung der violetten und braunen Farben.

3) Um einen für den Zeuchdrud und die Baumwollen- und Seidenfärberei richtigen Erfolg zu erzielen, find alle von den fogenannten
technischen Chemikern zusammengernihrte Substanzen für den Zeuchdruder und Färber meist so nachtheilig, daß oft ein nicht leicht zu
ersetzender Schaden entsteht. Sier giebt nicht die Theorie, fondern die
Brazis die Bege an, die der Zeuchdruder oder Färber zu beachten
hat, um richtig zu operiren.

4) Die effigfaure Thonerde läßt fich in gewiffen Berhaltniffen nicht allein mit Eisenfalzen, sondern auch mit Rupferlöfungen, namentlich dem Blauftein (fcwefelfauren Rupfer) und Eisen verbinden und findet zur Darftellung der Biolet- und Lilafarben für die BaumwollenBeuchdruckerei und Farberei, sowie für Seidenstoffe vielfache Berwendung.

Die von unkundigen Chemitern angerathenen Bufage von Salmiat,-Arfenit, tauftifcher Lauge zc. haben dem praftifchen Farber und Beuchdruckfabritanten oftmale großen Schaden und Berdruß gebracht.

Die genauen Unwendungen der effigfauren Thonerde und beren Berbindungen mit anderen Salzen und Sauren zur praktischen Darftellung der Beuchdruckfarben finden später in der Abtheilung bes praktischen Beuchdrucks und der Farberei genaue Mittheilung.

Anilin (Futfin).

Das Anilin bildet eine der merkwürdigsten Farbsubstanzen der Reuzeit. Die mit demselben gefärbten Schafwollen- und Seidenstoffe nehmen bei einsacher Operation die schönsten Carmoifin- und rosenrothen Farben an, die von den aus Cochenille und Sastor dargestellten sowohl durch Schönheit, als durch Dauer gegen Luft und Säuren nicht übertroffen werden.

Daffelbe ift jest im Sandel sowohl im fluffigen, ale im fruftalli-

firten Buftande fauflich ju haben.

Im fluffigen Buftande ift daffelbe von iconer dunkelrother Fluffige feit; im kruftallifirten find es graurothliche, ichuppenartige Rryftalle,

die fich in reinem tochenden Baffer leicht lofen.

Ueber die Bereitung des Anilin ift tein Zweifel. herm bftadt fand daffelbe ichon im Steinkohlentheer und im Indigo, welche Entbedung erft in der Neuzeit von einem Englander aufgefaßt wurde, der es mit zwedmäßigen Sauren verset als rothfarbende Substanz unter dem Namen Fuffin in Anwendung brachte. Das französische Product unter dem Namen Anilin ift dasselbe.

In Deutschland wird jest bas Unilin namentlich von ber chemiichen Fabrit 3. 3. Soeich in Barmen bei Elberfeld in vorzuglicher

Bute erzeugt und geliefert.

Der bieherige bobe Breis bes Unilin und Fukfin mird fich bemnach niedriger ftellen und fich einer vielfeitigen und vortheilhaften Anwendung im Beuchdrud und in der Schafwollen- und Seidenfar-

Bur Darstellung der Carmoifins und rofenrothen Farben für Baums wollens und Leinenstoffe ift damit bisher noch fein gunfliges Resultat erzielt worden; jedoch ist der mit Brazis verbundenen Chemie in vielen Fallen nichts unmöglich.

Ultramarin (Polfa=Blau).

Das echte Ultramarin, eine der theuersten Farbsubstanzen, welche die Römer schon vor Jahrhunderten zum Malen echter blauer Farben kannten, ift Kobaltmetall im oppdirten Zustande. Roch jest wird derselbe meist zur Blaufärbung des Glases und Borzellan's in Anwendung gebracht. Es ift ein sprodes, glanzendes, von stahlgrauer Farbe und in kleinen ungestalteten Stücken vorzüglich in Schweden und Rorwegen vorkommendes Metall, jedoch meistens an Schweckel und Ursenit gebunden, weshalb es von diesen erst durch schwecks Glühen entfernt werden muß.

Bon diesem toftbaren Ultramarin fann jedoch für den jegigen

Bedarf für Beuchdrud, Malerei zc. bier nicht die Rede fein.

Das jest im Sandel vorkommende Ultramarin bildet in verschiedenen Ruancen (abstufungen) in zartgemahlenem Bulver die schönsten blauen Farben.

Die Darftellung deffelben wird aus einer tobalthaltigen Thonerde

vollzogen.

Bum Blaufarben ichafwollener, feidener und baumwollener Gegenflände hat daffelbe bis jest, da es vermittelft feiner erdhaltigen Theile (Thonerde) nicht in die Stoffe eindringen kann, keine Berwendung gefunden. In dem Zeuchdrud aber, namentlich für Lurusfloffe, für Tafeldrudfarben 2c., findet daffelbe, da es auch den Dämpfen widerfteht, bei einfacher Behandlung fehr vortheilhafte Unwendung.

Vierte Abtheilung.

Bon den Metallen und deren Berbindungen mit Salzen und Säuren, welche im Zeuchdruck, der Farberei und anderen Gewerben verwendet werden.

Bon den 39 einfachen Körpern, welche in der Natur vorkommen und Metalle genannt werden, find die edlen von den unedlen ju unterscheiden.

Alle Metalle haben einen eigenthumlichen Glang (Metallglang);

fie find undurchfichtig und Leiter fur Glectricität und Barme.

Mit Sauerstoff, Schwefel und Chlor verbinden fich alle Metalle. Unter edlem Metall versicht man dasjenige Metall, welches von dem Sauerstoff der Luft nicht anläuft (orndirt), wie z. B. Gold, Plattina und Silber (Queckilber); letteres ist jedoch durch hite zu verflüchtigen. Die edlen Metalle finden im Zeuchdruck und der Färberei keine Berwendung.

Bon den unedlen Metallen finden nur einige fur den Zeuchdrud und die Farberei in Berbindung mit dem Sauerftoff der Luft oder anderen funftlich erzeugten Sauren Berwendung, wie Gifen, Rupfer,

Binn, Blei, Bint, Braunftein (Mangan) und Arfenit.

Legirungen nennt man die Berbindung der Metalle unter fich; man erhalt fie durch Busammenschmelzen derselben. Bekannte Berbindungen der Art find das Messing, welches aus Kupfer und Bink erzeugt, und das Arbeitsfilber, welches aus Gilber und Rupfer dargestellt wird, sowie auch die Mungsorten.

Im reinen (gediegenen) Buftande kommen die eblen, wie auch die uneblen Metalle in der Natur nicht häufig vor; dieselben find meiftens als Erze an Schwefel und andere Metalle und Sauren gebunden.

Die Operation, wodurch die nutbaren Metalle aus den Erzen gewonnen werden, geschieht auf den huttenwerken durch chemischpraktisches Bersahren auf verschiedenen Begen, welches folgendermaken vollzogen wird.

Gifen. Gifenfalze. Gifenvitriol.

Das Gifen ift das verbreitetfte aller Metalle; es fommt felten

gediegen in der Ratur vor (nur ale Meteoreifen).

Die Erze, worans das Eifen gewonnen wird, bestehen meistens aus Magnet-Eisenstein, Eisenglanz und Brauneisenstein; dieselben sind im orydirten Zustande gewöhnlich mit Schwesel und Sauren verbunden.

Je nach der Natur der Mineralien, welche in den Erzen die Eisenorphe begleiten, werden dieselben an der Luft geglüht (geröstet), welches die Entsernung von Wasser. Rohlensaure und Schwefel bewirtt, worauf denselben gewisse Flusmittel, wie Kalkstein und Quarz, beisgemengt und sie in Schichten von Solzsohlen oder Coaks im Hochosen vermittelst eines heftigen Gebläseseuers eingeschmolzen werden. Das Eisen wird hierbei durch die Kohle aus seinen Dryden reducirt. Das so erzeugte Gisen ift noch nicht im reinen Zustande und nicht schmiedbar; es kunn daher, da es Roheisen ift, nur zu Guswaaren verwendet werden.

Durch nochmaliges Schmelzen mit Rohle wird das reine Gifen

(Stabeifen, Schmiedeeifen) gewonnen.

Das Stabeifen ift im Bruch lichtgrau, das hartefte und gahefte aller Metalle, geht mit allen Gauren Berbindungen ein, und findet

demnach in vielen Runften und Gewerben Bermendung.

1) Eifenvitriol, Rupferwaffer (ichwefelfaures Gifenorndul). Er entsteht durch Auflösen des reinen Gisens in mit Baffer verdunnter Schwefelsaure, wird jedoch im Großen durch Rosten, Berwittern an der Luft und nachheriges Auslaugen der Schwefelkiese gewonnen und aledann krystallisirt.

Der im Sandel vortommende Gifenvitriol (Rupfermaffer) ericheint bald in blaulich-grunen, bald in oliven gefarbten Rryftallen.

Die Farbe defielben hat auf seine Gute keinen Bezug. Der englische Eisenvitriol ift von grunbläulicher Farbe, ohne merklichen Geruch, jedoch von zusammenziehendem (abstringirendem) Geschmad. Die deutsichen Bitriolsorten find meistens von olivengruner Farbe namentlich der vom Harz (Goslar), sowie von eigenthumlich suflichem Geruch und fettig anzufühlen. Bu technischen Zweden ift derselbe jedoch dem englischen vorzuziehen.

Im Allgemeinen hat man dem Eisenvitriol bieber zu technischen Bweden zu wenig Ausmerksamkeit und Beachtung geschenkt, da die englischen Gisenwerksbesitzer denselben als Ballaft namentlich nach Hamburg senden und in 500, bis 1000pfündigen Faffern die 100 Pfd. für 16 bis 18 Groschen Courant oft nur deshalb verschleudern, um die deutschen Fabriten zu ruiniren.

Bu beachten ift jedoch, wenn man ihn namentlich gur Lofung bes Indigo fur die kalte Indigokupe verwendet, daß berselbe in möglichft frischem Zustande in Anwendung gebracht wird, wodurch es leichter wird, dem Indigo ben Sauerstoff zu benehmen.

Demzufolge ift es nöthig, den Eisenvitriol vor dem Zutritt der Luft zu bewahren, da felbiger den Sauerstoff derselben anzieht, in ein gelbliches Pulver zerfällt und zulest verwittert (weiß und unbrauchbar wird).

Ein bergleichen alter Eisenvitriol tann jedoch jum Schwarge, Graus und Braunfarben aller Zeuchstoffe ohne Nachtheil gebraucht merben

2) Salgfaures Gifen (Gifenchlorur, Chloreifen). Das Gifen ift ein in Salgfaure febr fcmer aufzulofendes Metall.

Die Auflösung beffelben tann nur unter Butritt von Barme stattfinden. Bu dem Ende bringt man ein ftartes Glass oder glasurtes
Steingefaß auf ein trodenes heißes Sandbad, füllt das Gefäß mit
einer beliebigen Menge täuflicher Salzsäure, welche eine Stärke von
22 Grad nach Beaume's Säurenmesser zeigt, und läßt in derselben
so viel reines, ungerostetes Gisenblech oder Feilspäne auflösen, als
dieselbe aufzulösen vermag. Die Flufsigkeit ift von gelbbräunlicher
Farbe.

Das falgfaure Gifen findet vorzuglich fur ben Beuchdrud gur Darftellung ichmarger und brauner Farben Anwendung. 3) Salpeterfaures Eifen (salpetersaures Eifenornt). Das salpeterfaure Eifen, eine für den Zeuchdruck sowohl, als auch für die Seiden- und Baumwollenfärberei wichtige Substanz, wird aus der Salpetersaure (Scheidewasser) durch Auflösen von Eifen in derfelben dargestellt. Daffelbe ift im festen Zustande nicht zu bereiten (nicht zu fryftallifiren).

Die Bereitung beffelben muß mit Borficht und Aufmerkfamkeit vollzogen werden, da fich bei berfelben bedeutende Barme entwidelt und leicht auftatt eines brauchbaren falpeterfauren Gifenorpos ein

unbrauchbares Gifenorpdul bargeftellt mirb.

Die Darftellung deffelben wird folgendermaßen vollzogen.

Man bringt in einen glasurten Steintopf.eine beliebige Menge Salpeterfaure (Scheidewaffer), welche mit reinem kalten Baffer bis zu der Starke von 18 Grad nach Beaume's Saurenmeffer verdunnt ift, und läßt in dieser Flussigligkeit nach und nach in kleinen Theilen so viel blankes reines Eisenblech oder Feilspäne auflösen, als dieselbe aufzulosen vermag, welches man daran erkennt, daß dieselbe eine dunkelbraune Farbe angenommen hat, keinen merklich salpetersauren Geruch zeigt und ein über dieselbe gehaltenes Stud Ladmuspapier nicht entfärbt.

Die Bereitung muß fehr langfam, in freier Luft oder unter einer

Feuereffe vollzogen merben.

Das dazu in Berwendung gebrachte Eifen darf von der Luft nicht mit Roft angelaufen (orvdirt) fein.

4) Salpeterich mefelfaures Eifen. Die Darstellung deffelben geschicht ebenso, wie die des salpetersauren Eisens, nur daß man anstatt des reinen Eisens schweselsaures Eisen (Eisenvitriol, Rupferwasser) verwendet. Für 1 Pfund der gemischten Säurestüfsigkeit werden, um dieselbe vollkommen darzustellen, 21/2 bis 3 M. Eisenvitriol in Anwendung gebracht.

Fur den Zeuchdruck, sowie in der Seiden, und Baumwollenfarberei findet daffelbe zur Darftellung der schwarzen und kaliblauen Farben vortheilhafte Berwendung.

5) Chan : Gifen (Blutlaugenfalz, blausaures Rali, Berliner Blau, rothes Blutlaugensalz). Das Blutlaugensalz wurde im Jahre 1710 von Diesbach in Berlin entdedt und fand in Berbindung mit Gifen zur Darftellung einer schönen blauen Farbe, welche

noch jest unter dem Namen Berliner Blau bekannt ift, vorzüglich in der Malerei Berwendung.

Im Großen wird jest bas Blutlaugenfalz (blaufaures Rali) fol-

Stickfoffhaltige thierische Substanzen, ale Blut, Born, Klauen, altes Leder, werden in einem eigens dazu eingerichteten Ofen mit Bottasche geglüht und das so gebildete Chankalium mit reinem Baffer ausgelaugt, wodurch man die Blutlauge gewinnt. Diese Blutlauge wird mit in Baffer gelöstem Eisenvitriol und Alaun vermischt und der schmutziglaue Niederschlag so lange mit reinem Baffer ausgewaschen, die er sich rein blau zeigt; dann wird derselbe an der Luft getrocknet und als Berliner Blau (fälschich Pariser Blau) in den Sandel gebracht.

Die geringen Sorten von Berliner Blau find oft mit Thonerden gemischt (gefälscht).

Das blaufaure Rali (blaufaures Gifentali, Blutlaugenfalg) wird folgendermagen bargeftellt.

Das nach dem bekannten Berfahren dargestellte Berliner Blau wird in einem eisernen Kessel mit kaustischer Lauge gekocht, dadurch verliert es seine blaue Farbe und wird in Eisenopphydrat umge-wandelt, worauf sich eine gelbe Auflösung bildet, welche abgedunstet und hierauf zum Arnstallistren gebracht wird. Die Arnstalle sind von eitronengelber Farbe, welche als blausaures Kali in den handel gebracht und zur Darstellung schöner blauer Farben sowohl für den Zeuchdruck, als auch in der gesammten Farberei Berwenzdung sinden.

Das rothe Blutlaugenfalz, auch doppeltes blaufaures Rali genannt, ift eine Berbindung des blaufauren Kali mit Chlor. und

wird auf folgende Beife bargeftellt.

Man leitet in eine in reinem Waffer vollzogene Löfung von blaufaurem Rali Chlorgas, wodurch daffelbe in Chanid umgeandert wird, und es ichießen nach dem Abdunften der Fluffigkeit rothe, glanzende Arpstalle an.

Das rothe Blutlaugenfal; findet in Berbindung mit anderen Salzen und Sauren im Zeuchdrud und ber gesammten Farberei zur Darftellung schöner blauer Farben, vorzüglich für den erstern 3wed und der Schafwollenfarberei, vortheilhafte Unwendung.

Daffelbe bietet dem fortschreitenden Chemiker und praktischen Beuchdrucker und Farber noch ein großes Feld zur Ausbeutung dieser für Europa wichtigen Substanz dar. Es kann vielleicht die Zeit nicht fern liegen, daß der theure ausländische Indigo zur Darstellung der blauen Farben zu entbehren ist, denn in der Neuzeit werden mit ersterem auf schaswollene und seidene Stoffe sehr dauerhafte blaue Farben, die sich gegen Luft und mäßige Laugensalze ganz gut bewähren, erzeugt.

Ein unter dem Namen Kaliblaus Rulver vorkommendes demtsches Product von gelbgrunlicher Farbe und in Bulverform, ift eine Zusammensehung von rothem Blutlaugensalz, Beinstein und Zudersaure, und findet sowohl im Zeuchdrud, wie auch vorzüglich in der Schafswollenfarberei zur Darstellung blauer Farben zwedmäßige Berwendung.

Effigsaures Gifen (effigsaures Gifenornd). Solzesfigsaures Gifen.

Das effig faure Eifen bildet für den Zeuchdruck baumwollener und leinener Stoffe eine wichtige Substanz zur Darstellung schwarzer und in Berbindung mit effigsaurer Thonerde brauner und Bioletsarben. Die Bereitung desselben wird oft aber so unvollemmen vollzogen, daß anstatt eines brauchbaren effigsauren Eisenoppes ein für den Zeuchdruck unbrauchbares essigsaures Eisenoppeul erzeugt wird.

Um ein fur alle 3mede brauchbares effigfaures Gifen zu gewinnen, ift folgendermaßen zu verfahren.

Man reinigt mittelst einer Burfte geschmiedete alte Cisenbleche kein Gußeisen) in reinem Baffer von dem anhängenden Schmuß, bringt darauf dieselben an die Luft und benäßt sie mit einer aus Essig und Baffer gemischten Flusseit. Nach Zeit von einigen Tagen hat sich das Cisen mit Nost überzogen (orwirt). Man bringt dasselbe hierauf in ein Faß, welches etwas unter der Mitte desselben mit einem hölzernen Arahn versehen ift, schüttet über dasselbe einen nach dem bekannten Berfahren erzeugten Essig und läßt diese Säureslüssigseit & Tage lang stehen, zieht es alsdann alle 3 bis 4 Tage von der Flussississisch damit es der Luft ausgesetzt wird, und gießt letztere wiederum auf das Eisen. Nach Berlauf von 3 bis 4 Bochen, nachdem man das Berssahren wiederholt, bildet die Flüssigsteit eine gelbröthliche Farbe von

einem eigenthumlichen Effiggeruch, die eine Starte von 5 bis 6 Grad nach Beaume's Saurenmeffer zeigen muß.

In diefem Buftande und in der vorgedachten Starte ift das effigfaure Gifen in jedem Berhaltniß mit reinem Baffer oder jeder anderen Saurefubftang zu vermifchen und fo anzuwenden.

Diefelbe hat das Eigenthumliche, daß fie niemale in der Starte, fondern in der Fluffigfeit abnimmt, daher bis auf den letten Tropfen zu gebrauchen ift.

Bird im Großen gearbeitet, fo ift es ohne ertledlichen Roftens aufwand febr zwedmäßig, mehrere Faffer mit effigsaurem Gifen angusfeben.

Das holzeffigfaure Eifen wird nach demfelben Berfahren bereitet, nur daß man, anstatt des Getreideeffigs, holzsauren Effig in Anwendung bringt. Derselbe enthält zwar flatt der reinen Effigfaure etwas brenzliche holzsaure, erzeugt jedoch für den schwarzen Grund in den Baumwollenstoffen volle schwarze Farben.

Das holzsaure Eisen wird im Großen vorzüglich billig bargestellt und ist daher von chemischen Fabriken vortheilhaft und wohlfeil zu beziehen. Dasselbe zeigt sich in 8 bis 9 Grad Stärke nach Beaume's Säurenmesser und kann baber mit reinem Baffer zu 5 bis 6 Grad zum Gebrauch verdunnt werden.

Rupfer (Rupfervitriol oder Blauftein, Grunfpan, kryftallifirter Grunfpan).

Das Rupfer, ein bekanntes Metall, tommt felten in ber Natur im reinen Zuftande oder gediegen vor; am häufigsten als Erz mit Schwefelkupfereisen (Kupferkies) vermischt, wovon Sudamerika in ber Neuzeit große Maffen namentlich nach hamburg sendet, welche daselbst zu reinem Aupfer dargestellt werden. Die Gewinnung des reinen Rupfers wird dadurch vollzogen, daß man den Aupferkies an der Luft verwittern oder durch Kunft rösten läßt und denselben mit Quarz (grobem Sand) zusammenschmilzt- wodurch sich das in dem Erz enthaltene Eisen mit dem Quarz zu Schlacken bildet, welche aber ohne Berth sind. Der durch bieses Berfahren erzeugte Aupferstein wird nochmals geröstet und mittelst Holzschle und Quarz geschmolzen, wodurch sich ein noch unreines Kupfer (Schwarzkupfer) darstellt.

Daffelbe wird dann vor einem Geblafe mit holgtohlenfeuer einer nochmaligen Reinigung unterworfen, wodurch fich erft das Rupfer als rein darftellt und dann in den handel gebracht wird.

Das reine Aupfer muß von hellrothbrauner Farbe, im Bruch stark glänzend und sehr dehnbar sein. Enthält dasselbe Eisentheile, so zeigt fich die Farbe desselben dunkelbraunlich, woran man namentlich das schwedische Aupser erkennt.

Ein eifenhaltiges Aupfer ift eben fo wenig fur Berathichaften, namentlich fur Farbteffel zc., wie jur Darftellung chemischer Producte brauchbar.

Das reine Rupfer bildet in Berbindung mit Galgen und Gauren für ben Zeuchdrud und Die Farberei fehr wichtige Broducte, namentlich:

1) Rupfervitriol, gewöhnlich Blauftein, Coprifder Bitriol genannt (ichmefelfaures Aupferornt).

Er entfieht durch Auflöfen Des reinen Aupfere in heißer Schwefel- faure, fowie durch Abdunften und Arvftallifiren der Aluffigleit.

Im Großen wird derfelbe jedoch durch Röften ichmefelkupferhaltiger Erze, durch Austaugen derfelben und Arpstallifiren der Fluffigleit gewonnen, welches jest in Samburg aus dem geringen peruanischen Aupfererz mit Bortbeil vollzogen wird.

Der Aupfervitriol (Blauftein) mnß in nicht zu feuchtem Buftande, von ichoner lasurblauer Farbe, sowie in glangenden Arnstallen ericheienen. Gin Aupfervitriol, beffen Farbe grunlich ift, enthält Gifentheile.

Derfelbe verliert nach langerem Aufbewahren sein eigenthumliches Arnstallwasser, überzieht sich mit einem weißen Staub und zerfällt zulest zu einem weißen Bulver. Man muß ihn daher vor dem Zutritt der Luft bewahren.

Derfelbe findet im Zeuchdrud, sowie in allen Zweigen ber Far-berei Berwendung.

Unter Salzburger Bitriol versteht man eine Mifchung von Rupfer- und Gisenvitriol. Die Gute desselben beruht darauf, daß er viel Rupfervitriol enthält, welches an der weniger gelb- oder blaugrunen Farbe desselben leicht zu erkennen ift.

Es ift jedoch ficherer und vortheilhafter, fich denfelben aus 1 Theil

Rupfervitriol und 3 Theilen Gifenvitriol darzuftellen.

Diefer Bitriol findet nur in der Schafwollenfarberei gur Darftellung ichwarzer Karben Unwendung. 2) Salpetersaures Rupfer (falpetersaures Rupferornd). Die Darstellung beffelben geschieht durch Auflösen des reinen Aupfers in Blechform oder der Aupferfeilspäne, und wird wie folgt vollzogen.

Man bringt in ein ftartes Glas, ober glasurtes Steingefäß mit reinem kalten Baffer verdünnte Salpeterfäure (Scheidewaffer) von 20 Grad Starte nach Beaume's Saurenmeffer und läßt in dieser Saureflussteit in kleinen Portionen nach und nach so viel Aupfer auflösen, als dieselbe aufzulösen vermag. Die Flusfigkeit ift von saphirblauer Farbe und kann in diesem Justande im Zeuchdruck Berwendung finden.

Um biefe Fluffigkeit im feften (concreten) Buftante barguftellen, wird fie abgedampft und zur Arnstallisation gebracht. Die Arnstalle find ebenfalls von saphirblauer Farbe, zerfließen jedoch leicht an der Luft.

3) Salgfaures Rupfer (Aupferchlorid). Die Darftellung beffel-

ben wird auf folgende Beife vollzogen.

Man bringt in ein ftarfes Glass oder glafurtes Steingefaß eine beliebige Menge Salzfaure von 22 Grad Starfe nach Beaume's Saurenmeffer und läßt in diefer Saurefluffigkeit nach und nach in kleinen Portionen so viel reines Rupfer in Blechform oder Feilspane von Aupfer auflösen, als dieselbe aufzulösen vermag. Die Fluffigkeit zeigt eine smaragdgrune Farbe und kann in diesem Zuftande fur den Zeuchdruck Verwendung finden.

Diefelbe läßt fich auch burch Abdampfen fruftallifiren.

4) Grunfpan (effigfaures Aupferond). Die Gewinnung beffelben wird vorzuglich im fudlichen Frankreich, namentlich in Mont-

vellier, im Großen folgendermaßen betrieben.

Man fdichtet dunne Aupferbleche mit Beintrebern in ein Gefäß; durch die Gahrung der Beintrebern entsteht Effigfaure, die sich mit einem Theil des Aupferorods verbindet und nach einigen Bochen auf den Aupferblechen eine blaugrünliche Masse bildet, welche mit einem hölzernen Messer abgenommen wird und den Grunfpan darstellt. Rach dieser Brocedur muffen die Aupferbleche wieder angeseuchtet werden, und das Berfahren wird fortgeset, bis dieselben völlig gelöft sind.

Der in Montpellier bereitete Grunfpan tommt in ungefähr 30 Bfund ichweren, in Leder verpadten Broden von blaugruner Farbe

im trodenen Buftande im Sandel vor.

Auch bereitet man in der Neuzeit in Bordeaux Grunfpan; berfelbe ift gewöhnlich in 11/2 bie 2 Bfund ichwere Rugeln geformt, die fich

meiftens in feuchtem Buftande befinden. Die Gute beffelben ift jedoch geringer.

- 5) Rryftallifirter Grunfpan wird aus bem gewöhnlichen Grunfpan durch Lofen deffelben in Effigfaure, sowie durch Abdunften und Rryftallifiren diefer Fluffigkeit dargeftellt. Diefelbe bildet fon dunkelgrune Arnftalle.
- 6) Arfenig faures Rupfer bildet die iconfte grune Farbe, namentlich zum Bedrucken baumwollener und leinener Stoffe. Die Darstellung beffelben wird vollzogen, daß man eine Rupfervitriolifiung mit arsenigsaurem Kali niederschlägt (fällt). Der erzeugte grune Riederschlag kann als solcher zur Zeuchdruckerei in Anwendung gebracht werden.

Die Rupferlöfungen find fammtlich giftig.

Blei (effigfaures, falpeterfaures und chromfaures Blei).

Das Blei tommt im naturlichen Buftande nicht häufig vor, meift als Schwefelblei in Ergen, oft mit Silber und Gold verbunden.

Die Gewinnung bes reinen Bleies wird dadurch vollzogen, daß man den Bleiglang röftet und mit Rohle und Ralkzuschlag zusammenschmilzt; das Broduct ift das Berkblei.

Das golde und filberhaltige . Bertblei wird auf Treibherden orndirt, wobei Gold und Gilber zurudbleiben. Das abgefloffene Bleisoryd wird durch Schmelzen mit Kohle geglüht.

Auch wird ungeröfteter Bleiglang in Schachtofen mit Gifen gefcmolgen, wodurch Blei, Schwefeleifen und Schlade entfteben.

Es ift ein blaugraues, ftart glangendes Metall, läßt fich in Salpetersaureund Effig vollkommen, jedoch in Schwefelfaurenicht auflosen; baber kann bas schwefelsaure Blei nur bei Bereitung ber effigsauren Thonerde als Niederschlag gewonnen werden.

Die Bleis oder Silber glatte wird beim Reinigen der schweselsbleihaltigen Erze als Nebenproduct im Großen gewonnen; es ift ein schweres, blaßgelberöthliches Bulver (Massicot) und findet im Zeuchsbrud und der Baumwollenfärberei vortheilhafte Berwendung.

Das Blei bildet in allen feinen Buftanden in Berbindung mit Gauren und Salzen für den Beuchdrud, der Farberei und fur viele andere Runfte und Gewerbe ein wichtiges demifches Broduct, namentlich: 1) Ale Bleiguder (effigfaures Blei [Sacharum Saturni]). Die Darftellung des Bleigudere geschieht, daß man einen nach bekanntem Berfahren bereiteten Getreides oder Holzesig in beliebigem Quantum in einen von Blei gesertigten Ressel bringt, die Flusseit erhipt und berselben so viel Bleis oder Silberglätte hinzusept, als dieselbe auszuslösen vermag, worauf dann die Flussigteit abgedunstet und möglichst talt der Arnstallisation ausgesett wird.

Der Bleizuder bildet weiße, glangende Rruftalle von fugem, gusammenziehendem Geschmad; der von Solzesing erzeugte Bleizuder erscheint gelblicher, welches jedoch die Gute beffelben burchaus nicht

benachtbeiligt.

Derfelbe findet in dem Zeuchdrud und der Farberei vorzuglich jur Bereitung der bekannten effigsauren Thonerde Berwendung und ift fehr giftig. Leider wird derfelbe auch jur Beinfälschung, um nämlich einem jungen, geringen Bein einen angenehmen Geschmad ju ertheilen, verwendet.

2) Als falpeterfaures Blei (falpeterfaures Bleiornd). Diefes Broduct wird durch Auflösen von Bleiglatte in Salpeterfaure (Scheidewaffer) bis zur völligen Sattigung berfelben gebildet, wodurch fich baffelbe in weißen, undurchsichtigen Arpstallen darftellt.

Der Beschmad beffelben ift fuglich, fublend und findet nur im

Beuchdrud Bermendung.

3) Ale dromfaures Blei. Daffelbe wird durch eine Löfung von Bleizuder in reinem warmen Baffer und durch nachherigen Zusat von chromfaurem Rali dargestellt, wodurch ein gelber Riederschlag entsteht, den man auf dem Filtrum mit reinem Baffer auswäscht und in Gestalt eines Teiges aufvewahrt.

Das dromfaure Blei findet im Beuchdrud, jedoch nur felten fur

gelbe Tafelbrudfarben Bermentung.

Binn. Salpeterfaures Binn. Chlorzinn. Binnfalz. Schwefelfalzsaures Binn.

Das Zinn, ein für viele Kunfte und Gewerbe, namentlich für die Farberei und den Zeuchdruck wichtiges Metall, kommt in der Natur selten gediegen (rein) vor; dasselbe wird meistens aus dem Zinnerz (Zinnstein), welches oft mit Schwefel, Blei, Arfenik und Gifen verbunden ift, solgendermaßen gewonnen.

Der zerkleinerte, durch Bafchen und Röften von fremden Ergen befreite Binnftein wird in Flammöfen mit Rohle und Quarz gefchmolzen und das erhaltene noch unreine Binn durch gelindes Umschmelzen ale reines Binn dargeftellt.

Im reinen Buftande ift daffelbe faft filberweiß, ftart glangend, fniftert beim Biegen und muß, in reiner Galgfaure aufgeloft, teinen

mertlichen ichmarglichen Bodenfag zeigen.

Das reinste ginn ift das dinefische, welches jedoch jest selten im Sandel vorkommt. Diesem folgt das Malakla- und englische Lammzinn (mit einem Lamm gezeichnet), das gewöhnliche Blod- oder sächsische und bohmische Binn, worunter das Schladenwalder sich durch Reinheit besonders auszeichnet.

Das in der Reuzeit in den Sandel gebrachte Beruanische Binn enthält Gifen und Aupfertheile und ift zu chemischen Producten für die Farberei unbrauchbar; es kommt in 50 bis 60 Pfund schweren

Blöden vor.

Das reine Zinn, in verschiedenen Sauren aufgeloft, bildet fur den Zeuchdruck und die gesammte Farberei außerst wichtige Substanzen, namentlich:

1) Salzfaures Binn (falzfaure Binnauflösung). Die Bereitung deffelben wird vollzogen, daß man in 1 M. fauflicher, reiner Salzfäure von 22 Grad Stärfe nach Beaume's Säurenmeffer 5 Mereines Binn im gedrehten oder geschmolzenen Bustande kalt auflösen läßt. Diese Auflösung erscheint wasserklar und ift niemals dem Berderben unterworfen. Daffelbe findet in allen Zweigen der Farberei

vortheilhafte Bermendung.

- 2) Schwefelfalzaures Binn (schwefelsalzsaure Binnauflösung). Diese wird dargestellt, daß man in 1 U. reine Salzsaure 5 Uk reines Binn bringt und nach Beit von einigen Stunden der Saurestüffigeteit nach und nach in Bortionen von 2 bis 3 Uk 3/4 U. Schwefelsaure (englisches Bitriolöl) vorsichtig hinzusest. Die Auflösung erscheint wasserstar und ist dem Berderben nicht unterworfen. Dieselbe findet für den Zeuchdruck und die gesammte Färberei Berwendung. Die Bereitung dieser Jinnauslösungen kann dadurch schneller vollzogen werden, daß man dieselben in einem trockenen heißen Sandbade vollzieht.
- 3) Salpetersalzsaures Binn (falpetersalzsaure Binnauflöfung). Diefe Binnauflöfung ift unter dem Ramen Scharlach com-

position befannt, und Die altefte, Die feit Entbedung ber rothen Rarbe (Scharlach) aus Cochenille Bermendung fand. Die Bereitung berfelben gefchab fruber und auch deshalb noch jest fo unvolltommen, weil Diefelbe auf feinem demifden Grundfat berubte. Die reine Galveter faure, allein angewandt, loft bas Binn unvollfommen auf; man feste Daber ein beliebiges Gal; ale Galmigt, Rochfal; 2c., nach Butdunken bingu, wodurch bas Ronigemaffer (Aqua Regis) gebildet mard, welches Gold volltommen, und ebenfo auch Binn aufloft. Gine zwedmäßige falpeterfalgfaure Binnauflofung ift folgendermaßen Darzuftellen.

Man bringt in ein fartes Glas- ober glafurtes Steingefaß 1 M. Salveterfaure (Scheidemaffer) von 36 Grad Starte nach Beaume's Gaurenmeffer, fest berfelben 1 /l. reines taltes Baffer und 4 Lth. Salsfaure von 22 Grad Starte nach Begume's Saurenmeffer bingu und läßt in diefer Gaurefluffigfeit in fleinen Bortionen von 1/2 Loth bis 5 Loth reines Binn in gebrehtem ober gefcmolgenem Buftanbe Die Auflofung bee Binne muß aus bem Grunde nur langfam volliogen werden, weil fich bei biefer Operation Barmeftoff entwidelt, und wenn bies zu ichnell vollzogen wird, ein unbrauchbares Binnorndul in trubem, oft gallertartigem Buftande erzeugt merten mürbe.

Die nach obigem Berfahren bargeftellte falpeterfalgfaure Binnauflofung ift von weingelber Karbe. Diefelbe follte man jedoch nicht im Großen bereiten, ba fie, vorzuglich an einem warmen Orte aufbemabrt, ganglich unbrauchbar mirt. Gie ift baber auch burch bie

Unwendung bes falgfauren Binne vielfach verdrängt worden.

4) Binnfalg (Binnchlorur) wird im Großen durch Auflofen bee reinen Binne in Salgfaure und burd Rroftallifiren ber Aluffigteit erzeugt. Es bildet weiße, nadelformige Rryftalle, Die an der Luft einen gelblichen Schein annehmen. In reinem Baffer geloft, trubt fich bie Aluffiateit mit einem weißen Riederschlag, welches bei vielen Farboverationen oft nachtheilig ift. Dies zu verhüten, bat man ber Binnfalzauflöfung nur etwas gewöhnliche Galgfaure bingugufeten. Das Binnfale findet im Beuchdrud fomobl wie in allen Breigen ber Rarberei Die vortheilhaftefte Bermendung.

5) Chlorginn (Binnchlorid). Diefes Product wird badurch bargeftellt, daß man in eine fluffige Binufalglofung nach bekanntem Berfahren Chlorgas leitet, bis daffelbe volltommen gefattigt ift, welches man baran ertennt, daß tein Aufbraufen in ber Gluffigfeit

mehr entfteht. Diefes erzeugte fluffige Chlorginn muß in gut versichtoffenen Glass oder Steinflafchen aufbewahrt werden.

Um festes (concretes) Chlorzinn darzustellen, wird die Chlorzinn-fluffigteit langsam eingedampft; man laßt fie deshalb schnell erkalten, wodurch fie zu festem Chlorzinn erstarrt. Es bildet eine weiße, feste Maffe, die aus der Luft leicht Feuchtigkeit anzieht. Daffelbe findet porzualich im Zeuchdruck geeignete Berwendung.

6) Pinkfalz, englisches (deutsches Nelkenrothsalz), wird aus Chlorzinn und Salmiak dargestellt. Es bildet ein weißes Bulver von eigenthumlichem Chlorgeruch. Zuerst in England bereitet, wird dasselbe jest in deutschen chemischen Fabriken eben so gut als dort erzeugt. Dasselbe findet im Zeuchdruck für baumwollene und leinene Stoffe als Beize (Fresbeize) Berwendung.

Begen feiner Unschädlichkeit und schwierigen Orpdirbarkeit dient das Zinn ferner zur Darstellung von Farbkeffeln, um in solchen schöne glänzende Farben, namentlich Scharlach, Rosenroth, Gelb und Rasliblau zu erzeugen. Zu diesem Behuf muß dasselbe ebenfalls von Kupfer und Eisentheilen rein sein.

Bint. Bint-Bitriol. Chlorgint.

Das Zink ift feit hundert Jahren völlig bekannt und wird im Großen vorzüglich in Schlesien durch Destillation des gerösteten Galmei's gewonnen. Es ist ein blauweißes, glänzendes Metall, unter starken hammerichlägen zerspringend, unter Barme ist dasselbe geschmeidig und läßt sich bei vorsichtigem Druck zu Blech auswalzen und zu Draht ziehen. Die Berbindung des Zinks mit Sauren erzeugt folgende Producte:

- 1) Zinkvitriol (fdmefelfaures Zinkornd, weißer Bitriol). Derfelbe entsteht durch Auflösung des Zinks in mit Baffer verdünnter Schwefelfaure und wird im Großen durch Rösten und Austaugen galmeihaltiger Erze gewonnen. Der Zinkvitriol bildet weiße Arnstalle, die an der Luft verwittern und zu Pulver zerfallen. In der Zeuchdruckerei und Färberei findet er jest wenig Anwendung mehr.
- 2) Chlorgint. Diefes unter dem Ramen Mordant erft feit turger Beit in England in Anwendung gebrachte demifche Product wird auf folgende Beife gut und vollommen dargeftellt.

Man bringt in einen glasurten Steintopf 1 U. Salzfäure von 22 Grad Stärke nach Beaume's Säurenmesser, sett derielben 1 U. reines kaltes Basser und in kleinen Bortionen 1 U. Schwefelfäure (englisches Bitriolöl) hinzu und läßt in dieser Säurestüffigkeit nach und nach in Bortionen von 1 Loth 12 UM. Zink in Blechform auflösen. Den andern Tag klärt man die Flüssigkeit vom Bodensat ab und bringt sie zum Zeuchtruck und Färben in Anwendung. Dieselbe ift dem Berderben nicht unterworfen.

Braunftein (Mangan). Chlorgas.

Der Braunstein (Mangan) kommt in der Natur nicht gediegen (rein) vor, sondern ift ale Braunsteinerz mit anderen Gauren, ale Arsenik und Schwefel, vermischt.

Derfelbe wird dargestellt, daß man die Erze mit Rohlenpulver in starkem Gebläseseuer schmilzt. Es ift ein grauweißes, wenig glangendes, weiches, aber sprodes Metall, und wurde schon in den altesten Zeiten zur Entfärbung des Glases angewendet. In der Zeuchdruderei und Färberei sindet derselbe zur Darstellung der oppdirten Salzsaure (Bleichgas) zum Bleichen der baumwollenen und leinenen Gegenstände wichtige Berwendung.

Der Braunstein verbindet sich leicht mit Salzen und Sauren; von den aus demfelben erzeugten chemischen Producten haben jedoch bis jest keine vortheilhafte Berwendung für die Färberei gefunden, als nur, wie bemerkt, zur Darstellung des Chlorgases zur Erzeugung der Bleichflüssigkeit, des Chlorkalks und des Chlorzinns 2c.

Un der Luft zieht der Braunstein leicht Sauerstoff an (orndirt) und nimmt eine schwarzbraune Farbe an, in diesem Buftande findet derfelbe vorzugliche Berwendung.

Die Darftellung Des Chlorgafes geschieht auf folgende Beife.

Man bringt in einen Bleis oder ftarken Glaskolben 50 Berliner Quart (100 Bfund) reines kaltes Baffer, fest der Fluffigkeit $2^1/_2$ //. Schwefelfaure (englisches Bitriolöl) von 65 Grad Starke nach Beaume's Saurenmeffer, welche mit $2^1/_2$ //. reinem kalten Baffer verdunnt wird, sowie $1^1/_4$ //. kauflichen Braunstein (Mangan) in gepulvertem Zustande und 4 //. Rochfalz hinzu, rührt die Fluffigkeit mit einem Tannenholzstödchen um und bringt das Gefäß auf ein trodenes heißes Sandbad, legt dann die zur Gasentwickelung und

Leitung nöthige Bleis oder Glaeröhre an, verklebt dieselbe sorgfältig mit Thon und erhipt den Sand worauf sich das Chlorgas in der Saureflussigigteit entwickelt und in jede beliebige Flussigteit oder chemisschen Körper geleitet werden kann, um sich mit demselben zu verbinden und ihn zu fättigen. Die Entwickelung des Chlorgases hat aufgehört, sobald in der zu sättigenden Flussigeleit keine Blasen mehr aufsteigen.

Dem Farber und Fabrikant Frederic Lavelle in Rouen in Frankreich haben wir diese eben gedachte wichtige Entdedung zu danken, dessen nach diesem Bersahren dargestelltes Product zuerst in Berbindung mit Laugensalzen und Kalk zum Bleichen (Firbleichen) baumwollener und leinener Stoffe in Anwendung gebracht und Eau de

Lavelle (Lavellmaffer) genannt murde.

Dem ftrebsamen Chemiter und dem fortschreitenden Beuchdruder und Farber ift es nun gelungen, das Chlorgas mit anderen Salzen und Metallen zu verbinden, und es bietet sich noch ein großes Feld dar, diese wichtige Substanz in den Runften und Gewerben in immer vortheilhaftere Berwendung zu ziehen.

Chrom. Rothes dromfaures Rali.

Das rothe dromfaure Rali wird aus dem Chromeifenstein, einem Erz, welches fich vorzüglich reichlich in England und Norwegen, sowie in Schweden findet, funftlich erzeugt.

Der Chromeisenstein ift von stablgrauer Farbe, febr bart, fprobe

und fcwer fcmelgbar.

Um das chromsaure Kali darzustellen, wird derselbe im feingepulverten Zustande mit Zusat von Salpeter und Pottasche geglüht (1 Theil Chromeisenstein, 1 Theil Salpeter und 1/2 Theil Bottasche). Diese Masse wird hierauf ausgelaugt, mit Salpetersaure (Scheidewasser) zerseht, filtrirt, abgedampft und dann zur Arpstallisation gebracht. Das chromsaure Kali bildet seuerrothe, harte, glänzende Krystalle, die sich nach längerem Ausbewahren an der Luft mit einem gelblichen Staub überziehen, welcher demselben jedoch nicht nachteilig ist.

Das rothe chromfaure Rali, ale Farbe für fich zwar nicht brauchbar, findet in der Reuzeit in Berbindung mit Salzen und Sauren, wie auch mit Bigmenten im Beuchdrud und allen Zweigen der Farberei die vortheilhafteste Berwendung. Daffelbe dient auch zur Darftellung der

Malerfarben. Mit Bleifalzen verbunden, bildet daffelbe gelbe, mit Laugenfalzen Orange, und mit Schwefelfaure und Beingeist grune Karben (Chromarun).

Das gelbe Chrom Rali tommt in iconen gelben Rroftallen vor und hat eben fo wenig fur den Beuchdrud, wie fur die Farberei ge-

nugende Bermenbung gefunden.

Arfenif. Arfenitfaure. Arfenige Gaure. Rothes Arfenit.

Der Arfen it tommt wenig gediegen in ber Ratur vor. 3m Grofien wird derfelbe durch Destillation bes Arfenikliefes, einer Berbinbung von Schwefeleisen mit Arfenikeisen, gewonnen.

In seinem reinen Zustande ift er von hell bleigrauer Farbe, glangend und sprode; bei gelindem Gluben verflüchtigt fich derselbe, ohne zu schmelzen, und sein Dampf riecht knoblauchartig. Er ift febr giftig. Mit dem Sauerstoff bildet der Arfenit zwei Sauren:

1) Arfenige Saure wird dargestellt durch Auflösen von Arfenit in maßigstarter Salpetersaure (Scheidemasser). Im Großen wird sie durch Roften arfenithaltiger Erze, besonders des Arfenittobalts, gewonnen. Sie bildet ein grauweißes, schweres, mehlartiges Bulver und ift eins der agendften Gifte (Arfenit).

Daburch, daß man dieselbe nochmals reinigt, wird das fogenannte Arfenitglas dargestellt. Dieselbe ift nicht in taltem, fondern nur in tochendem Baffer löslich und findet sowohl im Zeuchdruck, wie in der Baumwollenfärberei zur Darftellung der sogenannten giftgrunen Farben Berwendung.

2) Arfenikfaure wird dadurch erzeugt, daß man Arfenik in heißer, 36 Grad nach Beaume starker Salpetersaure loft. Sie bildet eine weiße, schwere Maffe, die in kaltem Baffer leicht loslich ift, zerfließt an der Luft und ift fehr giftig. Dieselbe findet ebenfalls nur im Zeuchdruck und in der Baumwollenfarberei Berwendung.

Rother Arfenit (Auripigment, Schwefel-Arfenit) ift eine Berbindung des Schwefels mit Arfenit (Schwefelarfenit) und findet fich in arfenitschwefelhaltigen Erzen natürlich, wird im Großen durch Roften und Sublimiren derselben gewonnen und bildet eine röthlichs gelbe, harte, glanzende Maffe, die im Baffer nicht, jedoch im Salmiat und Laugensalzen löslich ift. Begen seiner großen Berwandtschaft

jum Sauerstoff wurde derfelbe jur Reduction des Indigo zur Darstellung der kalten Indigo-Rupe, jedoch zwecklos, angewendet. In der Glassabrikation findet derfelbe, namentlich in England, vielfach Berwendung.

Der gelbe Schwefelarfenit (Raufchgelb) wird im Großen durch Busammenschmelzen von Schwefel und arfeniger Saure dargeftellt. Es ift ein schön citrongelbes Pulver, fehr giftig und findet im Zeuchdruck und ber Farberei gar keine Berwendung.

Fünfte Abtheilung.

Bon den thierischen Stoffen und deren chemischen Bersbindungen, welche im Zeuchdruck, der Färberei und ansderen Künsten und Gewerben Berwendung finden.

Die Stoffe, aus benen die Organe und Gewebe der Thiertorper bestehen oder aus denen sie erzeugt werden, find sehr verschieden. In den lebenden Körpern find sie theils in Auflösungen, theils im festen Bustande enthalten. Rur wenige dieser Stoffe tommen für fich in

ungemengter Form bor.

In chemischer hinficht bieten diefelben die bedeutungsvolle Aufgabe dar, nachzuweisen, wie fie aus der Nahrung der Thiere unter dem Einfluß des aus der Luft zugeführten Sauerftoffs gebildet werden, worin die chemischen Borgänge der Ernährung und des Wachsthums bestehen, welches auf viele thierische Körper einen großen Ginfluß übt, namentlich bei Broduction der Schafwolle, der Seide ze. Deshalb sind folgende Thierstoffe für die technischen Kunfte und Gewerbe besachtenswerth, dieselben genau kennen zu lernen.

Schafwolle.

Die Bolle bildet die haarige Bededung der Saut des Schafes, eines Thieres, welches jest fast in allen befannten Theilen der Erde, jedoch in fehr verschiedener Gattung, heimisch ift, daher auch die so verschiedene Gute der Bolle, da besonders Klima, Nahrungsstoffe, Pflege und Bartung deffelben einen großen Ginfluß üben. Die Bolle

ift von der Natur mit einer braunlichen Materie überzogen, welche man den Schweiß nennt; dieser besteht nach chemischer Untersuchung aus einer Kaliseise, aus kohlenstoffsaurem Kali und einer thierischen Substanz, welche derselben einen besonderen Geruch giebt. Diesen Schweiß muß die Bolle behalten, um sie ohne Gesahr aufzubewahren, da derselbe gewissermaßen einen Schuß gegen die Motten bildet. Im Allgemeinen haben die seinen Bollen mehr Schweiß, als die geringen; oft besteht derselbe aus zwei Drittheilen ihres Gewichts, deshalb muß man beim Ankauf der rohen Schaswolle mit Achtsankeit versahren, um einem oft bedeutenden Schaden vorzubeugen. Gedachter Schweiß muß von der Bolle entsernt werden, ehe man sie zum Färben als Garns und Zeuchstosse in Anwendung bringt, und man vollzieht dies am besten durch das Waschen in reinem warmen Wasser mit Zusah von Seise oder harn (Urin).

Man unterscheidet die Bolle in ein oder zweischurige; erstere ift die feinste, entweder natürlich oder durch Beredelung erzeugt, und wird jährlich nur einmal geschoren; lettere wird jährlich zweimal geschoren und in Sommers oder Binterwolle getheilt. Ebenso theilt

man die Bolle miederum in Tuch- und Rammwolle.

Die kurzen Bollen finden nur für Tuch und dergleichen Stoffe, die längeren zu Kammfabrikaten, als Merino 2c., Berwendung. Loden nenut man die geringere Bolle, welche sich an einigen Theilen des Schafes, namentlich am Schwanz 2c., befindet. Dieselbe wird von der guten Schurwolle abgesondert und als Loden verkaust. Die sogenannten Gerber- oder Sterblingswollen sind von geringerem Berth, als die von lebenden Thieren gewonnenen. Die Sterblingswolle farbt sich oft sehr schlecht, eben so die haarige, geringe Bolle (taubhaarige Bolle).

Es findet fich wohl kein Naturproduct, welches in so verschiedener Gute, als die Schafwolle erzeugt wird; deshalb gehört Erfahrung und Ausmerksamkeit dazu, um im Aukauf nicht übervortheilt zu werden. Die gewöhnlichen Benennungen der roben Schafwolle find hoch fein,

fein, mittelfein (Mittelfchlag) und ordinar.

Um die Gute einer Bolle zu beurtheilen, muß man die Feinheit bes haars, das fanfte Anfühlen, die Clasticität und die möglichste Reinheit vom Schweiß beachten; Letteres ift hauptsachlich beachtenswerth, da die Schafe wohl vor der Schur, aber nicht immer volltommen von demfelben gereinigt werden (Rudenwäsche).

In der Reuzeit tommen vielfach auch reingewaschene Bollen im Sandel por (Sabritmafde).

Die feinen Schaswollen wurden früher nur in Spanien erzeugt und als Merinowolle in den handel gebracht. Durch die Bermischung des Merino Schases mit einer anderen Race ist die Beredelung der Bolle in anderen Ländern, namentlich in Sachsen, Schlesien zo. entstanden und auf eine solche hobe getrieben worden, daß die original spanischen Bollen hinter derselben zurücksteben. Deshalb finden die feinen sachsischen und schlessischen Bollen zur Fertigung feiner Tuchstoffe vorzugsliche Berwendung. Die böhmischen, ungarischen, russischen, polnischen und medlenburger feinen und mittelseinen Bollen zeigen sich nicht in derselben Feinheit; letztere erzeugen für Tuchsabrikate keine vollkommen schöne Appretur, und das haar dieser Bollen scheint etwas spröde.

Die in der Reuzeit in großer Menge in den Sandel gebrachten überseeischen Schafwollen find in Feinheit und Gute sehr verschieden, denn es ift nicht immer der Fall, daß eine im natürlichen Zustande sich fein zeigende Wolle auch ein gutes Fabrikat liefert. Diese Urt Wollen haben den Fabrikanten oft getäuscht, denn meist zeigen dieselben

nach der Bafche eine geringere Bute.

Auftralien (Sud-Indien) erzeugt jest große Maffen feiner und mittelfeiner Bollen, die namentlich von Melbourne, Bort Bbilipp und Sidnen nach England ausgeführt und in London in Auctionen versteigert werden. Diefelben stehen den feinen europäischen Wollen ebenfalls an Gute nach und finden nur in England und Frankreich die meiste Berwendung.

Die Cap-Wolle, eine ziemlich brauchbare feine Bolle, hat jedoch den Rachtheil, daß dieselbe oft mit kleinen Difteln verunreinigt ift, welche schwer aus derselben zu entfernen sind. Die zum Zweck der Reinigung hiervon in England erfundene Maschine hat ihren Zweck nicht erfüllt.

Die pernanische Schafwolle ift eine fehr betrügliche Bolliorte. Im natürlichen Buftande zeigt sich dieselbe fein im Saar, weich, elastisch, jedoch nach dem Reinigen (Baschen) derselben ergiebt sich oft ein nachtheiliges Resultat, zeigt in vielen Fällen eine Gewichtsverminderung von oft 40 Procent, sowie taubes haar (Kreidehaar), welches sich schlecht spinnt und färbt.

Die in den Sandel gebrachten fudamerifanischen Schaswollen find meiftens geringe Stammwollen und eignen fich, ba fie lang und fraftig

find, nur für geringe Kammgarne und dergleichen Beuchstoffe. Diefe Bollen find ebenfalls vielfach mit Difteln verunreinigt und werden von Rio-Grande, Montevideo, Buenos-Apres jest größtentheils nach England, wenig aber nach Deutschland ausgeführt.

Im Allgemeinen find die überseeischen Schafwollen mit Sterblingswollen vermischt; der niedrige Breis derselben lodt zwar die Raufer an, jedoch tann nur eine von lebendigen Thieren gewonnene

Bolle ein icones, dauerhaftes Fabritat erzeugen.

Frankreich und England erzeugen wenig Schafwolle und muffen ibren Bedarf größtentheils vom Auslande bezieben.

Die daniichen oder juttandischen Bollen find von geringer Gute, iedoch febr rein vom Schweiß, tommen aber jest felten im Sandel vor.

Die holfteinische Bolle, gewöhnlich Giberwolle genannt, ift eine ausgezeichnet schone Stammwolle; Diefelbe eignet fich vorzüglich für Rammgarn. Sie wird meiftens von husum und Tonning aus in den handel gebracht.

Die bannöversche haibe- und islandische Schafwolle ift die geringfte aller Bollen. Bon ersterer wird die Sommerwolle jur Fabri-

tation geringer Rilgbute vielfach verwendet.

In der Neugeit wird die Schafwolle auch funftlich dargestellt (Runfts wolle). Man febe das 20. Bandchen meiner Schriften, welches ebensfalls bei tem herrn Berleger gegenwartiger Schrift erschienen und zu haben ift.

Seide.

Die Seide ist ein bekanntes Raturproduct und wird von dem Seidenwurm, wenn er sich in eine Schaale (Cocon) einschließt (einspinnt) und sich in eine Larve verwandeln (verpuppen) will, erzeugt. Das Cocon hat die Gestalt eines etwa zwei Boll langen Eies; die Länge des in demselben enthaltenen Seidensadens beträgt oft über 50 Berliner Ellen. Der auf diese Beise erzeugte Seidensaden wird aus dem Cocon künstlich abgewickelt, in Strähne gebracht und kommt so als Rohseide in den Handel.

In diesem ihrem natürlichen Zustande ift dieselbe mit einem gelben, gummiartigen Schleim überzogen, der oft über 30 Brocent ihres Bewichts beträgt und von derfelben entfernt werden muß. Dies geschieht am besten durch Auskochen (Entschälen der Seide in Seisenflusseit).

Das hierdurch gewonnene Product wird dann unter dem Ramen Tram- und Organfin. Seide in weißem oder gefärbtem Buftande zu vielen Lugusgegenftänden verwendet.

Die bekannte Rahfeide ift eine gezwirnte (doublirte) Seide, und Flo dfeide ift die geringe Seide, welche aus dem Seidenabfall kunftlich

bargeftellt mirb.

Die im Handel vorkommende Seide ift ebenfo, wie die Schafwolle, an Gute sehr verschieden, wozu Klima, Rahrungostoff, aufmerksame Bflege und Wartung des Seidenwurmes viel beitragen. Den Hauptnahrungostoff des Seidenwurmes liefern die Blätter des Maulbeerbaumes, derselbe gedeiht aber nur in einem warmen, jedoch nicht zu heißen Klima. Folgende Länder erzeugen die beste Seide, jedoch ebenfalls in verschiedener Gute.

Italien, welches vermöge seines Rlima's die Seide in großer Menge und ausgezeichneter Gute zu erzeugen im Stande ift, liefert die beste Sorte Seide, die gewöhnlich unter dem Namen Mailander (Milanoe) Seide in den handel kommt, und alle anderen Seidengattungen an Gute übertrifft.

Die in Gnd. Tir ol erzeugten Geibengattungen fieben ben italie-

nifden an Schonbeit und Glang bedeutend nach.

Dstindien liefert zwar ungeheure Maffen von Seide, aber keine der dort erzeugten Seidengattungen halten gegen die europäische hinssichtlich der Zartheit und tee Glanzes einen Bergleich aus; überhaupt haben dieselben einen bastartigen Angriff und nur geringen Glanz. Die dort erzeugte Seide wird im roben Zustande wenig in den handel gebracht, meistens im Lande selbst zu Zeuchen, namentlich zu Taschentüchern (Bandana's, Foulards) verwebt und in solchem Zustande nach Europa gesandt und in Zeucherwetzeien bedruckt.

Frankreich und Biemont liefern wenig und nur geringe

Geibe.

China und Berfien liefern große Maffen Seide, die von vorzüglicher Gute ift, von welcher jedoch sehr wenig nach Europa in den Handel kommt und meist an Ort und Stelle zu Luxusgegenständen verarbeitet (verwebt) wird.

Der Ankauf der Nohfeide kann, wenn man auch mit Renntniß und Aufmerksamkeit verfährt, tennoch Nachtheile herbeiführen, da fich dem Aeußern nach niemals fest bestimmen läßt, mit wieviel Gummiftoff die Seitenfaser (Seide) überzogen ift. Dies läßt sich nur erft nach dem Auskochen (Abkochen) derfelben in Seifenflüffigkeit ermitteln, wozu man zu 1 Pfund Rohseide 8 Loth Marseiller Seise in Anwen-

dung ju bringen bat.

Bum Farben und Bedruden zeigt die Seide fast dieselbe Eigenichaft, die Bigmente (Farbestoffe) anzuziehen, als die Schaafwolle, nur daß man dieselbe in fast allen Fallen nicht tochendheiß behanbeln barf.

Beim Farben der Trams, Organfins und Rahfeide wird kein Bersluft an der Rohseide, sondern im Allgemeinen in den schwarzen, duntelbraunen Farben ein sogenanntes Uebergewicht verlangt. Dies wird durch die Seide beschwerende Substanzen, namentlich durch Gallapfel, Catechu, Bleiol 2c., bezweckt.

Cochenille.

Die Cochenille ift ein unserer Baum- oder Schildlaus ähnliches Insect und ursprünglich in Mexiko zu hause, jest jedoch auch in Java, honduras, Teneriffa ze. verbreitet, wodurch fich der Preis so niedrig gestellt hat.

Das Cochenille-Insect wird jest forgfältig auf dem Opuntia-Strauch erzogen. Die Bermehrung desselben ift ungeheuer. Zu einer gewissen Jahreszeit wird dasselbe gesammelt, im Wasser oder Schwefeldampf getödtet, getrocknet und so in den Handel gebracht. Die beschenille von rötslicher, schwärzlicher oder filbergrauer Farbe ist, hat auf das färbende Pigment keinen Einfluß. Man hat nur dahin zu trachten, daß man eine Cochenille von möglichst großem Korn und in staubfreiem Zustande erhält. Da das rothfärbende Pigment nur im Fleisch derselben enthalten ist, die Haut jedoch kein Fard-Pigment enthält, so ist eine kleinkörnige Cochenille, wenn sie auch schon färbt, im quantitativen Berhältniß nicht so vortheilhaft und muß deshalb niedriger im Breise sein.

Im feinzerriebenen ober zermahlenen Buftande muß eine gute Cochenille ein angenehmes dunkel-purpurrothes Bulver zeigen und mit reinem Baffer befeuchtet und auf weißes Bapier gestrichen eine angenehme dunkelrothe Karbe erzeugen.

Die mexicanische Cochenille fommt jest felten im Sandel vor, namentlich die Sorten von Honduras, eine ziemlich großförnige Cochenille von dunkelgrauer Farbe, worunter die Zacatille die beste ift. Diefer folgt die Teneriffa: und Bera-Eruz-Cochenille von kleinerem Korn und röthlich-grauer Farbe. Der billige Breis derfelben und da fie ein schön farbendes rothes Bigment enthält, läßt ihre Anwendung vortheilhaft erscheinen.

Die Java-Coch en ille ift die geringste Sorte Cochenille. Da dieselbe von angenehmer silbergrauer Farbe ift, lodt sie manchen Richtkenner an; sie enthält aber 25 Procent rothsärbendes Bigment weniger, als die von Honduras.

Berfälschungen einer guten Cochenille mit funftlich bereiteten und gefärbten Körnern, namentlich aus Thonerde 2c., tommen bei dem niedrigen Breise derselben jest nicht mehr vor, sie find auch leicht zu entdeden, da ein folches Korn beim Zerdruden oder Befeuchten eine graurothliche Farbe zeigt.

Jedoch einige Betrugereien mit Diefer fur den Zeuchdruck und die Farberei fo wichtigen Substang finden mitunter noch ftatt und sind folgende.

1) Das Silbern der Cochenille. Dies hat den Zwed, derfelben bei hohen Breisen eine Gewichtsvermehrung zu ertheilen. Das Bersahren wurde zuerft in Bordeaux ausgeübt und geschieht folgenbermaßen.

Eine Teneriffa oder Bera Eru; Cochenille wird durch ein Sieb vom Staub gereinigt, hierauf auf einem Leinen oder Bachstuch ausgebreitet, mit einem schwachen Gummi-Baffer benest und fortwährend eine Stunde lang herumgearbeitet. In diesem Zustande läßt man sie einige Stunden lang verbleiben; alsdann bringt man dieselbe in einen Lebers oder jeden anderen festen Sach, sest eine beliebige Menge zartgemahlenen Federalaun (Talcium) hinzu und läßt die Masse fortwährend herumarbeiten, bis die Cochenille die silbergraue Farbe angenommen hat. Nachdem dies geschehen, wird dieselbe nochmals gestebt, um den nicht verbundenen Federalaun zu entsernen. Oft bringt man auch ein geringes, mit Schwerspath gemischtes Bleiweiß dazu in Berwendung.

Leider wiffen diese betrügerischen Speculanten nicht, mas für Unheil sie durch eine solche Berfälschung anstiften können, denn diese betrügerische Gewichtsvermehrung, die sich oft auf 10 bis 12 Brocent heraustellt, hat für den unkundigen Beuchdruder und Färber meist den Rachtheil, daß schlechte, oft unbrauchbare rothe Farben erzeugt werden.

Bei aufmerksamer Beachtung ift eine folde gefälschte Cochenille leicht zu erkennen; fie zeigt gewöhnlich eine filbergraue Farbe, die in den Körnern befindlichen natürlichen Bertiefungen find mit der betrügslichen Substanz angefüllt, und beim Befeuchten mit reinem Wasser versschwindet die weiße Substanz. Um aber diesen Betrug völlig zu entstarven, ist folgendermaßen zu verfahren.

Man wiegt eine beliebige Menge als echt bekannte Cochenille genau ab und bringt diefelbe in ein Bierglas. In ein anderes Glas von berfelben Größe bringt man ebenfalls diefelbe Menge der zu untersuchenden filbergrauen Cochenille. Diejenige, welche das Glas am meisten anfüllt, ift die beste.

2) Austochen der Cochenille. Es giebt wohl wenig thierische Körper, Die eine so besondere Gigenschaft, als die Cochenille zeigen. Dieselbe kann einer dreis bis viermaligen ftundenlangen Austochung in reinem Baffer unterzogen werden, ohne daß fich die Körner zertheilen oder auslösen; das rothfärbende Bigment zieht in die Fluffigsteit und die Hilfe (haut) bleibt zurud. Man glaubte durch dieses Bersahren ein zum Zeuchdrud schorere, mit der haut nicht verunzeinigtes Roth und auch einen gleichsormigeren Drud zu erzielen.

Diese mehrere Mal ausgekochte Cochenille bleibt, wie bemerkt, in sesten Körnern, und kann in tiesem feuchten Zuftande sowohl, als auch getrocknet, zur Darstellung geringer, echt rother Farben für Schaswolle Berwendung finden. Die soliten Zeuchdruckereien, die nach diesem Berfahren arbeiten, verkaufen diese den Bollfärbern für einen geringen Preis direct, einige jedoch auch an Handelsleute, die dieselbe trocknen und nach bekanntem Berfahren mit Federalaun 2c. silbern, um dieselbe zum Berfalschen der guten Cochenille anzuwenden.

In ihrem getrodneten Buftande ift diefelbe leicht daran zu erkennen, daß die Körner von auffallender Leichtigkeit find und ein dunkelbraunes Bulver erzeugen.

Der im handel oft vorkommende, von echter Cochenille abgefiebte Staub und auch die kleine Cochenille (Granille) kann oft fehr vortheilhafte Berwendung zum Cotfarben der Schafwolle finden, man muß jedoch, ehe man denselben in großem Quantum ankauft, durch einen kleinen praktischen Bersuch die Ausgiedigkeit an farbendem Bigment prufen; oft erzeugt 1 Pfund Cochenillestaub so viel Bigment, als 1/4 Pfund Cochenille.

Cochenille Ammoniat (Cochenille préparé).

Dies ift eine für den Zeuchdrudt, die Schafwollen- und Seidenfärberei zur Darstellung der Carmoifin- und rosenrothen Farben wichtige Substanz, die jedoch durch die Entdedung und Anwendung des Anilin oder Fuksin leicht verdrängt werden kann.

Die Cochenille Ummoniat ift in chemischen Fabriten tauflich zu haben. Sie bildet kleine Tafelchen von brauner Farbe; mit reinem Baffer befeuchtet, zeigt dieselbe eine schöne Carmoifin-Farbe. Die Bereitung derfelben wird nach folgendem einsachen Berfahren voll-

zogen.

Man bringt in einen glasurten Steintopf 3 M. fauflichen ftarken Spiritus Ammoniak (Salmiakgeift), fest ber Flüssigietet bei fortmahrendem Umrühren mit einem Glasfiabden in kleinen Bortionen 1 M. feinzerriebene oder gemahlene Cochenille hinzu, rührt die Masse eine balbe Stunde lang durch und bringt das Gefäß an einen warmen Ort zur Sicherung auf ein trodenes Sandbad. Der Zwed ift, daß sich der Salmiakzeist vollkommen verflüchtige, da diese Cochenillesubstanz nur in diesem Zustande vortheilhaft anzuwenden ist. Die Lösung muß eine möglichst dide, angenehm braune Farbe bilden und keinen merklichen Salmiakzeist-Geruch zeigen.

Dem Berderben ift bie Cochenille Ammoniat niemals unterworfen, sondern erzeugt nach jahrelangem Ausbewahren schönere und traftigere Farben.

Lad - Due (Garberlad, Ladlad).

Der im handel vorkommende Lad. Die ift ebenfalls eine thierische Substang. Ursprunglich wird derselbe dadurch gebildet, daß
mehrere in Oftindien machsende Baume ein harz ausschwigen, in dem
die Gummilad. Schildlaus ihre Eier legt, woraus sich der Stodlad
erzeugt. Dies ift der naturliche, mit harz und rothfarbendem Bigment perhundene Lad.

Die Trennung des rothfärbenden Bigments wird in Oftindien im Großen vollzogen. Man bringt dazu Laugenfalze in Anwendung. Im reinen, zur Färberei dienlichen Buftande ift derfelbe erft feit Anfang dieses Jahrhunderts bekannt. Die Darftellung des Lad-Ope (Färber-Lads) muß daher, um ein von harzigen Theilen reines Broduct

gu ergielen, mit Bleiß und Aufmerksamkeit vollzogen werden; ein ichlecht bereiteter Lad Doe ift jum Rothfarben ganglich unbrauchbar.

Derfelbe tommt theils in einigen Boll langen Quadrat = Tafelden, melde oft mit Buchftaben (Marten) verfeben find, theile feingemablen im Sandel vor. Durch die mehr bellere ale bunflere braune Farbe laft fich auf die Gute beffelben nicht ichließen.

Beim Unfauf beffelben muß man mit der größten Borficht ju Berte geben, und follte baber feine bedeutende Barthie übernehmen, ebe man fich nicht durch einen fleinen praftifchen Berfuch von ber Gute beffelben überzeugt bat. 4 Loth guter Lad - Die muffen nach bekanntem Berfahren 1 Bfund Schafwollenstoff volltommen icon idarlad farben.

Die Anwendung eines guten Lad'= Die ift zwar gegen ben jest fo billigen Breis ber Cochenille von feinem Bortheil, jedoch find die mit demfelben dargestellten rothen Farben, namentlich gegen Laugen-

falze und Schweiß, von größerer Dauer.

Borguglich hat man babin ju trachten, daß man beim Farben 2c. einen moglichft feingemablenen Lad Due in Anwendung bringt; grob-

lich gemablener ift nicht loebar und farbt ichlecht und wenig.

Brrthumlich glaubte man fruber, einen durch Alugwaffer beicha-Digten Lad - Die bei billigem Breis vortheilhaft zu verwenden, es entwidelt fich aber nach langerer Beit in demfelben eine Gabrung, Die

aulest in Raulnig übergeht und ihn ganglich verdirbt.

Die unter dem Ramen Lad. Lad vorfommende Gubftang ift ber bargige Rudftand vom Lad-Due und mit wenig rothfarbendem Bigment perbunden. Er bildet unformliche, fleine Stude, auswendig von rothlicher, im Bruch von glangender brauner Farbe. Derfelbe ift in Den ftarfften Gauren nicht losbar. Man muß fich vor dem Antauf beffelben buten, da derfelbe ichon oft bedeutende Berlufte berbeigeführt bat.

Die unter dem Ramen Schellad befannte Substang, welche in vielen Runften und Gewerben namentlich jur Darftellung von Bolituren Bermendung findet, wird durch Bufammenfcmelgen bee Stod-

lade und Reinigen Diefer Daffe erzeugt.

Ammoniat. Salmiat. Salmiatgeift.

Der Salmiat ift eine ber wichtigften Ammoniatfalge. Die Beftandtheile deffelben find Stidftoff und Bafferftoffgas in Berbindung mit Sauren. Früher murde der Salmiaf nur in Megnyten aus dem Dift der Kameele und anderer Thiere erzeugt, jest wird derfelbe aber vollkommener namentlich in Deutschland dargestellt.

Die Bereitung beffetben wird im Großen folgendermaßen roll-

zogen.

Thierische Stoffe, als horn, Rlauen, Knochen, werden der trodenen Destillation unterworsen und bas badurch gewonnene toblensaure Ammoniak mit Salz oder auch mit Schweselsaure gesättigt, worauf bas gebildete schweselsaure Ammoniak mit Kochsalz zersest wird und ben Salmiak bildet, welcher bann nochmals gereinigt (sublimirt) wird. Derselbe kommt in weißen, durchschennden Stüden und zähem, faserigem Gesüge im handel vor. Der Geschmad besselben ift scharftelzig und im Baffer leicht lösbar. Derselbe sindet im Zeuchdruck, der Färberei, sowie in anderen Kunsten und Gewerben, namentlich beim Lötsen der Metalle, vielfache Anwendung.

Salmiafgeift (Spiritus Ammoniak). Der Salmiafgeift (mäfferiges Ummoniaf) wird im Großen dadurch gewonnen, daß man eine Mischung von 1 Theil Salmiaf und 2 Theilen ungelöschtem Kalf erhigt und bas fich entwidelnde Gas in eine Fluffigfeit von reinem Baffer leitet, bis daffelbe gefättigt ift. Es ist eine wasserflare, stechend gasartig riechende Fluffigfeit, die höchst brennend schmedt und auf der Halen erzeugt. Un der Luft und beim Kochen verliert derselbe sein Ammoniat, deshalb muß man denselben in gut ver-

fcloffenen Befägen aufbewahren.

Der Salmiafgeift findet im Beuchdrud und in der Farberei jum Reinigen (Bafchen) der roben Schafwolle, Entfernen von Fleden aus Beuchstoffen, sowie in der hutfabrikation vielfache Berwendung.

Leim (Gelatine, fluffiger Leim).

Die Bildung des Leims, einer der wichtigsten Substanzen für viele Runfte und technische Gewerbe, wird sehr verschieden vollzogen, namentlich aus den Sautabfällen der Thiere, den Schuppen und Anorpeln der Fische und aus den thierischen Anochen. Diese Leimsorten können nur für technische Gewerbe vortheilhaft dienen, da die aus hirschhorn und Sausenblase dargestellten Leimpraparate zu kostspielig sind und in der Neuzeit durch die Chemie und praktische Erfahrung aus den thierischen Sautabfällen (sogenanntem Leimleder) und Anochen

ein durchaus reiner Leim und dergleichen Gelatine erzeugt werden kann, vorausgeset, daß die Raturproducte mit Ausmerksamkeit angekauft und nach praktischen Ersahrungen zu einem guten, brauchebaren Leim namentlich zum Zeuchdruck, zu der Appretur der Zeuchssteffe, wie auch zu anderen Kunften und Gewerben verarbeitet werden. Siehe auch die in diesem Lehrbuch für technische Gewerbe mitgetheilten Appreturmaffen und Berdidungsmittel.

Blutlaugenfalz, fiebe Chan : Gifen.

Sarn (Urin).

Der harn wird aus den lebenden Korpern der Menichen und Thiere durch die Nieren aus dem arteriellen Blute abgesondert (harnfoff).

Der menschliche harn enthält im gewöhnlichen Buftande verschiedene Salze, Die jedoch nicht immer genau ju ermitteln find, da die Besschaffenheit defielben theils von dem Getrant, weldes genoffen, und theils von dem Gesundheitszustand, in welchem der Körper sich bessindet, abhängt. Es ift eine unangenehm salzig schmedende Ruffissteit, die nach langerem Ausbewahren einen übelriechenden, tohlenfauren Ammoniat-Geruch annimmt (fauler Urin). In diesem Zustande aber findet derfelbe vorzuglich vortheilhafte Berwendung, hauptsächlich zum Schönen einiger Farben.

Bermöge des in demfelben fich bildenden tohlensauren Ammonials findet er im fauligen Bustande vorzüglich auch jum Reinigen (Baschen) der roben Schaswolle dieselbe vortheilbaste Berwendung, und bis jest hat keine chemische Substanz ein gleiches Resultat geliesert, die Wolle so zurt und weich zu erhalten, wie es durch ben harn geschieht. Im Allgemeinen bringt man 1 Theil gesaulten Urin mit 2 Theilen reinem handheißen Basser gemischt in Gebrauch.

Im ungemischten Buftande ift derfelbe auch befähigt, ben Indigo volltommen aufzulosen (Urin-Indigo-Blaukure), ein Farb-Berfaheren, welches jedoch im Großen jum Blaufarben der Schafwolle nicht zwedmäßig ift.

R. Brand in Samburg entbedte und erzeugte im Jahre 1672 aus harn (Urin) ben Bhosphor.

Der harn der Thiere ift von fehr verschiedener Beschaffenheit. Der von größeren Thieren, namentlich dem Löwen, dem Tiger 2c., stammende harn enthält meist viel harnstoff und ift gleich dem Rindviehharn im Allgemeinen laugenartig; der von kleineren Thieren, als hunden, Ragen 2c. gewonnene harn enthält dagegen viel harnsaure und entwicklt wenig kohlensaures Ammoniak, daher seine Aegbarkeit.

Seife. Talgfeife. Delfeife.

Die Seifen find Berbindungen von Talg, Fett oder Del mit Laugenfalzen, wozu man die calcinirte Soda oder auch Bottasche, Afche der harten Golzer in Berbindung mit Kalt in Unwendung bringt. Dies ift das gewöhnliche, in Deutschland übliche Berfahren zur Darstellung der einfachen harten Seifen.

In Frankreich und Italien bringt man anstatt der thierischen Fette nach demselben Berfahren Olivenöl (Baumol) dazu in Anwendung (Delfeife).

In Rußland, Schweden, England und mehreren anderen Ländern wendet man auch Ruböl, Fischthran in Berbindung mit Bottasche und Kalk zur Darstellung der sogenannten Schmierseise, einer geringen Seisengattung, an, die jedoch jum Waschen der Kammwolle sehr brauchbar ift.

In der Reugeit wird auch Balmol und Cocosnußol gur Bereitung ber Seife in Unwendung gebracht.

Bur Darstellung einer guten Seife ift im Allgemeinen zu beachsten, daß die dazu in Anwendung zu bringenden Substanzen von bester Gute sind und die Bereitung derselben mit Kenntniß und Aufmerksamkeit vollzogen wird; ferner, daß das Fett oder Del mit den Laugensalzen volltommen verbunden sein muß.

Gute Geife muß im trodenen Buftande nicht laugenhaft fcmeden und fich in reinem, handheißem Baffer unter Entwidelnng von ftartem

Schaum volltommen lofen.

Die Seife findet in allen Zweigen der Farberei, namentlich in der Seiden- und Turkischrothfarberei bedeutende Berwendung, zu welchem Behuf man mit Borsicht eine durchaus gute, reine Delseife wählen muß. Bon allen bekannten Seifen verdient hierzu die Marsfeiller Seife bis jest den Borzug. Wenn auch der Breis dieser

Seife etwas hoch erscheint, so wird sich doch bei der praktischen Anwendung derselben sehr bald herausstellen, daß man mit ihr meist billiger arbeiten kann, als mit einer andern ähnlichen, oft unregel-mäßig und mit schlechten Materialien dargestellten und nicht trockenen Seife.

Die Marfeiller Seife kommt gewöhnlich in großen, oft 20 Pfund schweren Studen (Riegeln) in Kisten verpadt im Handel vor und ist überall kauflich zu haben.

Sechste Abtheilung.

Die Weißbleiche und das Färben der zum Bedrucken bestimmten baumwollenen, leinenen, schaswollenen und seidenen Gewebe (Zeuchstosse) für den Tasel-, Beiz- und Deldruck.

Das Farben der zum Bedruden bestimmten baumwollenen, leinenen, schaswollenen und seidenen Zeuchstoffe muß in vielen Fallen nach
einem anderen Berfahren, ale nach dem gebräuchlichen vollzogen werben, da man in der Reuzeit vielfache Beizsubstanzen und auch das Dämpfen dabei in Anwendung bringt, wodurch die nöthigen Grundfarben dargestellt werden muffen, so daß dieselben dem nachherigen Dämpfen und Spulen mit gutem Erfolg unterzogen werden können.

1.

Das Farben der zum Bedrucken bestimmten baumwollenen und leinenen Zeuchstoffe.

Um für diese Stoffe im Farben und Bedruden einen gunstigen Erfolg zu erzielen, ift es als Grundsat bochft nothwendig, daß diesselben von den anhängenden Unreinigkeiten, wie z. B. der beim Beben derselben in Anwendung gebrachten Schlichte 2c., befreit werden; denn ein nicht vollkommen gereinigter Zeuchstoff nimmt im Farben und Bedruden die Farben niemals vollkommen und schön an und erzeugt auch keine gegen Luft und Laugensalze dauerhaften und billigen Farben.

Siernach bedarf es der größten Beachtung, nur einen möglichft gereinigten Beuchstoff ju Diefem Bebuf in Unwendung ju bringen. Bur Darftellung geringer Beuchftoffe jum Blaudrud und anderer Dunfler Karben mird ber robe Beuchstoff nur durch Austochen beffelben in Sodafluffigeeit gereinigt; ju ben feineren Farben muß berfelbe iedoch porber aus bemerften Grunden ber Beifbleiche untergogen werden, die in der Reugeit felten mehr naturlich, fondern tunftlich (demifde Bleiche) vollzogen und folgendermaßen vorgenommen wird.

Die Beigbleiche (demifche Bleiche) fur baumwollene und leinene Bemebe (Beuchftoffe) nach neuem praftifchen Berfabren.

(Rur 25 &. (5 Stud) baumwollene Bewebe.)

Die gewebten Beuchstoffe von Baumwolle werden unter verschiedenen Ramen, namentlich von englischen wie auch von deutschen Fabrifen ale Calico, Rattun, Brinter, Bandona's, Stout (Stoff) und Reffel, im roben fowohl, ale auch im gebleichten Buftande in den Sandel gebracht.

Die feineren Battungen von Baumwollenzeuchen werden, ehe man fie dem Bleichen unterzieht und um denfelben eine angenehme glatte Dberflache zu ertheilen, nach bem befannten Berfahren erft gefengt, fodann aber folgenden Behandlungen mit Aufmertfamteit unterzogen:

1) Dem Ginmeichen. Die Beuche werden nach bem bekannten Berfahren gebundelt und ichichtweife in ein von Tannenholz gefertigtee Raf gebracht; zwischen jede Schicht ftreut man einige Sande voll Beigentleie. Rachdem Die oberfte Schicht ebenfalls mit Beigentleie überftreut ift, überlegt man die Daffe mit Bretern und befchwert diefe mit Steinen, damit beim Ginlaffen des Baffere Die Beuche fich nicht beben; alebann läßt man reines, bandheißes Waffer einlaufen, damit die Beuche mit diefer Fluffigleit bededt werden. In Diefem Buftande verbleiben diefelben 48 Stunden lang, gledann merden fie berausgenommen, am Flug rein gefpult und geflopft, worauf die Schlichte entfernt und jum Austochen gefdritten werden fann.

In einigen Bleichereien Englande bringt man die Beuche, anftatt in Beigenkleie, in eine Ralkmildfluffigkeit. Diefes Berfahren verlangt zwar weniger Beit, aber besto mehr Sandarbeit und muß mit mehr

Aufmertfamteit vollzogen werden.

2) Das Austoch en der eingeweichten und gefpulten Beuche in Laugenfluffigfeit.

Die eingeweichten und gefpulten Beuche werden erft in Bundel (Rochbundel) gezogen und lagt fie von der Gluffigfeit gut abrinnen.

Man füllt hierauf einen kupfernen oder eifernen Reffel oder eine Dampfkuse mit reinem Fluß- oder Brunnenwasser, erhipt dieselbe bis aus Rochen und sept die aus 1½ Pfund kauflicher calcinirter Soda und 1 Pfund Kalk erzengte kauftische Lauge hinzu. It dies geschehen, so bringt man die eingeweichten, gespülten und gebündelten Zeuche hinein und lätt sie 3 Stunden lang fortwährend kochen, alsdann werden dieselben herausgenommen, am Fluß gespült und dasselbe Bersahren nochmals wiederholt, dann wieder gespült und zum vollkommenen Bleichen in eine Chlorkalk- oder Schweselfaurestüssigetracht.

Die Bereitung der ju diefem Behuf volltommenften tauftifchen

Lauge wird folgendermaßen vollzogen.

Man läßt die 1½ Pfund calcinirte Soda in 5 Berliner Quart (10 Pfund) reinem kochendheißen Wasser in einem beliedigen reinen Gefäß lösen. In einem anderen Gefäß läßt man in 5 Berliner Quart (10 Pfund) reinem kochendheißen Wasser 1 Pfund gelöschten Kalk (Kalkhydrat) bei fortwährendem Umrühren lösen, schüttet dann beide Lösungen heiß zusammen und rührt sie fortwährend gut um. Nach bis 6 Stunden hat sich die Laugenflüssteit vom Bodensat geklärt; man klärt nun dieselbe behutsam ab und bringt sie als kaustische Lauge in Berwendung. Der zurückgebliebene Bodensat enthält noch einige Laugentheile und kann mit heißem Wasser nochmals ausgezogen werden.

In einigen Bleichereien und Fabriten Frankreichs verfährt man zwar einfacher beim Austochen ber zum Bleichen bestimmten Zeuche. Man bringt keine aus calcinirter Soda und Kalk dargestellte kaustische Lauge, sondern die geringere krystallistrte Soda in demselben Gewicht in Anwendung und vollzieht das Auskochen in 2 Stunden und zwar nur einmal. Es wird demnach dort zum Beispleichen mehr Chlorkalk-slüffigkeit in Anwendung gebracht, wodurch wohl der eigentliche Zweck des Bleichens, aber leider nur zum Nachtheil des Gewebes erreicht wird. Ein dergleichen gebleichter Zeuchstoff zeigt sich beim Färden und Bedrucken oft auch sehr untauglich und es ist dieses Bersahren nur für geringe Zeuch zweckmäßig.

3) Das Chlorfalt- und ichwefelfaure Bad zum vollfom-

menen Beigbleichen ber ausgefochten Baumwollenzeuche.

Man fullt eine hinlänglich große, aus Tannenholz gefertigte, mit einem Saspel versehene Aufe mit reinem kalten Baffer, sest der Flüffigkeit so viel abgeklärten kauflichen Chlorkalk hinzu, daß dieselbe nach Beaume's Säurenmeffer eine Stärke von 2 Grad zeigt (das Chlorbad).

Ein gleiches Gefäß füllt man ebenfalls mit reinem kalten Baffer und fest der Fluffigkeit fo viel Schwefelfaure (englisches Bitriolöl) hinzu, daß dieselbe nach Beaume's Säurenmeffer die Stärkevon 1 Grad zeigt (das Sauerbad).

Das Bleichverfahren wird nun folgendermaßen vollzogen.

Man bringt die in Laugensalzen ausgekochten und gespülten Zeuche mittelst des Saspels zuerst in die Chlorkalkstüssische und läßt sie nach dem gebräuchlichen Berfahren über den Saspel möglichst gleichförmig (egal) 1/2 Stunde lang darin herumarbeiten und 1 Stunde lang darin verbleiben; alsdann werden sie mittelst des Saspels herausgewunden, von der Chlorkalkstüssigkeit abrinnen gelassen und nach demselben Berfahren in die Schwefelsaurestüssigseit gebracht, worin man sie ebenssalls 1/2 bis 3/4 Stunden lang verbleiben läßt. Sierauf werden sie mittelst des Haspels herausgenommen, das Berfahren in der Chlorsund Schwefelsaurestüssigkeit wiederholt; die Zeuche dann ebenfalls wieder herausgehaspelt und in fließendem Basser so lange gespült, bis die denselben noch anhängende Chlors und Schwefelsäurestüssigtet vollkommen aus denselben entfernt ist, welches Leptere, wenn es nicht aufmerkzam vollzogen wird, die zum Bedrucken bestimmten Zeuche sehr benachtheiligen kann.

Rachdem die Beuche gespult find, lagt man fie von der Fluffigkeit abrinnen und in der freien Luft möglichft trodnen, wonach fich ein

volltommenes Beig barftellt.

Daß die Beigbleiche der Zeuche vollkommen vollzogen worden, ift daran zu erkennen, daß sich dieselben in reinem kalten oder hands warmen Basser vollkommen (gleichförmig) nässen (negen); die troden bleibenden Stellen beweisen eine fehlerhafte Behandlung und können beim nachherigen Färben und Bedruden leicht Fleden verursachen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß sich nicht jeder Zeuchstoff auch nach einem grundlichen Berfahren vollkommen weißbleicht; dies liegt jedoch gewöhnlich in dem Naturproduct (der Baumwolle). Die gute, reine nord-

ameritanische Baumwolle bleicht sich schneller und schöner, als die schlechtere oftindische (Surate-) und levantische Baumwolle, deshalb muß man bestrebt sein, in manchen Fällen die Chlore und Schweselssäureflüssigeteit in einem etwas stärkeren Grade in Anwendung zu bringen. Der practische Färber und Zeuchdruder kann dies nach mitgetbeilten chemischen Grundsägen leicht beurtheilen. Sauptsächlich ist bei dem ganzen Beisbleichversahren bie größte Borsicht anzurathen. Findet man einen Zeuchstoff zu seinem Behuf volltommen weiß, so muß man, um benselben vielleicht noch stöner darzustellen, keine weisteren Operationen damit vornehmen, welches denselben oft nachtheilig ift und ihn sogar verderben kann. Hat man zum Beisbleichen im großen Betrieb zu arbeiten, so ist es zweckmäßig und vortheilhaft, mehrere Kusen mit Ehlorfalle und Schweseläurestüssigeit in Anwendung zu bringen; die Arbeit geht dadurch schneller von statten und es wird auch überdies noch an Material erspart.

Der zum Beigbleichen nöthige Chlorfalf muß in möglichft frifdem Buftande in Unwendung gebracht werden; in allen Fällen muß berefelbe in gut verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden, ba er leicht an der Luft Feuchtigkeit anzieht und an Chlorgehalt verliert.

Die Lösung des Chlorkalks geschieht folgendermaßen: Man bringt 1½ M. fauslichen Chlorkalk in feinem, nicht geklumbtem Zustande in ein Tannenholze oder Steingefäß und sest demselben nach und nach bei fortwährendem Umrühren mit einem Tannenholzstab 10 Berliner Quart (20 Bfund) reines kochendheißes Basser binzu und rührt die Bluffigkeit ½ Stunde lang gut um, welches man in Zeit von einigen Stunden mehrere Mal wiederholt; nach Zeit von 8 bis 12 Stunden klärt man die helle Chlorkalksuffigsteit von Bodensag behutsam ab und bringt sie nach dem bekannten Berfahren zum Bleichen in Answendung.

Den Rudftand bes Chlorkalks fann man nochmals mit reinem beißen Baffer ausziehen und fich flaren laffen und ebenfalls jum Bleichen verwenden.

Das Beißbleichen der Leinewand wird nach demfelben Berfahren, als das der Baumwollenzeuche vollzogen, nur daß man die Chlorund Schwefelfaurefluffigkeit um 1 Grad ftarfer in Anwendung bringt.

3medmäßig ift es jedoch, die nach biefem Berfahren gebleichte Leinemand an ber Luft noch etwas nachzubleichen (Rafenbleiche), mo-

durch fich, da dieselbe oft im weißen Zuftande verwendet wird, der eigenthumliche Chlorgeruch aus derfelben verliert.

2.

Die falte Indigo - Rupe, sowie Ansat und genaue Leitung derfelben.

Die kalte Indigokupe bildet sowohl im Baumwollen, und Leinen, jeuchdrud wie auch in der Farberei jur Darstellung der sogenannten Rupenartikel einen wichtigen Gegenstand; das aus derfelben erzeugte Blau ift echt gegen Luft und Laugenfalze und kann in Berbindung mit Salzen und Säuren und vielfachen Pigmenten zu Luzusartikeln

im Beuchdrud Bermendung finden.

Die zum Blaufarben nöthigen Rupen sind von holz gesertigt; in England bedient man sich vielsach ber aus Stein gesertigten Rupen. Bum Zeuchdrud muffen dieselben eine hohe von 5 bis 6 Berliner Ellen und $2^1/2$ bis 3 Ellen im Durchmeffer haben. Die Fugen dersselben muffen gegen das Durchdringen der Indigostusssische geschlossen kiet überlegt werden. Die Kupen werden so tief in die Erde gestellt, daß sie nur wenige Fuß hoch über derselben hers vorragen. Zum Färben der Baumwollens und Leinengarne kann man Kupen von kleinerem Umfange verwenden. Die zum Blaufärben bestimmten Baumwollens oder Leinenzeuche werden theils in gewöhnliche, theils in sogenannte Sternreise gespannt, welches mit großer Ausmerksamkeit volkzogen werden muß.

Der Anfag der talten Indigotupe wird demnach folgendermaßen volliogen.

Man füllt die Küpe bis auf einige Fuß vom Rande mit reinem kalten Fluß- oder Brunnenwasser, und sest der Flüssseit 2 . Gisen- vitriol (Kupserwasser), welcher in 10 Berliner Quart (20 Pfund) reinem heißen Basser gelöst ist, sowie 3 . besten Kalk, welcher ebenfalls in 10 Berliner Quart (20 Pfund) Basser gelöst ist, binzu. Dies ist das so zwedmäßige Anschärfen beim Ansat der frischen kalten Indigotüpe. Run läßt man 3 . seinen Bengal- oder Java- Indigo nach bekanntem Bersahren in der Keibeschaale mit eisernen Kugeln oder in der Indigoreibemaschine mit Basser möglichst sein abreiben und bringt die erzeugte Indigoslüssseit in ein kleines

bolgernes, beffer in ein eifernes Wefaß, meldes man bie Unfate ober Speifefupe nennt. 3ft ber Indigo mit bem Baffer binlanglich abgerieben und in die Unfaktupe gebracht worden, fo fest man ber Indigofluffigleit querft 9 4. moglichit frifden Gifenvitriol (Rupfermaffer). welcher in 20 Berliner Quart (40 Bfund) reinem icharfbeißen Baffer geloft ift, bingu, rubrt die Bluffigfeit fortwährend 1/2 Stunde lang um und fügt zu berfelben bei fortmabrendem Umrubren mit einem Tannenbolgftabe 12 M. beften Ralf in Studen, welcher in 20 Berliner Quart (40 Bfund) reinem falten Baffer geloft ift. Die Rluffiafeit bat nun eine olivengrunliche Farbe und einen eigenthumlichen Beruch angenommen; es zeigt fich auf ber Dberflache eine Rupferhaut und duntelblaue Blafen (Blumen) und man erfiebt bieraus, daß die Lofung bee Indigo vollzogen ift. Man rubrt Diefelbe bierauf bis jum völligen Erfalten und lagt fie in Diefem Buftande menigftene 12 Stunden lang, beffer langer, verbleiben, worauf fie eine gelbliche Karbe angenommen bat. Dann wird fie noch aut umgerührt und in Die mit reinem Baffer gefüllte angeschärfte Rupe gebracht, wiederholt einigemal aut aufgerührt und nach 8 bie 10 Ctunden gum Blaufarben in Bermendung genommen, welches nach bem befannten Berfabren gefdiebt.

Da ber Indigo an blaufarbendem Bigment verschiedenen Gebalt hat, fo muß man oft mehr oder weniger Gifenvitriol und Ralt in

Unwendung bringen, welches fich leicht festitellen lagt.

Es fteht gang im Belieben, nach Diefem Berfahren mehr ober weniger Indigo angusegen, man hat jedoch in Allem nur das genaue Berbaltnift bes Gisenvitriols und Ralts zum Indigo zu beobachten

und einzuhalten.

Bur Lösung des Indigo für die talte Indigotupe geben folgente demische Anziehungen vor fich. Der Gisenvitriol (Aupserwasser) wird von einem Theil des Kalte zersett; es entsicht badurch schweselsaures Kali, welches in der Fluffigkeit aufgeloft bleibt, und schweselsaurer Kalk, der größtentheils auf den Boden der Kürenfluffigkeit niederiällt. Der nun von der Schweselsaure befreite Gisenvitriol entzieht dem Indigo den Sauerstoff, den er verlieren muß; die Indigosluffigkeit nimmt demnach eine olivengrune Farbe an und wird von den Kalktheilen vollkommen aufgelöst.

Sat man in einer frijch angestellten talten Indigotupe langere Beit blau gefarbt, fo nimmt diefelbe naturlich an blaufarbender Gub-

ftang ab, und es konnen aus derfelben nur hellere blaue Farben dar-

gestellt werden; oder man fest frifchgeloften Indigo gu.

Dem gänzlichen Berderben wie die Baidkupe ift die kalte Indigotupe nie unterworfen, jedoch muß diefelbe zu manchen Zeuchdruckarbeiten in möglichst frischem und gutem Zustande sein, d. h Eisenvitriol und Kalk in geregeltem Berhältniß enthalten; es ist deßhalb
durchaus nöthig, die Kupenflussteit in flarer, reiner, gelbgrunlicher Farbe zu erhalten. Ueberschuß an Kalk erzeugt Niederschlag des Indigo. Die Acservage (Papp) steht zwar in einer solchen Kupe gut,
das Blau färbt jedoch nicht so schon und langsam auf (scharfe Kupe);
die Küpenflussigkeit hat folglich eine grünliche trübe Farbe angenommen. Um daher die Kupe wiederum in gut farbenden Stand zu
bringen, sest man derselben etwas in heißem reinen Basser gelösten
Eisenvitriol hinzu.

Bu viel oder Ueberschuß an Cisenvitriol bewirft, daß die Reservage (Bapp) ausläuft; die Küpe färbt zwar stark, jedoch ein nicht dauerhaftes Blau und die Küpenstüssteit hat eine trübe, gelbliche Farbe angenommen (leise Küpe). In diesem Falle muß man dersel ben etwas in reinem Basser gelösten Kalk hinzusegen. Zweckmäßig ift es, der Küpenstüssissteit, nachdem man langere Zeit darin gefärbt, dieselbe nach dem bekannten Berfahren mit etwas Kalk und Eisenvitriol nachzuschärfen. Nothwendig ist es, die gefärbten oder bedruckten blauen Zeuche von den anhängenden Kalktheilen zu befreien; dies geschieht in einigen Fällen in handwarmem Basser mit Zusaß von Beizenkleie, vielsach auch in einer Flüssigseit von reinem Basser, welche durch Zusaß von Schweselsaure (englischem Bitriolöl) effigsauer schwesend durch dargestellt ist (das Abziehen der blaugefärbten Zeuche), worauf dieselben gespült werden, in diesem Zustande verbleiben oder zu anderen Färboperationen verwendet werden können.

3.

Echt Braun aus Catechu für Tafeldruck.

(Fur 25 &. (5 Stud) baumwollene Beuche und Leinewand im ausgefochten und halbgebleichten Zustande.

Die nach diefem neuen Berfahren dargestellten braunen Farben zeichnen fich nicht allein durch besondere Dauer gegen Luft und Laugensalze, sondern find auch vorzuglich für den Tafeldruck zwed-

mäßig, da diefelben fich im Dampfen fest erweifen. Gie find auch für den Delfarbe-Tafeldruck befonders geeignet.

Das Farben Diefes Braun wird folgendermaßen vollzogen.

Man läßt in einer nicht zu großen Quantitat reinem Baffer in einem kupfernen Reffel oder einer Dampfkufe 5 M. echtes, gröblich gepulvertes braunes Catechu und 5 M. zartgepulverten Salmiat 1/2 Stunde lang gelinde durchkochen, fügt zu der Catechustufffigsteit 1/2 M. gröblich gepulvertes schwefchen, fügt zu der Catechustufffigsteit zut um und fest derselben so viel reines Waffer hinzu, daß sie scharf handheiß verbleibt, bringt dann die Zeuche in genäßtem Zustande über den Haspel hinein und läßt sie nach dem bestannten Berfahren 15 bis 20 Minuten lang darin verbleiben. Allsadann werden sie berausgenommen und folgendermaßen geschönt.

Man fullt zu diesem Behuf einen kupfernen Keffel oder eine Dampskuse mit reinem Baffer, erhift die Flufsigkeit handwarm und sett derselben 25 Mrothes chromsaures Kali hinzu, welches zart gepulvert in 2 Berliner Quart (4 Pfund) reinem heißen Baffer gelöst ift, bringt hierauf die in der Catechussussigkeit (Flotte) behandelten, von der Flussseit möglichst abgetropften Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekannten Berfahren 15 bis 20 Minuten lang fortwährend darin herumarbeiten, worauf sie dann herausgenommen, gespult und an der Lust getrocknet werden. Sie sind somit aut.

Dadurch, daß man das Berfahren in derfelben Gluffigfeit wieder-

holt, werden dunflere braune Farben erzeugt.

Um ein fehr dunkles Braun darzuftellen, tann man der Catechufluffigkeit die Ablodung von einigen Bfund Campeche-Blauhol;

bingufegen.

Die schon gebrauchte catechus und chromsaure Kaliflusseleit kann man ausbewahren und mit etwas Busat von beiden Substanzen wiesderum zum Braunfärben in Anwendung bringen. Beide Flusseleiten find jedoch auch zu einer Reihe echter, angenehmer Modesarben, die sich für den Tasels und Deldruck eignen, besonders vortheilhaft nach folgendem Bersahren zu verwenden. Man füllt zu dem Ende einen tupfernen Keffel oder eine Dampstuse mit reinem Baffer, erhigt die Kusselsteit handheiß und setzt derselben von der schon in Anwendung gewesenen Catechussellissigeit hinzu. Das Quantum läßt sich nach der Modesarbe, die man erzielen will, leicht seststellen. Run bringt man die genäßten Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekannten Bersahren

1/2 Stunde lang darin herumarbeiten, worauf fie herauegenommen und nach bekanntem Berfahren in reinem handheißen Wasser, dem man etwas von der schon in Anwendung gewesenen chromsauren Kaliflüsses keit hinzugesest hat, geschönt, sodann gespült und an der Luft gestrocknet werden.

Durch mehr oder weniger Bufat von biefen beiden Subftangen ju den Fluffigkeiten find vielfache Abstufungen (Ruancen) von rothelichen Modefarben zu erzielen.

Bringt man die in Catechuflussigkeit behandelten Zeuche in eine Flussigteit von reinem kalten oder lauwarmen Wasser, dem man etwas holzessigsaures Eisen hinzugesett hat, so erzielt man grauröthliche Karben.

Ein Bufat von ein wenig Mlaun zu dem holzeffigfauren Gifen

erzeugt blaugrau-rothliche Farben.

Rach tiefem einfachen practifchen Berfahren tann jeder Schonfarber und Zeuchdrucker, der fich mit den Grundfagen der Chemie betannt gemacht, noch ein weites Feld zur Anwendung des Catchu
finden.

4.

Braun aus Nothholz für Beigdruck (Fregdruck), Tafel- und Deldruck.

(Für 25 &. (5 Stud') baumwollene Beuche und Leinwand im ausgefochten ober gebleichten Buffande.

Die aus dem Rothholz erzeugten, jum Zeuchdrud geeigneten braunen Farben find zwar nicht so dauerhaft gegen die Luft, als die aus Catechu dargestellten, jedoch für den Beizdrud erforderlich, da auf den braunen Grund derselben durch Anwendung von zinnsauren Salzen einsach und billig beliebige rothe Muster (Desseins) durch's Bedruden erzeugt werden können.

Die Darftellung der braunen Grundfarbe wird auf folgende Beife

vollzogen.

Man bringt in ein tupfernes oder Tannenholz-Gefäß eine nach dem bekannten Berfahren bereitete oder taufliche holzessigsaure oder effigfaure Gifenauflösung von 5 Grad Starte nach Beaume's Saurenmeser, jedoch nur in solcher Menge, daß man 1 Stud (5 Bfund am

Bewicht) Baumwollen- oder Leinenzeuch bei fortmahrendem Durcharbeiten vollkommen von der Beigfluffigkeit durchtringen laffen kann.

Die gereinigten Beuche werden ftete im getrodneten Buftande in die Fluffigkeit gebracht und nachdem fie von derfelben volltommen genäßt und durchdrungen find, herausgenommen und von der anhaugenden Beigfluffigkeit gut und gleichförmig abgerungen und ohne Butritt von Sonnenlicht möglichft gleichmäßig getrodnet.

Sat man in hinreichender Menge braun zu farben, fo fest man derselben bolge oder effigsauren Beigfluffigkeit nochmals eine gewiffe Menge Rothholz hinzu, und beobachtet das bekannte Berfahren. Diese Beigflufsigkeit nimmt wohl an Menge (Quantum), jedoch nicht an farbender Kraft ab.

Die vorbereiteten und getrodneten Zeuche werden hierauf in heißem reinen Baffer mit Busat von 1/2 Pfund Beizenkleie für 1 Stud Beuch 1/2 Stunde lang gereinigt, um die anhängenden, beim Farben nachtheiligen Eisentheile aufzulösen und zu entfernen, sodann am Fluß gespült und geklopft und folgendermaßen dunkelbraun gefärbt.

Man füllt einen fupfernen Keffel oder eine Dampffuse mit reinem Baffer, erhipt die Flussigleit handheiß und sest derselben in losem Bustande 12½ 4. troden gemahlenes St. Martins- oder Costa-rito-Rothholz und 1¼ 4. Sicilianer oder besten Triester Sumach hinzu, bringt die gereinigten Zeuche hinein und läßt sie über dem haspel bei steigender hipe bis zum Rochen darin herumarbeiten, nimmt sie dann heraus und spullt sie rein, worauf sie getrodnet und in diesem Zustande zum Beizdrud Berwendung finden können.

Daburch, daß man dem Rothholz 1 bis 2 Pfund Quercitronrinde hinzusett, wird ein gelblicheres Braun erzeugt. Um nicht nur
hellere braune Farben, sondern auch einfache Grundfarben zum Beizdruck zu erzielen, kann man ber holzvind zu erzielen, kann man ber holzvind zu erzielen, kann man ber holzvind gunten Eisenstellung befanntem Berfahren bereiteter
estigfaurer Thonerde hinzusegen. Diese Jusammensehung ist begreiflicher Beise leicht zu bezwecken, und man hat beim Beizen und Braunfärben in Allem das obige Berfahren zu beobachten. Rach älterem
Berfahren brachte man anstatt der Beizenkleie zum Reinigen Kuhmist in Anwendung; bei Krappfarben ist dies wohl zweckmäßiger, bei
Holzfarben aber leistet die Beizenkleie dieselben Dienste.

5.

Roth (unecht Türkischroth) aus Rothholz, für Tafel- und Beigdruck.

(Für 25 &. (5 Stud) Baumwollenzeuche und Leinewand im ausgelochten ober halb- und ganggebleichten Buftanbe.)

Diefes zwar icone, jedoch gegen Luft und Laugensalze nicht dauerhafte Roth ift nur fur geringe Beuche anwendbar, für Tafel- und Beigbrud aber febr zwedmaßig.

Das Farben Diefes Roth wird folgendermaßen vollzogen.

Man bringt in ein kupfernes ober Tannenholz-Gefäß so viel nach bekanntem Berfahren bereitete, nach Beaume's Säurenmeffer 6 Grad ftarke essignaure Thonerdeslüssigkeit, daß man 1 Stück Tuch (5 Pfund) vollkommen darin nässen kann. Bu bemerken ist hierbei, daß man dasselbe stets nur im getrockneten Zustande hinein bringen und es so lange fortwährend darin herumarbeiten lassen muß, bis dasselbe vollkommen von der Beizstüsssssich durchdrungen ist, alsdann wird dasselbe rausgenommen, von der Beizstüssssich gleichförmig (egal) zum Trocknen aufgehängt, nach bekanntem Berfahren in Beizenkleiestüssissischer gereinigt, gespült, geklopft und folgendermaßen roth gefärbt.

Man füllt einen tupfernen Keffel oder eine Dampftufe mit reinem Baffer, erhipt die Fluffigkeit handheiß und seht derfelben 12½ &. St. Martins= oder Costarito=Rothholz im troden gemahlenen Bustande, 1½ &. Sicilianer oder besten Triester Sumach und 2 &. Quercitronrinde hinzu, bringt die gereinigten Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekannten Berfahren über dem haspel fort-während herumarbeiten, bis die Flufsigkeit nahe am Rochen ift, worauf dann die Zeuche herausgenommen, gespult, getrodnet und nach

Belieben mit verschiedenen Beigen bedruckt werden tonnen.

Bill man ein Carmoifin (blauliches Roth) darstellen, fo hat man gang daffelbe Berfahren zu beobachten, nur daß man keine Quer-

citronrinde dazu in Anwendung bringen fann.

Bei Anwendung der effigfauren Thonerdefluffigfeit hat man ebenso, wie bei Braun mit Holzessig oder effigfaurem Eisen bemerkt, zu verfahren, nämlich daß man nicht mehr Beigfluffigfeit in das Gefäß bringt, als der Zeuchstoff zum Durchdringen deffelben aufnehmen kann. Diese merkwürdige Erscheinung zeigt fich auch beim Beigen

der zu echt Roth (Turkischroth) mit Krapp vorbereiten Garne (Twift) und Zeuche; man darf von den Garnen nur 2 Bfund (eine Sand voll) in die Beizfluffigkeit bringen, um in Allem einen gunftigen Erfolg zu erzielen.

6.

Gifenblau aus blaufaurem Rali.

(Fur 25 &. (5 Stud) baumwollene Beuche und Leinemand, fur Tafel. und . Beigbrud.)

Die eisenblauen Farben erweisen fich zwar gegen die Luft und Laugenfalze nicht so dauerhaft, als die aus der kalten Indigokupe dargestellten, dienen jedoch wegen ihrer Schönheit und Befähigung, durch zwedmäßige Beizmittel fur Luxusartikel angenehme Mufter (Deffeins) auf denselben darzustellen.

Das Farben Diefes fconen Blau geschieht auf folgende einfache

und praftifche Beife.

Man fullt ein Tannenholge oder ein anderes mit einem haspel versebenes Gefäß mit reinem kalten Baffer und fügt zu dieser Fluffigeteit 21/2 M. nach bekanntem Berfahren bereitetes falpeterfaures Gifen, sowie 20 M. taufliches Zinnfalz, welches in 2 Berliner

Quart (4 Pfund) reinem beißen Baffer geloft ift.

Ein zweites Tannenholzgefäß füllt man ebenfalls mit reinem kalten Baffer und fügt zu der Fluffigkeit 1 U. 18 UM. kaufliches blaufaures Kali (Blutlaugenfalz), welches in 4 Berliner Quart (8 Pfund) reinem beißen Baffer gelöft ift, sowie 20 UM. Schwefelsfäure (englisches Bitriolol), welches mit 2 Berliner Quart (4 Pfund) reinem kalten Baffer verdunnt ift.

Run tann man das Blaufarben der Beuche folgendermaßen be-

zweden.

Man bringt dieselben im genäßten Bustande zuerst in die falpetersaure Gisen- und Binnsalzstufsigkeit und läßt fie nach dem bekannten Berfahren über dem haspel 20 Minuten lang gleichförmig
(egal) darin herumarbeiten, hierauf nimmt man fie heraus und läßt
fie von der Flufsigkeit etwas abrinnen, bringt sie dann in die mit
Schwefelsaure geschärfte blausaure Kalistufsigkeit, worin dieselben ebensalls 20 bis 25 Minuten herumgearbeitet werden, nimmt dieselben
abermals heraus und bringt sie wieder in die salpetersaure Eisen-

und Binnfalgfluffigfeit und bierauf wiederbolt in die blaufaure Rali-

flüffigfeit.

Dieses Berfahren kann so lange wiederholt werden, bis man ein dem Bunsche entsprechendes schönes volles Blau dargestellt hat. Jum letten Mal läßt man die Zeuche jedoch die salpetersaure Eisen- und Zinnsalzstüssigsteit passiren, worauf dann die Zeuche leicht gespult, an der Lust ohne Sonne getrochnet werden und für Tafel- und Beizdruck geeignete Anwendung finden können.

Dadurch, daß man mehr oder weniger falpeterfaure Gifenfluffigfeit und blaufaures Kali in Unwendung bringt, werden hellere oder

dunklere eifenblaue Karben erzeugt.

Um ein für den Tafels und Oeldruck in manchen Fällen fehr volles Eisenblau zu erzielen, kann man der falpetersauren Eisenauflösung die Abkochung von 1 bis 2 W. Rothholz oder auch Blauholzsabkochung hinzusepen; in diesem Falle darf man jedoch die Schwefelssaure der blausauren Kalifluffigkeit erft bei der zweiten Bassage hinzusepen.

7.

Bellgelb (Citron=) aus dromfaurem Rali.

(Fur 25 W. (5 Stud) balbe ober ganggebleichte Baumwollen- und Leinen- jeuche, fur Tafele und Beigbrud.)

Die nach früherem Berfahren mittelft effigfaurer Thonerde und Quercitronrinde erzeugten hellgelben Farben find nicht ico und laffen fich auch im Beigdrud nicht so vielfach, ale die aus dromsaurem Kali dargestellten nüanciren.

Das Farben berfelben wird folgendermaßen vollzogen.

Man fullt ein Tannenholzgefäß mit reinem kalten oder lauwarmen Baffer, sett der Fluffigkeit 1 M. 18 M. fäuflichen Bleizuder (effigsaures Bleioryd) hinzu, welcher in 5 Berliner Quart (10 Kfund) reinem heißen Baffer gelöft ift, bringt dann die Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekanuten Berfahren 1/2 Stunde lang darin herumarbeiten und 1 bis 2 Stunden lang darin verbleiben. Nach Berlauf dieser Zeit werden sie herausgenommen, von der Fluffigkeit abrinnen gelassen und folgendermaßen hellgelb gefärbt.

Man fullt ein Gefag mit reinem handheißen Baffer, fügt zu der Bluffigkeit 1 4.8 216. rothes chromfaures Rali, welches gepulvert

und in 4 Berliner Quart (8 Pfund) reinem heißen Baffer gelöft ift, fowie 5 Ab. taufliche Salzfäure, bringt die vorbereiteten Zeuche hinein und läßt fie nach dem bekannten Berfahren 20 bis 30 Minuten lang darin herumarbeiten, worauf fie herausgenommen, leicht gefpult und getrodnet werden und hierauf zum Tafel- oder Beigdrud verwendet werden können.

8.

Goldgelb aus chromfaurem Rali.

(gur 25 M. (5 Stud) halb- ober ganggebleichte Baumwollen- und Leinen- jeuche, jowie fur Tajel- und Beigbrud.)

Bur Darftellung der goldgelben Farbe fann der Bleizuder fur fich allein feine Anwendung finden, fondern er muß in ein bafifch-effigfaures Bleiopyd (baffifch-effigfaures Blei) umgestaftet werden,

welches man folgendermaßen bewertstelligt.

Man bringt in einen fleinen kupfernen Keffel oder in eine Dampftufe 40 Berliner Quart (80 Pfund) reines kaltes Baffer, sett der Flüssigteit 5 M käuflichen Bleizucker hinzu, rührt dieselbe gut um, erhitt sie bis zum Kochen und läßt in berselben nach und nach bei sortwährendem Kochen und läßt in berselben nach und nach bei sortwährendem Kochen 5 M käussiche Bleiglätte lösen, welches in ½ Stunde vollzogen ift. hierauf läßt man die nun fertige basich-effigsaure Bleiflüssigteit erkalten, klärt sie sodann vorsichtig vom Bodensat in ein von Tannenholz gesertigtes Gesäß ab und bringt sie nicht nur für Goldgelb, sondern auch für Orangesarben in Berwendung.

Das Farben des Goldgelb wird folgendermaßen am zwedmäßig-

ften vollzogen.

Man bringt in ein Tannenholzgefäß eine hinlängliche Menge reines taltes Baffer, sett der Fluffigkeit die Sälfte von der nach dem bestannten Berfahren bereiteten bafifch-effigfauren Bleifluffigkeit hinzu, bringt die genäßten Zeuche hinein und läßt fie nach dem gebräuchlichen Berfahren 1/2 Stunde lang darin herumarbeiten, worauf fie dann herausgenommen, von der Fluffigkeit gut abrinnen gelaffen oder leicht gefpult und folgendermaßen goldgelb gefärbt werden.

Man fullt zu diefem Behuf ein hölgernes Gefäß mit reinem kalten oder lauwarmen Baffer, fest der Fluffigkeit 25 Am rothes chrom-faures Rali, welches gepulvert und in 2 Berliner Quart (4 Bfund) reinem beißen Baffer gelöft ift, sowie 5 Am taufliche Salgfaure

bingu, bringt die Beuche binein und läßt fie nach dem gewöhnlichen Berfahren 1/2 Stunde lang darin berumarbeiten, alebann werden fie berausgenommen, leicht gefpult und getrodnet und fonnen in Diefem Buftande fowohl fur Tafel- ale fur Beigdrud in Bermendung tommen.

Die bafifcheffigfaure Bleifluffigfeit, die man in Bebrauch genommen bat, fann auch nochmals und zwar gur Darftellung febr beller gelber Karben verwendet merden.

9

Drange aus dromfaurem Rali.

(Rur 25 W. (5 Stud) halb- ober gangebleichte Baumwollen. und teinenzeuche, fowohl fur ben Tafel-, ale auch fur ben Beigbrud.)

Die Darftellung eines iconen Drange ift feither fur die Baumwollenzeuche und Leinenfarberei eine fcmierige Aufgabe gemefen, nämlich diefelben ichon, gleichmäßig und billig ju farben. Rach folgendem Berfahren ift bas Farben berfelben volltommen ju vollziehen.

Man bereitet die Bafie (Beize) nach demfelben Berfahren wie gu Goldgelb, nämlich aus 5 d. Bleiguder und 5 d. Bleiglatte, flart Die Aluffigfeit vom Bodenfat ab, bringt fie in eine hinreichende Menge von taltem Baffer und lagt bie genäßten Beuche nach bem befannten Berfahren 1/2 Stunde lang barin berumarbeiten; aledann nimmt man diefelben beraus, lagt fie gut abrinnen, bringt fie fodann in eine Muffigkeit von reinem falten Baffer, ber man 2 &. gelofchten Ralt (Ralthydrat), welcher in 4 Berliner Quart (8 Bfund) reinem bandheißen Baffer geloft ift, bingufest, und lagt fie nach dem befannten Berfahren 1/2 Stunde lang darin herumarbeiten, worauf fie wieder herausgenommen, am Alug aut gefpult und folgendermagen mit dromfaurem Rali gelb gefarbt werben.

Dan füllt ein bolgernes Gefäß mit reinem falten ober laumarmen Baffer, fest der Fluffigkeit 1 d. 18 Lth. rothes chromfaures Rali und 1/2 d. Alaun, welcher gepulvert und in 4 Berliner Quart (8 Pfund) reinem beißen Baffer geloft ift, bingu, bringt die gefpulten Beuche binein und lagt fie nach bem gebrauchlichen Berfahren 15 bis 20 Minuten lang gleichformig barin berumarbeiten, worauf fie berausgenommen und derfelben Fluffigfeit noch 10 2th Schwefelfaure (englisches Bitriolol), welche mit 1 Berliner Quart (2 Bfund) reinem talten Baffer verdunnt ift, bingugefügt mirb. Die Beuche merben sodann wieder hineingebracht und 15 bis 20 Minuten lang darin herumgearbeitet. Man hat nun hierdurch ein gleichmäßiges (egales) schones Gelb erzeugt, welches ber nothwendige Grund zur Darftellung eines schonen Orange ift, die man auf folgende Beise vollzieht.

Dan läßt die gelb gefärbten Zeuche von der Flussiglieit gut abrinnen oder leicht fpulen, fullt einen tupfernen Ressel oder eine Dampftufe mit reinem Basser, bringt die Flussiglieit an's Rochen und seht
derfelben 2 U. 10 UM. nach bekanntem Berfahren im Basser zu Bulver gelöschten Kalt hinzu, rührt nun die Flussigleit gut um, bringt
die gelb gefärbten Zeuche hinein und läßt sie schnell und gleichmäßig
tochendheiß 15 bis 20 Minuten lang darin herumarbeiten, wonach
sich das Orange vollkommen schön darstellt. Die Zeuche werden dann
herausgenommen, im Fluß gut gespult, getrodnet und können nun
sowohl zum Tasel- wie zum Beizdruck geeignete Berwendung sinden.

Die praktische Erfahrung hat gelehrt, daß man den jum Orangiren nothigen Ralt nicht in naggeloftem Buftande der Fluffigkeit hinzusegen darf. Der hierzu nothige troden geloschte Ralt (Ralthydrat) wird am zwedmäßigften durch ein Sieb geschlagen und in diesem Buftande der kochendheißen Kluffigkeit hinzugesett.

Die schon in Gebrauch gewesene basisch-effigiaure Bleifluffiakeit

Die ichon in Gebrauch gewesene balifch-effigiaure Bleifulngteit kann ohne Bufat jum Beigen hellgelber Farben Berwendung finden.

10.

Echt Grun aus der falten Indigo-Rupe und Quercitronrinde.

(Fur 25 W. (5 Stud) ausgefochte ober halb. ober ganggebleichte Baumwollenober Leinenzeuche, jum Tafel- und Beigbrud.)

Die Darftellung der grunen Farben wird für den Baumwollenzeuch- und Leinendruck sehr verschieden vollzogen, nämlich der echt grunen in Berbindung der indigoblauen der kalten Rupe mit Quercitronrinde, Bau oder Gelbholz, dem chrom- und blausaurem Kali und dem sächsischen Blau (Lappen-Indigo-Tinctur, Arsenikgrun [Giftgrun]).

Das dauerhafteste Grun wird jedoch aus dem Blau der kalten Indigo-Rupe in Berbindung mit Bau oder Quercitronrinde erzeugt;

lettere findet biergu vorzuglich Bermendung.

Das Grunfarben wird nad folgender Methode am zwedmäßigften vollzogen.

Die Beuche merden nach bem befannten Berfahren in der falten Indigo-Rupe erft blau gefarbt, fodann in reinem Baffer burch Bufas pon etwas Schwefelfaure gereinigt (abgezogen), bierauf gefpult, in naffem Buftande burch eine nach Beaume's Gaurenmeffer 4 Grad Starte habende effigfaure Thonerdefluffigfeit gedrudt, von ber Muffigfeit aut abgewunden, möglichft gleichformig getrodnet und nach bem bekannten Berfahren wie bei Roth in Beigentleiefluffigfeit gereinigt, wiederholt gefpult, geflopft und folgendermaßen mit Quercitronrinde grun gefarbt.

Man füllt biergu einen tupfernen Reffel oder eine Dampftufe mit reinem Baffer, erhigt daffelbe lauwarm, fügt 5 M. Quercitronrinde bingu, welche vorber in reinem marmen Baffer geloft worden, und bringt dann die blau gefarbten, gereinigten und gefpulten Beuche binein, welche nun bei einer bie icharf bandbeif gesteigerten Sige fortwährend barin berumgearbeitet werden. Rachdem Dies geichehen, werden fie herausgenommen, gefpult, getrodnet, und find nun geeignet, jum Tafel- und Beigdrud verwendet ju merten.

Dadurch, daß man den Beuchen einen helleren oder buntleren blauen Rupengrund ertheilt und dazu nach Berbaltniß Quercitronrinde in Gebrauch nimmt, werden bellere ober duntlere grune Rarben

erzeuat.

Bredmäßiger ift es, jum Farben biefes Grun fich einer Abtochung

von Quercitronrinde ju bedienen.

In einigen Beuchdrudereien und Rarbereien brachte man bieber anftatt der eifigfauren Thonerdefluffigfeit neutralen Alaun in Berwendung; der bieraus entspringende Bortheil ift aber nur unbedeutend, da mit demfelben feine fo icone, dauerhafte grune Farben erzeugt werben.

Die neutrale Mlaunfluffigfeit wird folgendermaßen bereitet.

Man bringt in ein Tannenholzgefäß 10 Berliner Quart (20 Bfund) reines handheißes Baffer und läßt in der Fluffigteit bei fortwähren. dem Umrühren 2 &. gepulverten Mlaun lofen, fest fodann, ebenfalle beim Umrühren, nach und nach 8 21. Bottafche oder fruftallis firte Coda oder auch 12 Mh gepulverte Rreide bingu und flart nach einigen Stunden die Aluffigfeit ab, worauf fie gur Bermendung brauchbar ift.

11.

Maigrun aus Quereitronrinde und Lappen-Indigo-Tinctur. (Für 25 &. (5 Ctud) halb- ober ganggebleichte Baumwollen- und Leinengeuche, jum Tafel- und Beigbrud.)

Dieses icone, jedoch gegen Luft und Laugensalze nicht dauerhafte Grun findet im Benchdrud und ber Farberei nur fur Lugusgegenftande Berwendung. Das Farben deffelben geschieht, wie in Folgendem gezeigt werden wirb.

Die Zeuche werden in genäßtem, beffer in trodenem Buftande in eine nach Beaume's Caurenmeffer 4 Grad ftarte effigfaure Thonserdeflussigieit gebracht, nach bekauntem Berfahren darin herumgesarbeitet, von der Flussigieit gut abgerungen, gleichförmig getrodnet, in Beigenkleieflussigieit gereinigt, gespült und geklopft, und hierauf nach folgendem Berfahren erft gelb gefärbt.

Man füllt einen kupfernen Keffel oder eine Dampfkufe mit reinem Baffer, erhipt die Fluffigleit handheiß und sest derfelben die Abstochung von 5 M. Quereitronrinde hinzu, bringt die gereinigten Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekannten Berfahren handheiß 1/2 Stunde lang fortwährend darin herumarbeiten; alsdann werden sie herausgenommen, nicht gespult und folgendermaßen grün gefärbt.

Einen tupfernen Keffel oder ein Holzgefäß füllt man mit reinem lauwarmen Wasser, sest der Flussigeit 25 M. Alaun, welcher in 2Berliner Quart (4 Bfund) reinem heißen Wasser gelöst ift, und so viel nach dem bekannten Berfahren bereitete Lappen-Indigo-Tinctur hinzu, daß die Flussigeit die nöthige blaue Farbe zeigt, welches sich leicht beurtheilen läßt; es ist jedoch zweckmäßiger, zuerst nicht zuviel derselben in Unwendung zu bringen. Dann bringt man die gelb gestarbten Zeuche hinein, läßt sie nach dem bewußten Versahren 1/2 Stunde lang fortwährend darin herumarbeiten und bei oftmaligem Unhaspeleinige Stunden lang darin verbleiben, alsdann werden sie herausgenommen, nicht gespült, von der Flussisselicht gleichmäßig (egal) abgerungen und im Schatten getrocknet. Sie sind somit fertig und können daher für den Tasel- und Beizdruck in Anwendung gebracht werden.

Rann man fich in den Befit eines durchaus faurefreien Indigo-Carmins fegen, fo kann derfelbe anstatt der Lappen-Indigo-Tinctur in Gebrauch genommen werden. In einigen Zeuchdrudereien und Farbereien Englands ertheilt man den Zeuchen einen Grund mit Sumach (Schmaktren), beigt sie in neutraler Alaunflussigkeit und farbt dieselben, ohne sie zu trocknen, gleich im naffen Zustande maigrun. Die nach diesem Berfahren erzeugten Farben zeigen sich aber trube und verursachen auch einen größern Auswand an farbendem Bigment.

12.

Schwarz aus holzeffigfaurem Gifen und Blauholz.

(Fur 25 W. (5 Stud') baumwollene und leinene Zeuche, jum Tafele, Beigund Delbrud.)

Die Darstellung der ichwarzen Farbe für Baumwollen- und Leinenzeuche wird, wie bekannt, sehr verschieden vollzogen, jedoch für den Zeuch-, Bunt- und Beizdruck ist das Färben desselben aus holzessischem Eisen und Blauholz das zweckmäßigste, denn man erlangt hierdurch nicht allein ein sehr volles, sondern auch dauerhaftes Schwarz. Das Färben desselben geschieht auf folgende zweckmäßige Beise.

Man fullt ein kupfernes oder hölzernes Gefäß mit holzesigfaurem Eisen in der Stärke von 5 Grad nach Beaume's Caurenmesser, bringt die ausgekochten, halb oder völlig gebleichten Zeuche im trodenen Zustande binein und läßt sie im einzelnen Stüd (von 5 Pfund Bewicht) nach bekanntem Verfahren forgfältig darin herumarbeiten, alsdann herausnehmen, von der Flussigkeit gut ausringen, gleichförmig trodnen und nach bekanntem Verfahren in Weizenkleieslussigtigkeit reinigen und dann spülen, worauf sie folgendermaßen schwarz gefärbt werben

Bu diesem Ende fullt man einen kupfernen Reffel oder eine Dampftuse mit reinem Baffer, erhipt die Fluffigkeit handheiß und sett derzielben 10 W. Blauholz im trodenen und gemahlenen Buftande, sowie 11/4 W. Triefter Sumach hinzu, bringt die gereinigten Zeuche hinein und läßt sie bei steigender Site bis zum Rochen darin herumarbeiten, aledann werden sie herausgenommen, gespult, getrodnet, und können darnach zu jedem Behuf in Berwendung gebracht werden.

In einigen Beuchdrudereien Englands ertheilt man den Beuchen nach obigem Berfahren mit holzessigsaurem Gifen den nothigen Grund (Mordant), bringt diefelben demnach in eine schwache Kalklaugenfluffigfeit (für 1 Stud 1/2 Pfund abgeflarten Ralt), und farbt fie barauf mit Blauholg nach bem bekannten Berfahren fcmarg.

13.

Silbergrau aus Gallus (Gallapfel).

(Fur 25 &. (5 Ctud) Baumwollen. und Leinenzeuche jum Behuf bes Tafelund Beigbrude.)

Die Darstellung der filbergrauen Farben und deren Absulungen (Ruancen) kann fehr verschieden vollzogen werden. Früher unterzog man diese grauen Farben einer Beizstüffigkeit (Mordant) aus einer Zusammensehung von essigluser Thonerdeslüssigkeit, holzessissignarem Cisen, Blaustein 2c., welche Zusammensehung noch beim Balzendrud in Anwendung kommt. Nach solgendem Bersahren sind jedoch für Tasels und Beizdrud die grauen Farben vollkommen darzustellen.

Man füllt einen tupfernen Reffel oder eine Dampftufe mit reinem Baffer, erhigt die Bluffigteit icharf handheiß und fest derfelben die Abtochung von 10 20%. Gallus (Gallapfel) und 15 20%. Sicilianer Sumach hinzu, bringt die ausgekochten oder halbgebleichten Beuche hinein und läßt fie 1/2 Stunde lang fortwährend darin berumarbeiten; alsdann werden fie herausgenommen, von der Fluffigkeit gut abrinnen gelassen und folgendermaßen gedunkelt.

Hierzu füllt man ein Gefäß mit reinem kalten Baffer, sett dieser Fluffigkeit 15 All. Gisenvitriol (Aupserwaffer), welcher in 2 Bersliner Quart (4 Bfund) reinem heißen Baffer gelöst ift, hinzu, bringt dann die vorbereiteten Zeuche hinein und läßt sie nach dem bekannten Berfahren 1/2 Stunde lang darin herumarbeiten; hierauf werden sie wieder herausgenommen, gespult und getrocknet, und können dann sowohl für Taseldruck, als auch für Beizdruck geeignete Berwendung finden.

Daburch, daß man der obengedachten Gisenvitriossufigfeit etwas in reinem Waffer gelöften Alaun bingufest, erzielt man ein rothlicheres Grau.

14.

Chamois aus holzeffigfaurem Gifen.

(Bur 25 &. (5 Stud) Baumwollen- ober Leinenzeuche in halb- ober völlig gebleichtem Buftande.)

Die Darstellung ber Cham oie farben kann man fehr verschieden vollziehen; ein genaues Quantum der dazu nothigen Substanzen läßt fich nicht leicht bestimmen, das Farbverfahren ift jedoch der Art, daß man leicht jede gewünschte Stufe der Chamoisfarbe erzielen kann.

Rad folgendem Berfahren ift das Farben derfelben am volltom-

menften ju bezweden.

Man bringt in ein hölzernes Gefäß 10 Berliner Quart (20 Pfund) holzessigaures Gifen von 5 Grad Stärte nach Beaume's Saurenmesser und seht dieser Flussigteit 2 M. Bleizuder hinzu, welcher in 5 Berliner Quart (10 Pfund) reinem heißen Basser geloft ift. Alles dies wird dann gut umgerührt, worauf man die Flussigteit klaren muß, um auf folgende Beise zum Chamoisfarben in Anwendung ge-

bracht werden ju fonnen.

Man füllt hierzu ein hölzernes Gefäß mit reinem kalten oder lauwarmen Baffer, sest der Fluffigkeit eine hinreichende Quantität von dem bereiteten Eisenansas hinzu, bringt die Zeuche hinein und läßt fie 20 bis 30 Minuten lang darin herumarbeiten; aledann werden sie herausgenommen, an der Luft gut abgefühlt und folgendermaßen geschönt, zu welchem Behuf man ein Gefäß mit reinem kalten Baffer füllt, der Flüffigkeit einige Berliner Quart kaustische Lauge hinzuseth, die Zeuche hineinbringt und 20 bis 25 Minuten lang darin herumarbeitet. Ift dies beendigt, so werden sie herausgenommen, gespült und getrochnet und können sodann zum Tasel- und Beizdruck verwendet werden.

In einigen Zeuchdruckereien und Farbereien stellt man den Chamoisansah anstatt aus holzessigsaurem Eisen aus Eisenvitriol (schwefelsaurem Eisen) dar, der Zweck wird aber hierdurch nie so vollstommen erreicht werden.

Drud von 3. F. Fifcher's Buchbruderei in Dreeben.

Bu beziehen burch jede Buchbandlung:

gerrmann Schrader's Schriften

über bie

Beuchfärberei und Beuchdruckerei.

- 1. Bochn. Brattifches Lehrbuch ber gefammten Bollen . oder Schönfarberei, jum Farben sowohl ber lofen Bolle, ale ber Garne, ber Tucher, Coatings, Flanelle zc. Dritte, vermehrte Auflage, geb. 1 Thir.
- 2. Bodn Prattifches Lehrbuch ber gefammten Baumwollen, Leinwandund Seidenfarberei, nebst einer grundlichen Anleitung gur Turfifch-Roth-Farberei, sowie zu den Physit-Badern. Zweite, verm. Aufl., geb. 1 Thir.
- 3. Bochn. Reucfte Erfahrungen in der gefammten Schönfarberei, oder praftische Unleitung jum Farben der lofen Bolle, Seide, Baumwolle, des Leinen und der Garne zc., geh.
- 4. Bochn. Anleitung zum richtigen und vortheilhaften Gebrauch bes Catechu (Terra Catechu) zum ochten Braunfarben, bes chromfauren Rafi zur Darftellung echter gruner und schwarzer Farben und ber Soda-Indigo-Rüpe zum ocht Blaufarben ber schaftwollenen, baumwollenen und halbwollenen Beuche 2c. 3weite, verm. u. verbesserte Aufl., geb. 22½ Rgr.
- 5. Bodin. Die Farberei im Aleinen, enthaltend die Grundlage der Runft zu farben und der dazu erforderlichen Farbstoffe, nebst Anleitung zum Appretiren, Breffen und Decatiren aller Arten wollener, seidener und baumwollener Stoffe, Chiffond ze. Nebst einem Anhange über zwedmäßige Anlage und Ginrichtung von Farberei-Anstalten und Anleitung zur Dampsheizung. Zweite, verm. u. verbefferte Aust., geh. 221/2 Rgr.
- 6. Bochn. Reneftes theoretifch prattifches Lehrbuch der Zeuch Druderei für Bollen., Geiden., Baumwollen. und Leinen. Gewebe. Rebft einer vollständigen Belebrung über die Anfertigung der bierzu nöthigen Metall-Auftösungen (Beizen) und Substanzen, sowie über das Bleichen, Dampfen und Appretiren der Zeuche. Erfter Theil, geb.
- 7. Bochn. Deffelben Berfes zweiter Theil, enthaltend: Die Buntbeig., Beigbeig. und Blaudruderei für Baumwollen. und Leinen-Gewebe, nebft vollftändiger Belehrung zur Darftellung ber bierzu nötbigen Grundfarben 2c., geb.

- 8. Bochn. Reuestes theoretisch-prattisches Lehrbuch der Farbewaarenkunde, enthaltend: ben Ursprung und die Kennzeichen der mehr oder minder guten Beschaffenheit aller in der Farberei, Zeuchdruderei und andern technischen Künsten und Gewerben anzuwendenden Farbematerialien 2c. Rebst einem Anbange, geb.
- 9. Bbchn. Unschauliche Daistellung ber neuesten französischen Methoben und gründliche Belehrung über die Fortschritte und vortheilhaftesten Erfindungen in der Seiden- und Baumwollenfärberei. Enthaltend tad Farben ber roben Seide, der baumwollenen Garne ze., sowie auch die Methode des Farbend und Appretirens von getragenen Kleidungsftuden aller Urt aus obigen Stoffen. Mit neun Seidenproben, geh. 221/2 Ngr.
- 10. Bochn. Das Schönfarben ichafwollener Garne und aller baraus gewebten Stoffe. Mit einem Unhang über bas Ombriren ber Bollgarne, vier Bollproben und einer litbogr. Tafel, geh. 221/2 Ngr,
- 11. Bochn. Zuverlassige und neue Erfahrungen in der gesammten Schonfarberei, jum Farben der Seide, Schaf- und Baumwollen-Garne, nebst Borbereitung und Farben des Manilla Danfes. Mit einem Anhange: Unweisung zur eigenen Bereitung und Anwendung der neuesten vortheilhafteften Bleichflussigieit (zur Schnellbleiche) 2c., auch Anleitung zur Berbesserung der Baidfupe. Mit fieben Seidenproben, geh.
- 12. Bochn. Reue Auffchluffe über bas Farben der Seide, schaf- und baumwollenen Garne und Gewebe zc. Rebft einer Zugabe über die Schnell-Bleiche baumwollener und flachsener Garne und Gewebe, sowie über eine wichtige neue Methode des Degraiffiren 8. Mit fiebzehn Boll- und drei Seidenproben, geh.
- 13. Bochn. Lehrbuch für hutmacher, haartuche, Teppichfabrikanten und Schönfarber, betreffend bas Farben ber thierifchen haare, insbefondere ber Rofie, Rube, hafene und Biegen-haare, sowie ber daraus gefertigten Fabrikate, als Bilg, Teppiche, hate ze., geb.
- 14. Bochn. Renefte Mittheilungen über die gesammte Bolldruderei, jum Bedruden der ichafwollenen Garne, Flanclle, Tuche (für Tischedecen), Meublesftoffe, Filzsabrifate, nebst Unleitung jum Farben der beliebteften Grundfarben für diese Stoffe nach den neuesten Methoden, desgl. die Berteitung und Unwendung der in der Renzeit entbedten vortheilhafteften Farber Extracte, Beige und Berdidunge Substanzen ze., geb.
- 15. Bbdn. Die neueften Recepte und Mittheilungen über bas Farben ber lofen Schafwolle und beren Fabritate, femie ber Boll- und Baumwollengarne (Twifte), Geide und ber baraus gewebten Stoffe zc. Unleitung, bas

- neue Scharlach (escarlat des Gobelins) und bas Mailander Schwarz richtig ju farben ic., geb.
- 16. Bochn. Die Fortführung und Darlegung beffen, mas die neueste Zeit in ber gefammten Schönfarberei in Frankreich und Deutschland ergrundet bat. Rebst Enthullung eines neuen chemischen Braparats zum Farben gemischter Stoffe, als der Luftres, Orleans, Casifinets zc., sowie die neueste Berfabrungsweise, echte Modefarben, sowie bas Lyoner Schwarz für Filzhüte richtig zu farben zc., geb.
- 17. Bochn. Reue Recepte und Erlauterungen über bie gefammte Schonfarberei, fowohl ber roben, ale gewebten Stoffe, nebft Unleitung über Unfap und Führung ber warmen Indigo-Rupe und Bereitung bes Indigo-Carmin, ber Biferinfaure und bes Chlorginns 2c., geb. 25 Rgr.
- 18. Bbchn. Reue Farbe-Recepte und Erläuterungen, vorzüglich zum Farben ber lofen Schafwolle, Garne, Tuche, Flanelle 2c., fowie die neuefte englische Farbemethode der Seide, der baumwollenen Garne 2c. und Belehrung über die Entstehung, Bereitung und Anwendung der neuesten zwedmäßigften Sauren und Beigen, geh. 27 Rgr.
- 19. Bochn. Reue Entocdungen und Erlauterungen über bie Schönfarberei rober und gewebter Stoffe. Rebft Unteitung jum Farben und Appretiren ber thierifchen Febern. Desgleichen Bereitung und Unwendung bes Acid Tarter (funftlichen Beinfteins) zc., geb. 27 Rgr.
- 20. Bochn. Reneste Resultate aus der Farberei, betr. die Behandlung der Schaswolle, Seide und Baumwolle sowohl als Garn, wie im losen Zustande, und der aus denselben gewebten Zeuche (Stoffe), Merino, Tuch 2c. Ferner: Das Färben der Filzbute, nebst Anleitung der Bereitung und des Farbens der Aunstwolle aus gemischten Lumpen (der Schodby-Bolle). Sodann die Bereitung und Anwendung eines bisher in Deutschland unbekannten Mordant (Beize) jum Färben der Schaswolle und Filzbute, und die Ammendung eds Anilin oder Futsin zur Darstellung echter rother Farben für Schaswolle, Seide und Baumwolle, und des Purpur français zur herstellung der Lilafarben, geb.

 221/2 Agr.
- 21. Bochn. Neues handbuch der Zeuchfärberei und Zeuchdruckerei. Erster Theil: Die Darftellung ber jum Bebrucken sich eignenden Grundfarben, die Bereitung und Anwendung der neuesten und vorzüglichsten Berdicungsmittel und Appreturmassen und die Gewinnung der Salze, Sauren und Farbesubstanzen auf chemischem Wege behufs der Zeuchfarberei und bes Zeuchdrucks, geh.

22. Bochn. Reues handbuch der Zeuchfärberei und Zeuchdruderei. Zweiter Theil: Der Bollen-, Baumwollen-, Leinen-, Seiben- und halbwollenbrud in seinen verschiedenen Zweigen sowohl mittelst des hand-, als des Balgen- und Perrotinedruck, nebst Bereitung der zwedmäßigsten Beiz- und Aufbruckfarben und das Dampfen und Appretiren der bedruckten Zeuche 2c., geh. 1 Thir.

Herrmann Schrader, der recht wohl weiß, daß der Geldpunkt bei Manchen seiner Geschäftefreunde fehr in Betracht kommt, hat seinen Berleger gebeten, allen Denen, welche die Bandchen 1—22 seiner vorstehend angezeigten Schriften zusammen kaufen, dafür einen billigern Breis zu gewähren, und dieser erklart fich bereit, dieselben

ftatt des Ladenpreises von 191/6 Thaler für nur 111/3 Thaler

abzulaffen.

Ferner erichien in bem unterzeichneten Berlage:

Berrmann Schrader, Runft- und Schönfarber in Samburg, Bollftändige Unleitung jur Farberei und Runftwäscherei für hausliche Zwecke, enthaltend bas Farben und Umfarben, Baschen, Bleichen, Appretiren, Fleckerreinigen ze. aller Betleibungsstücke und Putgegenstände vom hauslichen Bedurfniß bis zur seinsten Toilette, nebst Angabe der Mittel, die Cotheit ber Farben zu prüfen. Praktische Anweisungen und Recepte für hausfrauen, Rleidermacherinnen, Mobistinnen, Strohhutfabritanten, Feberschmidterinnen ze. in mittleren und kleinen Städten und auf bem Lande, (234 Seiten) geh.

Leipzig, im October 1861.

C. F. Amelang's Berlag (Friedr. Boldmar).

Drud von 3. F. Fifcher's Buchbruderei in Dreeben.